

Département : 29

2336

Aire d'étude : SAINT POL DE LEON

Commune : PLOUENAN

Lieu-dit : MESTINIOU

Dénomination : **MANOIR**

1100064833

Coordonnées : LAMBERT1 X = 0133360 Y = 0125000

Cadastre : 1984 B2 298

PROPRIETE PRIVEE

Etat de conservation : RESTAURE

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en 1985, 1989 par DOUARD, TOSKER

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1985

HISTORIQUE

LOGIS 16E SIECLE ; AGRANDI AU 17E SIECLE ; PORTAIL VESTIGES ; EDIFICE TRES REMANIE ATTESTE COMME MANOIR NOBLE.

DESCRIPTION

SITUATION : ISOLE

COMPOSITION D'ENSEMBLE
Parties constituantes : COUR

MATERIAUX
Gros oeuvre : GRANITE, PIERRE DE TAILLE, SCHISTE, MOELLON
Couverture : ARDOISE

STRUCTURE
Vaisseaux et étages : 1 ETAGE CARRE

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS

DISTRIBUTION : ESCALIER DANS OEUVRE, ESCALIER DROIT, EN MACONNERIE


TYPOLOGIE : MANOIR ; PLAN ALLONGE, ENTREE CENTREE

Table des illustrations

Pl.I Extrait du cadastre de 1984, B2, 1/2000e

Fig.1	Elévation Nord, vue générale	86 29 408 X
Fig.2	Elévation Nord, détail	87 29 1076 X
Fig.3	Escalier	87 29 1077 X
Fig.4	Rez-de-chaussée, cheminée Ouest	87 29 1079 X
Fig.5	Charpente	87 29 1078 X

Pl.I Extrait du cadastre de 1984, section B2
(échelle 1/2000è)




29 PLOUENAN
MANOIR

Mestiniou


Pl.II Plan schématique : état originel, état en
1985.

Cl.Inv.Artur/Lambart

87 29 00255 X



état originel



état en 1985

Fig.1 Elévation Nord : vue générale

Cl.Inv.Artur/Lambart

87 29 00408 X

46



Fig.2 Elévation Nord : détail

Cl.Inv.Artur/Lambart

87 29 01076 X



Fig.3 Départ de l'escalier : vue générale

Cl.Inv.Artur/Lambart

87 29 01077 X




Fig.4 Rez-de-chaussée, cheminée Ouest : vue
générale

Cl.Inv.Artur/Lambart

87 29 01079 X



Fig.5 Charpente : détail

Cl.Inv.Artur/Lambart

87 29 01078 X

