

Département : 29

2373

Aire d'étude : SAINT POL DE LEON

Commune : PLOUGOULM

Lieu-dit : SINAN

Dénomination : **MAISON**

1A00064870

Coordonnées : LAMBERT1 X = 0131250 Y = 0125510

Cadastre : 1984 AV 90

PROPRIETE PRIVEE

Etat de conservation : RESTAURE

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en 1985, 1989 par DOUARD, TOSKER

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1985

HISTORIQUE

LOGIS PORTE LA DATE 1658 ; MOULIN A EAU DETRUIT.

DESCRIPTION

SITUATION : ISOLE SUR L'HORN

COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituantes : COUR, ETABLE

MATERIAUX

Gros oeuvre : GRANITE, MOELLON

Couverture : ARDOISE

STRUCTURE

Parti de plan : PLAN ALLONGE

Vaisseaux et étages : 1 ETAGE CARRE

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS

DISTRIBUTION : ESCALIER DANS OEUVRE

Table des illustrations

Pl. I. Extrait du cadastre de 1984, section AV 1/2000e

Fig.1. Elévation est, vue générale

85 29 1357 X

Pl.I Extrait du cadastre de 1984, section AV
(échelle 1/2000e)




Fig.1 Elévation Est : vue générale

Cl. Inv. Artur/Lambart

85 29 01357 X

