Département : 29 2382

Aire d'étude : SAINT POL DE LEON

Commune : ROSCOFF

Dénomination : **MAISONS, FERMES**

IA00064879

Coordonnées : LAMBERT1 XO = 0133480 XE = 0136700 YN = 0133600 YS = 0130180

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en 1985, 1990 par DOUARD, TOSCER

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1985

HISTORIQUE

MAISONS, FERMES 16E SIECLE : 19, 17E SIECLE : 21, 18E SIECLE : 16, 19E SIECLE : 127, 20E SIECLE : 25 ; EN SECTEUR URBAIN 137 MAISONS REPEREES DONT 17 SELECTIONNEES, EN ECART 74 FERMES REPEREES DONT 0 SELECTIONNEES ; DATES PORTEES : 1560, 1561, 1572, 1582, 1598, 1601, 1604, 1738, 1761, 1768, 1771, 1865, 1870, 1873, 1896, 1900, 1902, 1903 (3 FOIS), 1912, 1914, 1927.

DESCRIPTION

RECENSEMENT : ETUDIE : 17 REPERE : 208 BATI : 1243

MATERIAUX
Gros oeuvre : GRANITE, PIERRE DE TAILLE, MOELLON, ENDUIT, BRIQUE
Couverture : ARDOISE

TYPOLOGIE : MAISONS, FERMES ; COUR FERMEE, MITOYEN 1 COTE, PLAN EN U, TOUR D'ESCALIER POSTERIEURE, MAISON D'ANGLE, PLAN MASSE, ENTREE FRONTALE, LOGIS A DEUX PIECES PAR ETAGE, MITOYEN 2 COTES, COULOIR, TOUR D'ESCALIER DANS L'ANGLE, GALERIE A L'ETAGE

MAISONS RURALES
Tableau d'enregistrement des données

Adresse	Penty	en R.d.C.	combles surcroît	étage (s)	travées	apotis - taol pignon	apotis - taol sans pignon	matériaux	date	observatio
AN ESLEC'H				1	2		X	Enduit	1896	
AN ESLEC'H				1	3		X	Enduit	v. 1850	Puits
AR RUN				1			X	moëllon	1800-185	
AR RUN		X				X		Enduit	v.1850	
[redacted] BONNE NOUVELLE		X						moëllon	1800-1850	
BONNE NOUVELLE				1	3	X		moëllon	1875-1900	
CREAC'H ELIEZ				1	3	X		moëllon	1875-1900	
CREAC'H ELIEZ				1	2			Enduit	1875-1900	
CREAC'H ELIEZ				1	3	X		moëllon	1875-1900	
KERAISON (TI-PELLA) [redacted]		X				X		moëllon		Fig.1 (55/ Fig.2 (55/
KERAVEL				1	3	X		Enduit	1875-1900	
KERAVEL				1	2	X		moëllon	1875-1900	
KERAVEL				1	4	X		Enduit	1875-1900	Niche à V ge
KERAVEL				1	4	X		Enduit	1875-1900	Niche à V ge
KERAVEL				1				moëllon	v. 1900	Niche à V ge
KERAVEL				1	3		X	Enduit	v. 1900	

MAISONS RURALES
Tableau d'enregistrement des données

Adresse	Penty	en R.d.C.	combles surcroît	étage (s)	travées	apotis - taol pignon/sans pignon		matériaux	date	observati
KERBRAT		X				X		Enduit	v. 1850	
KERBRAT		X						moëllon	v. 1850	
KERBRAT				1	3	X		moëllon	1875-1900	
KERFISSIEC		X				X		Enduit	v. 1900	Pignon en escalier
KERFISSIEC				1	3			moëllon	1800-1850	
K[redacted]IEC KERFISSIEC				1	3	X		Enduit	v. 1900	
KERFISSIEC				1		X		moëllon	v. 1850	
KERFISSIEC		X	X					moëllon	XVIIe s.?	
KERGUENNEC	X							moëllon	XVIIe s. transformé	
KERGUENNEC				1		X		Enduit	1873	Niche à V ge
KERGUENNEC				1		X		Enduit	1891	Niche à V ge
KERGUENNEC				1				moëllon	XVIIe s.	
KERGUENNEC				1				moëllon	1900	
KERHORET				1				Enduit	1865	
KERJESTIN		X	X					moëllon	v. 1850	
KERJESTIN				1	2			moëllon	1850-1900	Double orientat
KERJESTIN				1	2			moëllon	1850-1900	
KERNENGUY				1		X		Enduit	v. 1900	Deux Apo taol

MAISONS RURALES

Tableau d'enregistrement des données

Adresse	Penty	en R.d.C.	combles surcroît	étage (s)	travées	apotis - taol pignon/sans pignon		matériaux	date	observatic
KERSULGUEN				1	3	X		moëllon	1875-1900	cour fermé
KERSULGUEN				1		X		moëllon	1850-1900	avancée ju melées Fig. 5
KERSULGUEN				1	3	X		moëllon	1903	
L'ABER				1				moëllon	XVIIe et XIXe s.	Fig.3 1/16 Fig.4 38/1
L'ABER				1	3			Enduit	1927	Niche à Vierge
L'ABER				1			X	moëllon	XVIIe et XIXe s.	
L'ABER				1	3	X		moëllon	v. 1900	
L'ABER				1	3	X		moëllon	v. 1850	Niche à Vierge
L'ABER				1	2			moëllon	v. 1850	
PALUD				1	3	X		Enduit	v. 1900	
PEN PRAT				1		X		Enduit	v. 1900	
PEN PRAT				1				moëllon	XVIIe et XIXe s.	
PEN PRAT		X				X		moëllon	XVIIe et XIXe s.	
PEN PRAT				1	3	X		Enduit	1875-1900	
PEN PRAT				1	3	X		Enduit	1875-1900	
PEN AR CREAC'H				1		X		moëllon	v. 1850	Habitat côtier aligné.

MAISONS RURALES

Tableau d'enregistrement des données

Adresse	Penty	en R.d.C.	combles surcroît	étage (s)	travées	apotis - taol pignon/sans pignon		matériaux	date	observation
PEN AR CREAC'H				1		X		moëllon	v. 1850	Niche à Vierge
PEN AR CREAC'H				1		X		moëllon	v. 1850	
PEN AR CREAC'H				1		X		moëllon	v. 1850	
PEN AR CREAC'H		X	X					moëllon	1850-1900	Habitat côtier
PEN AR CREAC'H				1	2			moëllon	v. 1850	Habitat côtier
PEN AR CREAC'H				1	3			Enduit	1875-1900	
PENFEUNTEUN				1				moëllon	1800-1850	
?ONTIGOU				1	4			Enduit	1850-1900	
?ONTIGOU				1	4			Enduit	1850-1900	Alignement
?ONTIGOU				1	4			Enduit	1850-1900	
?ONTIGOU				1	4			Enduit	1850-1900	
OUL BROHOU				1			X	Enduit	1850-1900	
OUL BROHOU				1	3			moëllon	v. 1900	
RATEROU				1		X		moëllon	1850-1900	Grange, co fermée, Fig. 7, 8, 9
RATEROU	X							moëllon	1850-1900	
RATEROU	X							moëllon	1850-1900	
C'H TREVIGNER				1	3	X		moëllon	v. 1900	
C'H TREVIGNER				1	2			moëllon	v. 1900	

MAISONS RURALES

Tableau d'enregistrement des données

Adresse	Penty	en R.d.C.	combles surcroît	étage (s)	travées	apotis - taol pignon/sans pignon		matériaux	date	observation
ROSCOGOZ		X				X		moëllon	XVIIIes.?	
UCAT				1	3	X		moëllon	1903	
UCAT				1	3	X		Enduit	1903	
UCAT				1	3	X		Enduit	1914	
AINTE BARBE	X	X						moëllon	v. 1850	
VENN AR ROUA-Z									1761	Transformé (Repérage chronogramme)
VENN AR ROUA-Z				1	3	X		moëllon	v. 1900	
VENN AR ROUA-Z				1	3	X		moëllon		Niche à Vierge.

INSEE				INVENTAIRE	
Population 1846	Population 1982	Edifices avant 1915	Edifices 1982	Repérage	Sélection
3 690	3 787	415	1 243	74	O

MAISONS RURALES

Elévations				Travées				Apothis-Taol		Matériaux		Datation				
PENTY	En rez-de-chaussée	Combles à surcroît	1 Etage carré	Sans travée	2	3	4	Avec pignon	Sans pignon	granite ou schiste moëllon	Enduit	XVIIe siècle	XVIIIe siècle	1800 - 1850	1850 - 1900	1900 - 1930
3	12	4	59	35	8	25	6	38	6	45	29	7	2	16	41	8

Dates portées : 1761, 1865, 1873, 1896, 1900, 1903 (3 fois), 1914, 1927.

A - Observations générales

1 - Plusieurs paramètres peuvent concerner le même édifice ; en rez-de-chaussée et "combles à surcroît" sont souvent liés.

Penty : formule minimum de maison, en rez-de-chaussée, une pièce habitable.

2 - **Apothis-taol** : maison à avancée (en breton : saillie de la table).

MAISONS RURALES

3 - **Datation :** Les datations principales ont été obtenues par analyse architecturale ; le corpus est très peu datant et tardif. Les édifices du XVIIe siècle ont tous été modifiés au XIXe siècle. Le repérage 1900-1930 n'est pas exhaustif.

B - Interprétation du tableau d'enregistrement

1 - **Elévations :** La majorité des maisons, soit 79 %, possède un étage carré ; les maisons en rez-de-chaussée et les "penty" représentent respectivement 16 % et 0,4 %, ce qui est marginal.

2 - **Travées :** Un tiers des maisons rurales repérées (33 %) , compte trois travées, 10 % deux travées et 8 % quatre travées. Le nombre assez élevé (47 %) de maisons sans travée s'explique d'une part par l'irrégularité des élévations des XVIIe et XVIIIe siècle et d'autre part par l'absence d'ordonnancement pour les maisons à apothis-taol.

3 - **Apothis-taol :** (voir aussi dossier cantonal "Maisons-Fermes.")

Les maisons à apothis-taol avec pignon représentent 51 % du corpus. A Kernenguy (fig. 10), chaque extrémité du logis possède l'avancée, il s'agit d'un logement double.

L'apothis-taol jumelé à Kersulguen (fig. 5) est une disposition inhabituelle et probablement le résultat de modifications successives.

MAISONS RURALES

4 - **Matériaux** : Le gros oeuvre de la majorité des maisons rurales, soit 60 %, est un mélange de schiste et de granite en moëllon. L'enduit représente 40 % du corpus et apparaît surtout sur les édifices tardifs ou en zone côtière.

5 - **Datation :** 87 % du corpus datent du XIXe siècle ; on constate une très forte augmentation de la construction entre 1850 et 1900 ; cette période totalise à elle seule 55 % de l'ensemble des maisons repérées.

MAISONS URBAINES

Tableau d'enregistrement des données

EDIFICES REPERES NON SELECTIONNES

SECTION CADASTRALE Parcelle	En rez-de-chaussée	Combles à surcroît	Etage (s)	Travées	Apothis-Taol		Matériaux			Sous-sol	Evier mural	Date	Observations
					Pignon	Sans pignon	granite, pierre de taille	granite, moëllon	Enduit				
● A B **140**												**après 1900**	**Style balnéaire**
135			1	3				X				après 1900	Style balnéaire, néogothique
132			1	2				X				v. 1900	
131			1	3					X			v. 1920	Style balnéaire, néogothique
● **107**			1	2				X				v. 1910	Style balnéaire, brique
115			1	3					X			1910-1920	Style balnéaire, brique
195			1	2			X			X		XVIIe s.	
199			1					X		X		1875-1900	Style balnéaire, Hôtel touristique
203 - 204			1	4				X	X			v. 1910	brique
208			1	3	X				X			1875-1900	

MAISONS URBAINES

Tableau d'enregistrement des données

EDIFICES REPERES NON SELECTIONNES

SECTION ADASTRALE Parcelle	En rez-de-chaussée	Combles à surcroît	Etage (s)	Travées	Apothis-Taol		Matériaux			Sous-sol	Evier mural	Date	Observations
					Pignon	Sans pignon	granite, pierre de taille	granite, moëllon	Enduit				
● A B 160			2	5					X			1870	Toit brisé. Immeuble de rapport
192			2	3					X			v. 1900	
160			3	8					X			1601 (remploi) 1850-1900	Toit brisé Ancien hôtel
161			1	3					X			1875-1900	Balcon Toit brisé
165 ●			2					X				XVIIe et 1875-1900	Edifice ancien remanié
184			1					X				v. 1920	Toit brisé brique
185			1	3				X		X		v. 1910	
186		X	1					X				v. 1910	Style balnéaire
137		X	2					X				v. 1910	
144			1	3	X				X			v. 1910	Style balnéaire
141			1	3	X				X			v. 1900	Style balnéaire néogothique

MAISONS URBAINES

Tableau d'enregistrement des données

EDIFICES REPERES NON SELECTIONNES

SECTION CADASTRALE Parcelle	En rez-de-chaussée	Combles à surcroît	Etage (s)	Travées	Apothis-Taol		Matériaux			Sous-sol	Evier mural	Date	Observations
					Pignon	Sans pignon	granite, pierre de taille	granite, moëllon	Enduit				
A C **73**			1	4	X				X			1875-1900	
132		X		3					X			v. 1900	Style balnéaire Fig.
133			2	3					X	X		v. 1900	Fig.
134			2	5			X					v. 1850 et 1900	Fig.
134 aile Est			1					X				XVIIe s. ?	
139			**1**				X					XVIIe et XIXe s.	Toit brisé Fig.
140			3	7					X			v. 1900	Fig.
142			**2**	**3**				X				1902	Fig.
143			**1**	**4**					X			v. 1900	
316			1				X					v. 1930	HEUZE et CORCUFF Architectes Remploi arcades, XVIIe s.

MAISONS URBAINES

Tableau d'enregistrement des données

EDIFICES REPERES NON SELECTIONNES

SECTION CADASTRALE Parcelle	En rez-de-chaussée	Combles à surcroît	Etage (s)	Travées	Apothis-Taol: Pignon	Apothis-Taol: Sans pignon	Matériaux: granite, pierre de taille	Matériaux: granite, moëllon	Matériaux: Enduit	Sous-sol	Evier mural	Date	Observations
A C 325			1				X					XVIIIe s.	
328			1				X			X		XVIIe s.	Tourelle d'escalier, plan en équerre.
329			1				X			X		XVIIIe s.	
332, 486												XVIIIe s.	Transformé
327			1					X				1875-1900	Remploi décor sculpté ancien
543			2	3					X	X		XVIIe et 1873	Tourelle d'escalier
476			1	3				X				v. 1850	
287			1					X				1550-1600	Transformé
284			2	2					X			v. 1850	
270			1						X			1875-1900	
187-188			1	3				X				1768 (remploi) v. 1910	Transformé

MAISONS URBAINES

Tableau d'enregistrement des données

EDIFICES REPERES NON SELECTIONNES

SECTION CADASTRALE Parcelle	En rez-de-chaussée	Combles à surcroît	Etage (s)	Travées	Apothis-Taol		Matériaux			Sous-sol	Evier mural	Date	Observations
					Pignon	Sans pignon	granite, pierre de taille	granite, moëllon	Enduit				
● A C 101			1	3				X				v. 1900	
103			1	3					X			1875-1900	
179			1	3 \					X			v. 1910	Brique Fig.
178			1	3				X				1875-1900	
303			2	4				X				1771	Fig.
● 314			1	4								1550-1600 1875-1900	Tourelle d'escalier
154			1	3				X				1550-1600	Tourelle Plan en équerre Fig.
155			2	5					X	X		1875-1900	
169			1					X		X		XVIIe s.	Puits
163			1				X			X		1550-1600	Remanié. Tourelle d'escalier

MAISONS URBAINES

Tableau d'enregistrement des données

EDIFICES REPERES NON SELECTIONNES

SECTION CADASTRALE Parcelle	En rez-de-chaussée	Combles à surcroît	Etage (s)	Travées	Apothis-Taol		Matériaux			Sous-sol	Evier mural	Date	Observations
					Pignon	Sans pignon	granite, pierre de taille	granite, moëllon	Enduit				
A C													
624			2	3					X			v. 1900	Fig.
337			1					X				1550-1600	Fig.
339			2					X		X		1550-1600 et 1900	Tourelle d'escalier
299			2					X				1598 (remploi) v. 1900	
288			2					X				XVIIe et fin XIXes.	Tourelle d'escalier Remanié
340			1	3					X			Fin XIXes.	
341			1	3					X			Fin XIXes.	
558			1	3					X			Fin XIXes.	
343			1	3					X			Fin XIXes.	
345			1				X					XVIIIes.?	
340													Unicum. Style balnéaire, bois et brique.

MAISONS URBAINES

Tableau d'enregistrement des données

EDIFICES REPERES NON SELECTIONNES

SECTION CADASTRALE Parcelle	En rez-de-chaussée	Combles à surcroît	Etage (s)	Travées	Apothis-Taol		Matériaux			Sous-sol	Evier mural	Date	Observations
					Pignon	Sans pignon	granite, pierre de taille	granite, moëllon	Enduit				
A C 287			2	3					X			Fin XIXes.	
288			2	4					X			Fin XIXes.	
279			1	5					X			1800-1850	Fig. 85.29.979 X
276			1				X			X		Début XVIIe s.	Tourelle d'escalier. Plan en équerre Fig. 33
275			1	2				X				XVIIIes.?	
274, 480			1					X				XVIIIe et fin XIXes.	
247			2	4				X				Fin XIXes.	
240			1						X			1770	
232			2	5					X			Fin XIXes.	
419			1		X			X				Fin XIXes.	
565			1	3				X		X		Fin XIXes.	

MAISONS URBAINES

Tableau d'enregistrement des données

EDIFICES REPERES NON SELECTIONNES

SECTION CADASTRALE Parcelle	En rez-de-chaussée	Combles à surcroît	Etage (s)	Travées	Apothis-Taol		Matériaux			Sous-sol	Evier mural	Date	Observations
					Pignon	Sans pignon	granite, pierre de taille	granite, moëllon	Enduit				
A C													
564			1	2				X		X		XVIIe et XIXe s.	Tourelle d'escalier
380			1	3					X			v. 1850	
379			1	3					X			v. 1900	
397			1	3					X			Fin XIXe s.	
396			1	3					X			Fin XIXe s.	
391			1	2				X				v. 1850	
388			1					X				XVIIIe s.	
414			1						X			v. 1850	
A D													
468	X							X				Fin XIXe s.	Ancienne ferme ?
74		X	1	3				X	X			v. 1850	

MAISONS URBAINES

Tableau d'enregistrement des données

EDIFICES REPERES NON SELECTIONNES

SECTION CADASTRALE Parcelle	En rez-de-chaussée	Combles à surcroît	Etage (s)	Travées	Apothis-Taol		Matériaux			Sous-sol	Evier mural	Date	Observations
					Pignon	Sans pignon	granite, pierre de taille	granite, moëllon	Enduit				
A D													
82			1	3					X	X		v. 1910	
A E													
95			1						X			v. 1900	
68			1	4	X				X			v. 1900	
116			1	3					X			1850-1900	Niche à Vierge
127			1	4					X			Fin XVIIIe	Niche à Vierge Fig. 70
139			1	3					X			milieu XIXe s.	
150			1						X	X		1550-1600	Plan en équerre. Tourelle d'escalier Fig. 53
151			1					X				début XVIIe et XIXe s.	Tourelle d'escalier

MAISONS URBAINES

Tableau d'enregistrement des données

EDIFICES REPERES **NON SELECTIONNES**

SECTION CADASTRALE Parcelle	En rez-de-chaussée	Combles à surcroît	Etage (s)	Travées	Apothis-Taol		Matériaux			Sous-sol	Evier mural	Date	Observations
					Pignon	Sans pignon	granite, pierre de taille	granite, moëllon	Enduit				
A E													
156			1	3				X				début XVIIe et XIXe s.	
149			1				X			X		Début XVIIe s.	Tourelle d'escalier. Plan en équerre Fig. 60
149			1	2					X			XVIIe s.	Transformé Fig. 61
157			1	2					X			v. 1850	Niche à Vierge
158			**1**	**3**					**X**			**v. 1850**	**Niche à Vierge**
185			1	3				X				v. 1850	
117			1	3				X				1850-1900	
527			1	3				X				v. 1850	
223			**1**	**3**					**X**			**1850-1900**	**Niche à Vierge**
267			**1**						X			v. 1850	Niche à Vierge
279			1	2	X			X				v. 1910	

MAISONS URBAINES

Tableau d'enregistrement des données

EDIFICES REPERES NON SELECTIONNES

SECTION CADASTRALE Parcelle	En rez-de-chaussée	Combles à surcroît	Etage (s)	Travées	Apothis-Taol		Matériaux			Sous-sol	Evier mural	Date	Observations
					Pignon	Sans pignon	granite, pierre de taille	granite, moëllon	Enduit				
A E													
192			1	2	X			X				XVIIe et XIXe s.	Fig. 67
173			1	2				X				v. 1850	Niche à Vierge
172			1	2				X				v. 1850	Niche à Vierge
171			1	3				X				v. 1850	Niche à Vierge
175			1	2					X			v. 1850	
176			1	2					X			v. 1850	
177			1	3					X			v. 1850	
194			2	3					X			Fin XIXe s.	
A H													
80	X								X			XIXe s.	Ancienne maison de pêcheur ?
67			1	3					X			1850-1900	Niche à Vierge

MAISONS URBAINES

Tableau d'enregistrement des données

EDIFICES REPERES NON SELECTIONNES

SECTION ADASTRALE Parcelle	En rez-de-chaussée	Combles à surcroît	Etage (s)	Travées	Apothis-Taol: Pignon	Apothis-Taol: Sans pignon	Matériaux: granite, pierre de taille	Matériaux: granite, moëllon	Matériaux: Enduit	Sous-sol	Evier mural	Date	Observations
A I													
21			1	3					X			v. 1850	Niche à Vierge
22			1					X				XVIIIe s.	
12	X								X			XIXe s.	Ancienne maison de pêcheur ?

MAISONS URBAINES

Tableau d'enregistrement des données

EDIFICES SELECTIONNES

SECTION CADASTRALE Parcelle	En rez-de-chaussée	Combles à surcroît	Etage (s)	Travées	Apothis-Taol: Pignon	Apothis-Taol: Sans pignon	Matériaux: granite, pierre de taille	Matériaux: granite, moëllon	Matériaux: Enduit	Sous-sol	Evier mural	Date	Observations
[redacted] A B 194			1				X			X		1550-1600 et XVIIIes	Maison de négociant. Tour d'escalier.
A B 198			1				X			X		1582 et XVIIIe s.	Maison de négociant, plan en équerre, tour d'escalier
A C 49			1						X			1912	Maison type balnéaire
A C 8[redacted]			1					X				1550-1600	Ancienne ferme ?
A C 561 / 377			1				X			X		v. 1550	Maison de négociant
A C 146			1				X			X		1550-1600	Fenêtre d'angle. Maison de négociant.
A C 318			1				X			X		1550-1600	Maison de négociant. Plan en L
A C 310			1					X		X		1550-1600 et XVIIes.	Maison de négociant Plan en U

MAISONS URBAINES

Tableau d'enregistrement des données

EDIFICES SELECTIONNES

SECTION CADASTRALE Parcelle	En rez-de-chaussée	Combles à surcroît	Etage (s)	Travées	Apothis-Taol: Pignon	Apothis-Taol: Sans pignon	Matériaux: granite, pierre de taille	Matériaux: granite, moëllon	Matériaux: Enduit	Sous-sol	Evier mural	Date	Observations
A C 323 / 324			1				X			X		1561	Maison de négociant. Remises à arcades.
A C 158			1				X			X		1550-1600 et 1603	Maison de négociant
A E 34	X								X		X	v. 1738	
A B 155			1				X			X		1604 et XVIIIes.	Maison de négociant. Tour d'escalier
A C 349			1				X			X	X	1550-1600	Maison de négociant. Tour d'escalier.
A B 157			1				X					1550-1600 et XIXe s.	Maison de négociant. Tour d'escalier.
A C 35 / 136			1				X	X		X		1550-1600	Maison de négociant. Tour d'escalier.
A C 338			1				X	X		X		1550-1600	Remise à arcades
A C 157			1					X		X	X	1560	Maison de négociant.

MAISONS URBAINES

INSEE				INVENTAIRE	
Population 1 846	Population 1 982	Edifices avant 1915	Edifices 1 982	Repérage	Sélection
3 690	3 787	415	1 243	134	17

Tableau d'enregistrement

- SYNTHESE -

Elévations					Travées					Apothis-Taol		Matériaux			Divers		Datation (1)					
En rez-de-chaussée	Combles à surcroît	Etages carrés 1	Etages carrés 2	Etages carrés 3	2	3	4	5	7 et 8	avec pignon	sans pignon	granite pierre de taille	granite moëllon	Enduit	sous-sol	évier mural	XVIe siècle	XVIIe siècle	XVIIIe siècle	1800 - 1850	1850 - 1900	1900 - 1920 (2)
4	4	103	21	2	15	46	9	5	2	8	0	23	52	58	27	3	19	14	14	20	50	17

Dates portées : 1560, 1561, 1572, 1582, 1598, 1601, 1604, 1738, 1768, 1771, 1870, 1873, 1902, 1912.

A - Interprétation du tableau d'enregistrement

1 - **Elévations :** La majorité des maisons, soit 76 %, compte un étage carré. Les maisons à deux ou trois étages (17 %) ne sont pas représentatives du corpus ; situées essentiellement autour de la place Lacaze-Duthiers

(1) Pour les maisons restaurées ou modifiées aux XIXe et XXe siècles , la datation ancienne a été privilégiée. Les datations sont essentiellement obtenues par analyse architecturale.

(2) Repérage non exhaustif.

MAISONS URBAINES

ont souvent été rehaussées à une époque tardive. Les paramètres "en rez-de-chaussée" et "combles à surcroît" ne sont pas représentés d'une manière significative.

77 maisons sur un total de 134 repérées et sélectionnées, soit la moitié, ont des élévations à travées ; l'élévation à trois travées est majoritaire (60 %).

D'une manière générale, la disposition en travées devient la règle à partir du XVIIIe siècle, alors qu'elle est exceptionnelle pour le corpus plus ancien.

Les maisons à apothis-taol, toutes avec pignon, sont très rares et se situent, sans exception,en secteur semi-rural ; il s'agit, en effet, d'une formule architecturale caractéristique de l'habitat rural.

Le granite d'extraction locale ou provenant de l'île de Batz est le matériau privilégié des constructions de Roscoff. 24 maisons, soit 18 % sont construites en pierre de taille, au moins leurs élévations principales. L'emploi de la pierre de taille est courant

au XVIe siècle (fig. 14, 21, 35), au XVIIe siècle (fig. 60) et au XVIIIe siècle (fig. 69), mais plutôt rare aux XIXe et XXe siècles. Les maisons de marchands de la seconde moitié du XVIe siècle situées près de l'église et en front de mer sont toutes construites en pierre de taille. 52 maisons, soit 38 %, sont construites en moëllon de granite, matériau utilisé pour les maisons les plus anciennes (fig. 28, 29, 44, 45, 46, 48, 51), mais également tout au long des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles.

57 maisons, soit 42 % du corpus, portent un enduit. L'habitude d'enduire les façades n'est pas caractéristique d'une époque précise, mais s'observe pour l'ensemble des maisons, à l'exception, bien sûr, pour les édifices en pierre de taille.

Certaines maisons aujourd'hui décrépies portaient à l'origine un enduit (fig. 62, 64), comme le confirment des cartes postales du début du siècle. D'autres n'étaient probablement jamais enduites et font apparaître les nuances du moëllon de teintes roses et beiges.

Aux XIXe et XXe siècle, beaucoup de façades ont été enduites (fig. 72, 73, 80).

MAISONS URBAINES

Un phénomène assez récent et regrettable consiste à mettre à nu le moëllon qui, à l'origine, était couvert d'enduit (fig. 81, 75). L'emploi d'un matériau importé, la brique, pour l'entourage des baies (fig. 98, 91), est lié à l'arrivée du chemin de fer et de l'essor de Roscoff comme station balnéaire à la fin du siècle dernier ; son emploi reste néanmoins très marginal.

28 maisons repérées ou sélectionnées ont un sous-sol, structure très rare dans l'habitat rural, mais plus fréquente en milieu urbain. A Roscoff, la présence d'une cave est toujours liée à la fonction commerciale de la maison. La plus forte densité s'observe le long des grèves, dans les édifices construits au XVIe siècle, pour les marchands et négociants.

Les exemples les plus intéressants ont été relevés 12, rue Amiral Courbet (voir dossier) ou un escalier descend directement de la grève à une cave composée de six pièces basses séparées par des arcades ; le même système existe ailleurs (fig. 12, 13, 40, 53), au 25, rue Amiral Réveillère (voir dossier), au 10, rue Albert de Mun (voir dossier).

Un plan différent a été adopté au 9, rue Amiral Réveillère (voir dossier) : l'accès à la cave se fait à partir de la tourelle d'escalier qui dessert également les étages supérieurs; l 'ensemble du bâtiment en L est construit sur des caves partiellement voûtées, mais sans accès direct à la mer. Une distribution semblable existait au 19, rue Amiral Réveillère (voir dossier). Au 22, rue Armand Rousseau (voir dossier), il y a deux façons d'accéder à la cave, soit directement par la mer, ce qui facilitait la manutention, soit par un petit escalier aménagé sous l'escalier principal. La même disposition existe 8, rue Louis Pasteur, (actuellement Mairie, voir dossier). La cave de la maison passage Louis Noir (voir dossier) donnait directement sur la mer ; aérée par des oculus, elle servait, tout comme la galerie sur piliers, au stockage des marchandises ; ici, pas de communication entre cave et étage d'habitation.

Une caractéristique de l'aménagement intérieur est l'évier mural ; cette disposition, qui n'existe que dans les maisons des XVIe et XVIIe siècles, fait défaut dans les maisons rurales simples, mais apparaît

MAISONS URBAINES

dès le XVe siècle dans quelques manoirs du canton.

Malgré des transformations successives et nombreuses, quelques maisons conservent encore un évier mural à son emplacement d'origine : 9, rue Amiral Réveillère ; 81 rue des Capucins ; 31 rue Gambetta ; 81 rue Louis Pasteur (act. Mairie, voir dossier).

B - Observations générales

1 - **Situation :** Les maisons de Roscoff forment une agglomération sinueuse qui longe le front de mer sur plus d'un kilomètre ; elles s'élèvent de part et d'autre d'une voie principale et leur construction a progressé entre 1550 et 1600, d'Ouest vers l'Est. Les maisons situées au Nord de l'axe principal possèdent toutes un accès direct à la Manche.

Les constructions s'élèvent à même l'enrochement naturel ou sur des terrains sablonneux.
L'agglomération roscovite s'est développée sur des terrains donnés par l'évêque de Saint-Pol-de-Léon aux marchands, classe sociale en pleine ascension. Les archives départementales du Finistère conservent un grand nombre de documents qui nous renseignent sur l'occupation des sols au bord de mer ; ils ont été analysés dans le bulletin paroissial de Roscoff (voir bibliographie).

Roscoff est un "lotissement seigneurial" du XVIe siècle où l'habitation et le commerce ont été intimement liés à l'activité portuaire.

Cette première urbanisation concertée s'est accompagnée d'un principe concernant l'intérêt de tous, le libre accès à la mer. Les passa-

MAISONS URBAINES

ges nombreux et étroits ont été systématiquement aménagés pour accéder de l'artère principale aux bords de la grève.

Une seule place, celle de l'église, a connu un développement plus structuré.

Les maisons sélectionnées les plus représentatives se situent essentiellement le long de l'artère principale où à proximité de l'église paroissiale.

2 - **Composition d'ensemble :** Pour les maisons sélectionnées, la mitoyenneté ou la situation d'angle est la règle. La situation en front de mer permet soit un accès direct à la grève, soit, plus rarement, l'aménagement d'un jardin.

L'implantation vers l'intérieur des terres, côté Sud de l'artère principale et de la rue Armand Rousseau, a permis l'aménagement de jardins plus vastes, clos de murs, à l'abri du vent.

La disposition avec pignon sur rue est exceptionnelle (fig. 35, maison datée 1572) ; en général, les élévations principales donnent sur la rue, avec une largeur moyenne de 9 à 12 mètres. La maison 12, rue Amiral Courbet, large de 20 mètres, est un unicum ; construite à l'extrémité Est de l'ancienne agglomération, elle était sans doute libre de toute contrainte cadastrale. Pour la maison 10, rue Albert de Mun, (l'actuel presbytère), très large également, il s'agit en réalité d'un regroupement de deux logis anciens, "rhabillés" au moins en façade, au XVIIIe siècle et formant depuis un seul logis.

3 - **Matériaux :** Sur les 17 édifices sélectionnés, 13 sont construits en pierre de taille de granite d'extraction locale. Les rochers entre Roscoff et l'île de Batz ainsi que le littoral de l'île de Batz est servi, de tout temps, de carrières pour les constructions locales. Il s'agit d'un beau granite à grain moyen de couleur rose et beige. Les élévations latérales et postérieures ainsi que les tourelles d'escaliers sont toujours construites en moëllons de granite, parfois mélangés de schiste,

MAISONS URBAINES

sauf au 12, rue Amiral Courbet où les deux élévations sont en pierre de taille.

Hors de l'agglomération ancienne, l'emploi de la pierre de taille est réservé aux chaînages d'angle et à l'entourage des baies (79, rue Albert de Mun).

L'ardoise est l'unique matériau de couverture. Pour les toitures les plus soignées, elle provient des ardoisières de Sizun (Finistère) et se distingue par son épaisseur, sa mise en oeuvre, le cloutage, ainsi que ses teintes gris-bruns mordorées.

4 - Elévations : Les élévations à un étage carré sont la règle. Pour les maisons de la seconde moitié du XVIe siècle, le percement des ouvertures se fait toujours en fonction des besoins d'éclairage intérieurs, sans souci d'ordonnancement (31, rue Gambetta ; 8, rue Louis Pasteur; 25, rue Amiral Réveillère; 2, rue Armand Rousseau). La maison 12, rue Amiral Courbet montre bien sur sa façade principale, l'ébauche de quelques travées, alors que sur l'élévation postérieure, l'emplacement des baies reste irrégulier. Quelques façades ont été tardivement, souvent lors de remaniements du XVIIIe siècle, pourvues de travées (10, rue Albert de Mun ou 19, place Lacaze-Duthiers).

Une particularité, la fenêtre sur l'angle, observée aussi dans le canton de Pont-Croix (Finistère), existe au 9, rue Amiral Réveillère, mais aussi dans trois maisons repérées (fig. 31, 35, 37). Cette formule permettait d'augmenter l'éclairage des pièces et d'adoucir l'angle, donc la silhouette de l'édifice.

5 - Couvertures : La majorité des maisons est couverte de toitures à longs pans, associées aux noues lorsqu'il y a des ailes de retour et des tours d'escaliers. Les tours d'escaliers hors-oeuvre sont coiffées soit de toits à longs pans (2, rue Armand Rousseau; 22, rue Amiral Réveillère; 18, rue Albert de Mun), soit de toits côniques à noue (25, rue Amiral Réveillère ; 31, rue Gambetta ; 8, rue Louis Pasteur). Quelques tours d'escaliers sont coiffées de toits en pavillons (9, rue Amiral Réveillère). Des pignons découverts à crossettes sont la règle là où il n'y a pas de mitoyenneté.


MAISONS URBAINES

6 - Distribution intérieure

Deux corps de bâtiments

Six édifices, tous situés en front de mer, ont conservé une structure d'origine particulière ; ailleurs, des transformations successives et des modifications parcellaires ont trop profondément modifié cette typologie probablement assez répandue à Roscoff et qui est, dans l'état actuel des recherches, unique en Bretagne.

Une parcelle longue et assez étroite est occupée, à ses extrémités, par deux corps de bâtiments formant une cour intérieure.



MAISONS URBAINES

L'aménagement de jardins, gagnés dès la construction sur le littoral rocheux, existe pour les maisons 2, 3 et 5. Ailleurs, le bâtiment situé au fond de la parcelle domine directement la grève. Le corps de bâtiment sur rue était destiné à l'habitation et à l'usage commercial avec aménagement d'une boutique (19, rue Amiral Réveillère). Le corps de bâtiment en front de mer pouvait également servir de logis, au moins dans ses parties supérieures, alors que le rez-de-chaussée, utilisé comme cave ou entrepôt, donnait directement à la grève, facilitant ainsi l'accès aux bâteaux. La maison 6 (passage Louis Noir) en est un parfait exemple.


En ce qui concerne la liaison entre les deux corps de bâtiments, trois formules existent : absence de liaison (maisons 1 et 2), liaison par un étroit corps de bâtiment (maison 4) ou liaison par une galerie de distribution sur arcades (maison 5 et 6, fig. 26), solution tout à fait originale, fonctionnelle et de grande qualité architecturale.

Les documents du XVIe siècle font mention de l'usage de certaines parties des bâtiments : écuries, celliers, "galleryes" et four.

MAISONS URBAINES

L'escalier

Dans un corpus chronologiquement homogène datant de la seconde moitié du XVIe siècle, quatre formules concernant l'emplacement de l'escalier (dans-oeuvre, hors-oeuvre ou situé dans l'angle) ainsi que sa forme (droit, en vis) existent simultanément ; les schémas font apparaître ces formules qui témoignent d'une diversité relativement grande à une époque ou l'activité architecturale est particulièrement importante en Bretagne.



MAISONS URBAINES

Dans la maison située passage Louis Noir, le système de distribution est particulier : il n'y a pas de communication verticale entre la cave et la salle, mais un escalier extérieur droit donne accès à la salle qui communique avec le second niveau par un escalier en vis en encorbellement (voir dossier et relevés).

Une autre particularité de quelques maisons roscovites réside dans l'aménagement d'un petit escalier secondaire en encorbellement donnant accès à une chambre haute aménagée au-dessus de l'escalier principal ; c'est le cas au 2, rue Armand Rousseau, au 9, rue Amiral Réveillère, au 18, rue Albert de Mun, au 22, rue Amiral Réveillère, dans la maison située rue Edouard Corbière, ou encore, mais très transformé, au 19, place Lacaze-Duthiers. Cette formule existe dans un grand nombre de manoirs du canton étudié et dans toute la Bretagne.

Le décor des maisons urbaines de Roscoff apparaît à deux endroits privilégiés, la lucarne et la cheminée. Nombreuses sont les lucarnes qui portent le décor de la seconde Renaissance inspiré des recueils ornementaux de l'époque : cannelures, frontons à volutes, cuirs découpés, coquilles et têtes humaines.

La structure des lucarnes et les motifs qui y figurent sont répétés sans cesse et accentuent les parties hautes des maisons en leur conférant un air de famille. Elles sont l'oeuvre des mêmes maçons et artisans entre 1550 et 1600, ce qui explique les ressemblances du langage ornemental.

Cette observation s'applique également aux cheminées qui reflètent le même répertoire ornemental et qui ne se distinguent guère des cheminées de manoirs ou de châteaux contemporains.

Parmi les plus intéressantes, il faut citer les cheminées des maisons situées passage Louis Noir, et au 8, rue Louis Pasteur. Quelques cheminées, à l'instar d'un blason noble, portent des cartouches aux marques de marchands, parfois effacées car uniquement peintes, parfois sculptées : au 31, rue Gambetta, deux cheminées en sont pourvues ; celle du 46, rue Gambetta (fig. 36) porte la date de 1572 ainsi que l'inscription " CREDO IESUS MARIA"

MAISONS URBAINES

tout comme celle de la rue des Moguerou (fig. 19). Au 15, rue Gambetta, deux lions en demi-relief présentent un cartouche gravé aux initiales d'un marchand ; une figuration semblable a été découverte récemment, lors de l'enlèvement de lambris, au 9, rue Amiral Réveillère sur une cheminée dont un piédroit porte une fleur de lys en relief.

Au XVIIIe siècle, beaucoup de ces demeures ont été cloisonnées et lambrissées : 18, rue Albert de Mun, 21, rue Armand Rousseau, 9, rue Amiral Réveillère et rue Edouard Corbière. C'était l'occasion d'introduire un décor peint, soit sur bois, soit sur toile, dont deux exemples ont pu être recencés.

Au 18, rue Albert de Mun (voir dossier), quatre peintures à l'huile sur toile marouflée du XVIIIe représentant des scènes champêtres et des paysages avec ruines ont été intégrées aux boiseries.

Les cinq panneaux en bois peint du 2, rue Armand Rousseau, exécutés vers 1730, représentent un intérêt capital pour l'histoire de Roscoff en particulier et la peinture léonarde en général (voir dossier).

BIBLIOGRAPHIE

- A.D. Finistère, 5 G 329 et 331.

  Evêché de Léon, paroisse de Notre-Dame de Croas Batz.

- Bulletin Paroissial de Roscoff, (abbé Jean Feutren), 1962-1976.

29 ROSCOFF
MAISONS FERMES

Table des illustrations

Pl.I	Extrait réduit du cadastre de 1984 : maisons urbaines	
Pl.II	Sélection et repérage : maisons rurales. Carte I.G.N., Saint-Pol-de-Léon 3-4, 1/25000è, 1974	
Pl.III	Keraison, plan de masse	
Doc.1	Maison détruite à Lanarbarès. Dessin Frotier de la Messelière en 1908	
Fig.1	Keraison, élévation Est : vue générale	29 55/30A Z
Fig.2	Keraison, puits et auge : vue générale	29 55/32A Z
Fig.3	Laber, élévation Est : vue générale	29 1/16 Z
Fig.4	Laber, élévation Ouest : vue générale	29 38/10 Z
Fig.5	Kersulguen : vue générale	85 29 01101 X
Fig.6	Praterou : vue générale	86 29 00406 X
Fig.7	Praterou, puits : vue générale	85 29 01097 X
Fig.8	Praterou, remise : vue générale	85 29 01098 X
Fig.9	Praterou, remise et logement : vue générale	85 29 01099 X
Fig.10	Kermenguy : vue de situation Sud	29 32/11A Z
Fig.11	Rue Amiral Réveillère, alignement Nord : vue générale	85 29 01279 V
Fig.12	Rue Armand Rousseau, alignement Sud : vue générale	85 29 01142 X
Fig.13	Rue Armand Rousseau, alignement Sud : détail	85 29 01022 X
Fig.14	Rue des Moguerou, logis, élévation Est : vue générale	86 29 00308 X
Fig.15	Rue des Moguerou, alignement est : vue générale	86 29 00309 X
Fig.16	Rue des Moguerou : vue de situation Sud	86 29 00307 X
Fig.17	Rue des Moguerou, logis : détail de la lucarne	86 29 00306 X
Fig.18	Rue des Moguerou, logis : détail de la lucarne	85 29 01021 X
Fig.19	Rue des Moguerou, rez-de-chaussée : détail de la cheminée, état en 1950	92 29 00436 X

29 ROSCOFF
MAISONS FERMES

Table des illustrations (suite)

Fig.20	Rue des Moguerou, étage : détail de la cheminée, état vers 1950	
Fig.21	19, rue Armand Rousseau, élévation Nord : vue générale	85 29 01135 X
Fig.22	19, rue Armand Rousseau, élévation Nord : détail d'une ouverture	85 29 01137 X
Fig.23	19, rue Armand Rousseau, élévation Nord : détail d'une lucarne	85 29 01136 X
Fig.24	21-23, place Lacaze-Duthiers, élévation Sud : vue générale	85 29 01000 X
Fig.25	21-23, place Lacaze-Duthiers, élévation Sud : détail entrées des caves	85 29 01001 X
Fig.26	15, rue Amiral réveillère, maison détruite	29 42/35 Z
Fig.27	9, rue Amiral Réveillère, vestiges d'une maison, élévation Nord : vue générale	85 29 01093 X
Fig.28	9, rue Amiral Réveillère, vestiges d'une maison, élévation Nord : détail de la tour d'escalier	85 29 01092 X
Fig.29	Passage Louis Noir, élévation sud : vue générale	85 29 01050 X
Fig.30	Passage Louis Noir, élévation Sud : détail de lucarne	85 29 01051 X
Fig.31	28, rue Amiral Réveillère, élévation Nord-Est : vue générale	86 29 00310 X
Fig.32	20, rue Gambetta, élévation Est : vue générale	86 29 00305 X
Fig.33	26, rue Gambetta, élévation Est : vue générale	86 29 01280 X
Fig.34	23, rue Gambetta, élévation Ouest : vue générale	29 18/24A Z
Fig.35	46, rue Gambetta, élévation Sud-Est : vue générale	85 29 00978 X
Fig.36	46, rue Gambetta : détail de la cheminée, état en 1950	
Fig.37	12, rue Yan d'Argent, élévation Sud : vue générale	85 29 01066 X
Fig.38	12, rue Yan d'Argent, élévation Est : vue générale	85 29 01068 X
Fig.39	12, rue Yan d'Argent, élévation Nord-Est : vue générale	85 29 01069 X

29 ROSCOFF
MAISONS FERMES

Table des illustrations (suite)

Fig.40	3, rue Yan d'Argent, élévation Ouest : vue générale	85 29 01065 X
Fig.41	3, rue Yan d'Argent, rez-de-chaussée : détail de la cheminée	86 29 00382 X
Fig.42	3, rue Yan d'Argent, rez de chaussée : détail de l'ancien évier	86 29 00383 X
Fig.43	4, rue Yan d'Argent, élévation Ouest : vue générale	29 36/34 Z
Fig.44	12, rue P. de Keranveyer, élévation Ouest : vue générale	85 29 00958 X
Fig.45	12, rue P. de Keranveyer, élévation Est : vue générale	85 29 00989 X
Fig.46	Rue Kléber (A.H. 76), élévation Nord : vue générale	85 29 00996 X
Fig.47	Rue Kléber (A.H. 76), élévation Sud : vue générale	85 29 00997 X
Fig.48	24, rue Joseph Viala, élévation Nord : vue générale	85 29 00999 X
Fig.49	24, rue Joseph Viala, élévation Sud : vue générale	29 35/27 Z
Fig.50	24, rue Joseph Viala : détail de l'évier avec écoulement extérieur	29 38/8 Z
Fig.51	20, rue Joseph Viala, élévation Nord : vue générale	85 29 00998 X
Fig.52	20, rue Joseph Viala, élévation Sud : vue générale	29 35/29 Z
Fig.53	40, rue Amiral Courbet, élévation Nord : vue générale	85 29 00990 X
Fig.54	73, rue Albert de Mun, élévation Ouest : vue générale	85 29 01044 X
Fig.55	81-83, rue Albert de Mun, élévation Ouest : vue générale	85 29 01043 X
Fig.56	15, rue Gambetta, rez-de-chaussée : vue générale de la cheminée	85 29 01070 X
Fig.57	15, rue Gambetta, rez-de-chaussée : détail du blason de marchand de la cheminée	85 29 01071 X
Fig.58	53, rue Albert de Mun : détail de linteau avec marque de marchand	85 29 01042 X
Fig.59	16, rue Amiral Réveillère : vue générale de la cheminée	29 35/28 Z

29 ROSCOFF
MAISONS FERMES

Table des illustrations (suite)

Fig.60	43, rue Amiral Courbet, élévation Sud : vue générale	85 29 00991 X
Fig.61	45, rue Amiral Courbet, élévation Sud : vue générale	85 29 00992 X
Fig.62	36, rue Gambetta, élévation Est : vue générale	85 29 00982 X
Fig.63	36, rue Gambetta : détail d'une baie	85 29 00981 X
Fig.64	34, rue Gambetta, élévation Est : vue générale	85 29 00983 X
Fig.65	16, rue Albert de Mun, élévation Est : vue générale	85 29 01040 V
Fig.66	12, rue Laënnec, élévation Nord : vue générale	86 29 00311 X
Fig.67	Rue de la petite Vitesse, maison : vue générale	85 29 01004 X
Fig.68	30-32, rue Gambetta, élévation Est : vue générale	85 29 00984 X
Fig.69	24, rue Gambetta, élévation Est : vue générale	85 29 00979 X
Fig.70	26, rue Amiral Courbet, élévation Nord : vue générale	85 29 00993 X
Fig.71	Place Lacaze-Duthiers, alignement Nord : vue générale	85 29 00876 X 970
Fig.72	13, place Lacaze-Duthiers, élévation Sud : vue générale	85 29 00966 X
Fig.73	15, place Lacaze-Duthiers, élévation Sud : vue générale	85 29 00969 V
Fig.74	17, place Lacaze-Duthiers, élévation Sud : vue générale	85 29 00968 V
Fig.75	7, place Lacaze-Duthiers, élévation Sud : vue générale	85 29 00965 V
Fig.76	7, place Lacaze-Duthiers, élévation Sud : détail du balcon	85 29 00967 X
Fig.77	4, rue Louis Pasteur : vue de situation	85 29 01133 X
Fig.78	4, rue Louis Pasteur, élévations Nord et Ouest : vue générale	85 29 01132 X
Fig.79	4, rue Louis Pasteur, élévation Sud : vue générale	85 29 01134 X


29 ROSCOFF
MAISONS FERMES

Table des illustrations (fin)

Fig.80	4, rue Armand Rousseau, élévation Nord : vue générale	85 29 01138 X
Fig.81	1, rue Amiral Réveillère, élévation Sud : vue générale	85 29 00971 V
Fig.82	15, rue Amiral Réveillère, élévation Sud : vue générale	85 29 01278 V
Fig.83	40, rue Gambetta, élévation Est : vue générale	86 29 00304 X
Fig.84	7, rue Amiral Courbet, élévation Est : vue générale	85 29 01195 X
Fig.85	Rue Edouard Corbière, alignement Sud : vue générale	85 29 01150 X
Fig.86	39, rue Edouard Corbière, élévation Nord-Ouest : vue générale	85 29 01154 X
Fig.87	Rue Edouard Corbière : vue de situation Ouest	85 29 01149 X
Fig.88	49, rue Edouard Corbière, élévation Nord-Ouest : vue générale	85 29 01156 X
Fig.89	57, rue Edouard Corbière, élévation Ouest : vue générale	85 29 01152 X
Fig.90	75, rue Edouard Corbière, élévation Sud : vue générale	85 29 01153 X
Fig.91	43, rue Edouard Corbière, élévation Nord : vue générale	85 29 01155 X
Fig.92	2, avenue Victor Hugo, élévation Est : vue générale	85 29 01151 X
Fig.93	Rue Marquise de Kergariou, maison Saint-Luc, élévation Nord : vue générale	85 29 01160 X
Fig.94	Rue Marquise de Kergariou, maison Saint-Luc, bâtiment annexe et serre : vue générale	85 29 01161 X
Fig.95	Rue Marquise de Kergariou, maison Saint-Luc, chapelle :vue générale	85 29 01157 X
Fig.96	Rue Marquise de Kergariou, maison Saint-Luc, pavillon de jardin : vue générale	85 29 01159 X
Fig.97	Rue Marquise de Kergariou, maison Saint-Luc, pavillon de jardin : vue générale	85 29 01158 X
Fig.98	16, rue Yan d'Argent, élévation Sud-Ouest : vue générale	85 29 01067 X

ROSCOFF
MAISONS FERMES


Pl.I Extrait réduit du cadastre de 1984 : maisons urbaines



ROSCOFF
MAISONS FERMES


Pl.II Sélection et repérage : maisons rurales.
Carte I.G.N., Saint-Pol-de-Léon 3-4,
1/25000è, 1974

○ Repérage




ROSCOFF
MAISONS FERMES

Pl.III Keraison, plan de masse



ROSCOFF
MAISONS FERMES

Doc.1 Maison détruite à Lanarbarès. Dessin Frotier de la Messelière en 1908



29 ROSCOFF
MAISONS FERMES

Fig.1 Keraison, élévation Est : vue générale Cl.Inventaire

29 55/30AZ



Fig.2 Keraison, puits et auge : vue générale Cl.Inventaire

29 55/32AZ



Fig.3 Laber, élévation Est : vue générale Cl.Inventaire

29 1/16 Z



Fig.4 Laber, élévation Ouest : vue générale Cl.Inventaire

29 38/10 Z



29 ROSCOFF
MAISONS FERMES

Fig.5 Kersulguen : vue générale Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01101 X



29 ROSCOFF
MAISONS FERMES

Fig.6 Praterou : vue générale

Cl.Inv.Artur/Lambart

86 29 00406 X



29 ROSCOFF
MAISONS FERMES

Fig.7 Praterou, puits : vue générale Cl.Inv.Artur/Lambart


85 29 01097 X



29 ROSCOFF
MAISONS FERMES

Fig.8 Praterou, remise : vue générale Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01098 X



29 ROSCOFF
MAISONS FERMES


Fig.9 Praterou, remise et logement : vue générale Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01099 X



Fig.10 Kernenguy : vue de situation Sud Cl.Inventaire

29 32/11AZ



29 ROSCOFF
MAISONS FERMES

Fig.11 Rue Amiral Réveillère, alignement Nord : vue générale

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01279 V



29 ROSCOFF
MAISONS FERMES

Fig.12 Rue Armand Rousseau, alignement Sud : vue générale

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01142 X



29 ROSCOFF
MAISONS FERMES

Fig.13 Rue Armand Rousseau, alignement Sud : détail Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01022 X



Fig.14 Rue des Moguerou, logis, élévation Est : vue générale Cl.Inv.Artur/Lambart

86 29 00308 X



Fig.15 Rue des Moguerou, alignement Est : vue générale

Cl.Inv.Artur/Lambart

86 29 00309 X



29 ROSCOFF
MAISONS FERMES

Fig.16 Rue des Moguerou : vue de situation Sud Cl.Inv.Artur/Lambart

86 29 00307 X



Fig.17 Rue des Moguerou, logis : détail de la lucarne

Cl.Inv.Artur/Lambart

86 29 00306 X



Fig.18 Rue des Moguerou, logis : détail de la lucarne

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01021 X



Fig.19 Rue des Moguerou, rez-de-chaussée : détail de la cheminée, état en 1950 Cl.Inv.Artur/Lambart

92 29 00436 X



Fig.20 Rue des Moguerou, étage : détail de la cheminée, état vers 1950



29 ROSCOFF
MAISONS FERMES

Fig.21 19, rue Armand Rousseau, élévation Nord : vue générale — Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01135 X



29 ROSCOFF
MAISONS FERMES

Fig.22 19, rue Armand Rousseau, élévation Nord : détail d'une ouverture

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01137 X




Fig.23 19, rue Armand Rousseau, élévation Nord : détail d'une lucarne

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01136 X



29 ROSCOFF
MAISONS FERMES

Fig.24 21-23, place Lacaze-Duthiers, élévation Sud : vue générale Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01000 X



29 ROSCOFF
MAISONS FERMES

Fig.25 21-23, place Lacaze-Duthiers, élévation Sud : détail entrées de caves Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01001 X



Fig.26 15, rue Amiral Reveillère, maison détruite Cl.Inventaire

29 42/35 Z




Fig.27 9, rue Amiral Réveillère, vestiges d'une maison, élévation Nord : vue générale

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01093 X



Fig.28 9, rue Amiral Réveillère, vestiges d'une maison, élévation Nord : détail de la tour d'escalier

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01092 X



Fig.29 Passage Louis Noir, élévation Sud : vue générale

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01050 X



Fig.30 Passage Louis Noir, élévation Sud : détail de lucarne

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01051 X



Fig.31 28, rue Amiral Réveillère, élévation Nord-Est : vue générale

Cl.Inv.Artur/Lambart

86 29 00310 X



29 ROSCOFF
MAISONS FERMES

Fig.32 20, rue Gambetta, élévation Est : vue générale

Cl.Inv.Artur/Lambart

86 29 00305 X



Fig.33 26, rue Gambetta, élévation Est : vue générale

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01280 X




Fig.34 23, rue Gambetta, élévation Ouest : vue générale

Cl.Inventaire

29 18/24AZ



29 ROSCOFF
MAISONS FERMES

Fig.35 46, rue Gambetta, élévation Sud-Est : vue générale

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 00978 X



Fig.36 46, rue Gambetta : détail de la cheminée datée 1572, état en 1950

Q. Inv
92 29 957 X



Fig.37 12, rue Yan d'Argent, élévation Sud : vue générale

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01066 X



Fig.38 12, rue Yan D'Argent, élévation Est : vue générale

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01068 X



Fig.39 12, rue Yan d'Argent, élévation Nord-Est : vue générale


Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01069 X



Fig.40 3, rue Yan d'Argent, élévation Ouest : vue générale — Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01065 X



29 ROSCOFF
MAISONS FERMES

Fig.41 3, rue Yan d'Argent, rez-de-chaussée : détail de la cheminée

Cl.Inv.Artur/Lambart

86 29 00382 X



Fig.42 3, rue Yan d'Argent, rez-de-chaussée : détail de l'ancien évier

Cl.Inv.Artur/Lambart

86 29 00383 X



Fig.43 4, rue Yan d'Argent, élévation Ouest : vue générale Cl.Inventaire


29 36/34 Z



Fig.44 12, rue P. de Keranveyer, élévation Ouest : vue générale

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 00958 X
388



29 ROSCOFF
MAISONS FERMES

Fig.45 12, rue P. de Keranveyer, élévation Est : vue générale

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 00989 X



29 ROSCOFF
MAISONS FERMES

Fig.46 Rue Kléber (A.H. 76), élévation Nord : vue générale

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 00996 X



Fig.47 Rue Kléber (A.H. 76), élévation Sud : vue générale

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 00997 X



Fig.48 24, rue Joseph Viala, élévation Nord :vue générale

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 00999 X



Fig.49 24, rue Joseph Viala, élévation Sud : vue générale — Cl.Inventaire

29 35/27 Z



Fig.50 24, rue Joseph Viala : détail de l'évier avec écoulement extérieur Cl.Inventaire

29 38/8 Z



Fig.51 20, rue Joseph Viala, élévation Nord : vue générale

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 00998 X



Fig.52 20, rue Joseph Viala, élévation Sud : vue générale — Cl.Inventaire

29 35/29 Z



Fig.53 40, rue Amiral Courbet, élévation Nord : vue générale Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 00990 X



Fig.54 73, rue Albert de Mun, élévation Ouest : vue générale Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01044 X




Fig.55 81-83, rue Albert de Mun, élévation Ouest : vue générale

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01043 X
1065



Fig.56 15, rue Gambetta, rez-de-chaussée : vue générale de la cheminée

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01070 X



Fig.57 15, rue Gambetta, rez-de-chaussée : détail du blason de marchand de la cheminée

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01071 X



Fig.58 53, rue Albert de Mun : détail de linteau avec marque de marchand

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01042 X



Fig.59 16, rue Amiral Réveillère : vue générale de la cheminée — Cl.Inventaire

29 35/28 Z



Fig.60 43, rue Amiral Courbet, élévation Sud : vue générale Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 00991 X



Fig.61 45, rue Amiral Courbet, élévation Sud : vue générale Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 00992 X




Fig.62 36, rue Gambetta, élévation Est : vue générale

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 00982 X



29 ROSCOFF
MAISONS FERMES

Fig.63 36, rue Gambetta : détail d'une baie Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 00981 X





Fig.64 34, rue Gambetta, élévation Est : vue générale

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 00983 X



29 ROSCOFF
MAISONS FERMES

Fig.65 16, rue Albert de Mun, élévation Est : vue générale — Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01040 V



Fig.66 12, rue Laënnec, élévation Nord : vue générale

Cl.Inv.Artur/Lambart

86 29 00311 X



Fig.67 Rue de la Petite Vitesse, maison : vue générale

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01004 X



Fig.68 30-32, rue Gambetta, élévation Est : vue générale

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 00984 X




29 ROSCOFF
MAISONS FERMES

Fig.69 24, rue Gambetta, élévation Est : vue générale

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 00979 X



29 ROSCOFF
MAISONS FERMES

Fig.70 26, rue Amiral Courbet, élévation Nord : vue générale Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 00993 X



29 ROSCOFF
MAISONS FERMES

Fig.71 Place Lacaze-Duthiers, alignement Nord : vue générale Cl.Inv.Artur/Lambart

970
85 29 00876 X




29 ROSCOFF
MAISONS FERMES

Fig.72 13, place Lacaze-Duthiers, élévation Sud : vue générale

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 00966 X



29 ROSCOFF
MAISONS FERMES

Fig.73 15, place Lacaze-Duthiers, élévation Sud : vue générale

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 00969 V



29 ROSCOFF
MAISONS FERMES

Fig.74 17, place Lacaze-Duthiers, élévation Sud : vue générale — Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 00968 V



Fig.75 7, place Lacaze-Duthiers, élévation Sud : vue générale

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 00965 V



29 ROSCOFF
MAISONS FERMES

Fig.76 7, place Lacaze-Duthiers, élévation Sud : détail du balcon

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 00967 X



29 ROSCOFF
MAISONS FERMES

Fig.77 4, rue Louis Pasteur : vue de situation Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01133 X




Fig.78 4, rue Louis Pasteur, élévations Nord et Ouest : vue générale

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01132 X



Fig.79 4, rue Louis Pasteur, élévation Sud : vue générale


Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01134 X



Fig.80 4, rue Armand Rousseau, élévation Nord : vue générale Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01138 X



29 ROSCOFF
MAISONS FERMES

Fig.81 1, rue Amiral Réveillère, élévation Sud : vue générale

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 00971 V



29 ROSCOFF
MAISONS FERMES

Fig.82 15, rue Amiral Réveillère, élévation Sud : vue générale — Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01278 V




Fig.83 40, rue Gambetta, élévation Est : vue générale

Cl.Inv.Artur/Lambart

86 29 00304 X



29 ROSCOFF
MAISONS FERMES

Fig.84 7, rue Amiral Courbet, élévation Est : vue générale — Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01195 X



29 ROSCOFF
MAISONS FERMES

Fig.85 Rue Edouard Corbière, alignement Sud : vue générale

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01150 X



Fig.86 39, rue Edouard Corbière, élévation Nord-Ouest : vue générale

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01154 X



29 ROSCOFF
MAISONS FERMES

Fig.87 Rue Edouard Corbière : vue de situation Ouest Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01149 X



29 ROSCOFF
MAISONS FERMES

Fig.88 49, rue Edouard Corbière, élévation Nord-Ouest : vue générale

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01156 X



Fig.89 57, rue Edouard Corbière, élévation Ouest : vue générale

Cl.Inv.Artur/Lambart


85 29 01152 X



29 ROSCOFF
MAISONS FERMES

Fig.90 75, rue Edouard Corbière, élévation Sud : vue générale — Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01153 X



29 ROSCOFF
MAISONS FERMES

Fig.91 43, rue Edouard Corbière, élévation Nord : vue générale

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01155 X



Fig.92 2, avenue Victor Hugo, élévation Est : vue générale — Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01151 X



Fig.93 Rue Marquise de Kergariou, maison Saint-Luc, élévation Nord : vue générale

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01160 X



Fig.94 Rue Marquise de Kergariou, maison Saint-Luc, bâtiment annexe et serre : vue générale

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01161 X



29 ROSCOFF
MAISONS FERMES

Fig.95 Rue Marquise de Kergariou, maison Saint-Luc, chapelle : vue générale — Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01157 X



Fig.96 Rue Marquise de Kergariou, maison Saint-Luc, pavillon de jardin : vue générale

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01159 X




Fig.97 Rue Marquise de Kergariou, maison Saint-Luc, pavillon de jardin : vue générale

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01158 X



29 ROSCOFF
MAISONS FERMES

Fig.98 16, rue Yan d'Argent, élévation Sud-Ouest : vue générale

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01067 X

