

Département : 29

2450

Aire d'étude : SAINT POL DE LEON

Commune : SIBIRIL

Lieu-dit : KEROUZERE

Dénomination : **MOULIN**

Source d'énergie : ENERGIE HYDRAULIQUE

1A00064947

Coordonnées : LAMBERT1 X = 0129840 Y = 0127180

Cadastre : 1984 AO 77

PROPRIETE PRIVEE

Etat de conservation : MAUVAIS ETAT

Dossier de PRE INVENTAIRE NORMALISE établi en 1985, 1990 par DOUARD

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1985

HISTORIQUE

MOULIN AVEC VESTIGES DU 16E SIECLE ; RECONSTRUIT EN 1771, DATE PORTEE ; AGRANDI AU 19E SIECLE ; ESCALIER DISPARU.

DESCRIPTION

SITUATION : ISOLE SUR LE GUILLEC

COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parti de plan d'ensemble : PLAN REGULIER EN L
Parties constituantes : LOGEMENT, COUR

MATERIAUX

Gros oeuvre : GRANITE, MOELLON
Couverture : TOLE ONDULEE

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : EN REZ DE CHAUSSEE, 1 ETAGE CARRE

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS, NOUE


DECOR

Technique : SCULPTURE
Représentation : IHS

Table des illustrations

P1.1	Extrait du cadastre de 1984, section AO, 1/2000E	
Doc.1	Extrait du cadastre de 1847, section C1	85 29 1469 X
Fig.1	Elévation sud, vue générale	85 29 1347 X
Fig.2	Elévation sud, détail porte	85 29 1348 X
Fig.3	Pignon est	85 29 1349 X
Fig.4	Mécanisme	85 29 1351 X
Fig.5	Détail de l'arbre	85 29 1350 X

Pl.I Extrait du cadastre de 1984, section A0
(1/2000è)



85 29 01469 X




Fig.1 Elévation Sud : vue générale

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01347 X



Fig.2 Elévation Sud : détail de la porte

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01348 X




Fig.3 Pignon Est : détail

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01349 X



Fig.4 Mécanisme : vue générale

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01351 X



Fig.5 Détail de l'arbre

Cl.Inv.Artur/Lambart

85 29 01350 X

