

Département : 56
Aire d'étude : VANNES EST
Commune : LE HEZO
Lieu-dit : KERMARH
Dénomination : FERME

2414

Coordonnées : LAMBERTO X = 0222140 Y = 2298970

Cadastre : 1809 A 1 1222, 1844 B 2 367, 368, 1950 B 2 212

PROPRIETE PRIVEE

Etat de conservation : MAUVAIS ETAT

Dossier d'INVENTAIRE TOPOGRAPHIQUE établi en 1970, 1991 par TOSKER CATHERINE, LE THIEC JEAN PIERRE

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1970

HISTORIQUE

ANCIEN LOGIS DEvenu ETABLE DATE 1689 ET TRES REMANIE ; LOGIS ACTUEL 4E QUART 18E SIECLE, LUCARNE DATEE 1808 ; CORPS EST OUVERT AU SUD MILIEU 19E SIECLE ; CORPS OUEST REMANIE INTERIEUREMENT ET SUR L'ELEVATION OUEST FIN 19E SIECLE ; D'APRES LE CAHIER DE PAROISSE, LA PARTIE A ETAGE A SERVI DE PRESBYTERE AVANT LA CONSTRUCTION DE CELUI DU VILLAGE EN 1826, A PU SERVIR EGALEMENT DE MAISON DE DOUANIER

DESCRIPTION

SITUATION : ISOLE

COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituantes : ETABLE, FOUR A PAIN, PUIT

MATERIAUX

Gros oeuvre : GRANITE, MOELLON, ENDUIT

Couverture : ARDOISE

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : 1 ETAGE CARRE, COMBLE A SURCROIT

ELEVATIONS : ELEVATION A TRAVEES

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS, PIGNON DECOUVERT

DISTRIBUTION : ESCALIER DANS OEUVRE, ESCALIER TOURNANT A RETOURS SANS JOUR, EN CHARPENTE

COMMENTAIRE DESCRIPTIF : 1ER BATIMENT NORD EN MOELLON A COMBLE A SURCROIT, LOGIS PRINCIPAL EN GRANITE ENDUIT, PARTIE EST A COMBLE A SURCROIT AVEC ESCALIER DANS OEUVRE, PARTIE OUEST A UN ETAGE CARRE

TYPLOGIE : PLAN ALLONGE, DEUX TRAVEES, A PIECE UNIQUE

DOCUMENTATION

Archives

- A. Paroissiales. Le Hézo. Cahier de paroisse - 1850-1921.


TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl.	I	Plan de situation. Extrait cadastral 1950, section B2, échelle 1/1000e	
Pl.	II	Plan au sol	90 56 01307 P
Doc.	1	Extrait cadastral 1844, section B2.	93 56 00311 X
Fig.	1	Élévation nord, vue générale nord	88 56 00081 X
Fig.	2	Vue générale nord-est	88 56 00083 X
Fig.	3	Partie ouest, élévation nord, toit et lucarne	88 56 00512 X
Fig.	4	Élévation sud	88 56 00082 X
Fig.	4bis	Élévation sud	88 56 00510 X**
Fig.	5	Partie ouest, élévation sud	88 56 00513 X
Fig.	5bis	Partie ouest, élévation sud, lucarne	88 56 00514 X**
Fig.	6	Partie ouest, vue générale sud-ouest	88 56 00511 X
Fig.	7	Partie ouest, escalier	88 56 00509 X

** Tirages non microfichés.



56 LE HEZO, Kermarh
FERME

Pl. I Plan de situation. Extrait cadastral 1950, section B2, échelle 1/1000e.



Pl.II Plan au sol

Cl.Inv.Artur/Lambart
90 56 01307 P



PLAN AU SOL

Doc.1 Extrait cadastral 1844, section B2

Cl.Inv.Artur/Lambart
93 56 00311 X




Fig.1 Elévation nord, vue générale nord

Cl.Inv.Artur/Lambart
88 56 00081 X




Fig.2 Vue générale nord est

Cl.Inv.Artur/Lambart

88 56 00083 X



Fig.3 Corps daté 1808, partie ouest, élévation nord, toit et lucarne

Cl.Inv.Artur/Lambart
88 56 00512 X



Fig.4 Elévation Sud

Cl.Inv.Artur/Lambart

88 56 00082 X



Fig.4b Elévation Sud

Cl.Inv.Artur/Lambart

88 56 00510 X



Fig.5 Partie ouest, élévation sud

Cl.Inv.Artur/Lambart
88 56 00513 X

Fig.5b Partie ouest, élévation sud : lucarne

Cl.Inv.Artur/Lambart
88 56 00514 X



Fig.6 Partie ouest, vue générale sud ouest

Cl.Inv.Artur/Lambart
88 56 00511 X



Fig.7 Partie ouest, escalier

Cl.Inv.Artur/Lambart

88 56 00509 X

