

Département : 56
Aire d'étude : VANNES EST
Commune : LE HEZO
Lieu-dit : LA VILLENEUVE
Dénomination : **CROIX DE CHEMIN**

2419

Coordonnées : LAMBERTO X = 0220870 Y = 2298340

Cadastre : PARCELLE NON CADASTREE

PROPRIETE PUBLIQUE

Etat de conservation : RESTAURE

Dossier d'INVENTAIRE TOPOGRAPHIQUE établi en 1970, 1991 par LE THIEC JEAN PIERRE, TOSKER CATHERINE

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1970

HISTORIQUE

CROIX PEUT ETRE DU 18E SIECLE MARQUANT LA LIMITE COMMUNALE, CROISILLON BRISE ET RESTAURE

DESCRIPTION

SITUATION : EN ECART

MATERIAUX

Gros oeuvre : GRANITE

STRUCTURE

Dimensions (en cm) : H = 215 L = 105

TYPOLOGIE : CROIX SUR BASE CIRCULAIRE

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl. I. Plan de situation. Extrait cadastral 1950, section C1, échelle 1/1000e.

Fig. 1. Vue générale

88 56 00248 X

56 LE HEZO, La Villeneuve
CROIX DE CHEMIN

P1. I. Plan de situation. Extrait cadastral 1950, section C1,
échelle 1/1000e




Fig.1 Vue générale

Cl.Inv.Artur/Lambart
88 56 00248 X