

Département : 56
Aire d'étude : VANNES EST
Commune : NOYALO
Dénomination : FERME

2427

Coordonnées : LAMBERTO X = 0223030 Y = 2302180

Cadastre : 1811 A1 88, 1843 B1 61, 1933 B1 833

PROPRIETE PRIVEE

Etat de conservation : RESTAURE

Dossier d'INVENTAIRE TOPOGRAPHIQUE établi en 1970, 1991 par TOSKER CATHERINE, RIOULT JEAN JACQUES, LE THIEC JEAN PIERRE

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1970

HISTORIQUE

1ER LOGIS 1ERE MOITIE 17E SIECLE, PEUT ETRE 1624, D'APRES LA DATE PORTEE SUR LA PORTE D'ENTREE DEBUT 16E SIECLE EN REMPLOI, CHEMINEE DEBUT 16E SIECLE EGALEMENT REMPLOYEE, ALLONGE VERS L'EST MILIEU OU 2E MOITIE 17E SIECLE ; OUVERTURE D'UNE BAIE DANS LE COMBLE ET D'UN JOUR AU REZ DE CHAUSSEE AU DEBUT DU 19E SIECLE AVEC MODIFICATION DE LA PENTE DU TOIT, SANS DOUTE LORS DU CHANGEMENT DE MATERIAU DE COUVERTURE ; OUVERTURE D'UNE GERBIERE FIN 19E SIECLE DANS LA PARTIE OUEST ; PUIITS PEUT ETRE DU 17E SIECLE ; INTERIEUR MODIFIE, UNE BAIE PERCEE VERS 1980

DESCRIPTION

SITUATION : EN VILLAGE

COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituantes : PUIITS, ETABLE

MATERIAUX

Gros oeuvre : GRANITE, MOELLON

Couverture : ARDOISE

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : COMBLE A SURCROIT

ELEVATIONS : ELEVATION A TRAVEES

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS, RUELLEE


TYOLOGIE : PLAN ALLONGE, LOGIS A DEUX PIECES PAR ETAGE, A FONCTIONS MULTIPLES JUXTAPOSEES ET SUPERPOSEES

TABLE DES ILLUSTRATIONS


Pl.	I	Plan de situation. Extrait cadastral 1933, section B3, échelle 1/1000e.	
Doc.	1	Extrait cadastral 1811, section A1 (photocopie du cl. 91 56 01233 X)	
Doc.	2	Extrait cadastral 1844, section B1 (photocopie du cl. 91.56.1301 X)	
Fig.	1	Vue générale sud	89 56 00746 X
Fig.	2	Cheminée, mur est	89 56 00747 X
Fig.	3	Cheminée avec four à pain, mur ouest	89 56 00748 X

56 NOYALO, Village
FERME

Pl. I. Plan de situation. Extrait cadastral 1933, section B3,
échelle 1/1000e.



Doc. 1. Extrait cadastral 1811, section A1,
(photocopie du cliché 91 56 1233 X).



56 NOYALO, Village
FERME

Doc. 2. Extrait cadastral 1843, section B1,
photocopie du cliché 91 56 1301 V.




Fig.1 Vue générale sud

Cl.Inv.Artur/Lambart
89 56 00746 X

Fig.2 Rez-de-chaussée, mur est : cheminée

Cl.Inv.Artur/Lambart
89 56 00747 X

Fig.3 Rez-de-chaussée, mur ouest : cheminée avec four à pain

Cl.Inv.Artur/Lambart

89 56 00748 X

