Département	: 56	2460
Aire d'étude	: VANNES EST	
Commune	: SAINT AVE	
Lieu-dit	: BERVAL	
Dénomination	**: MANOIR**	

Coordonnées : LAMBERT0 X = 0218375 Y = 2313920

Cadastre : 1811 G 1 154, 155, 1844 A 4 794, 795, 1985 A E 49

PROPRIETE PRIVEE

Dossier d'INVENTAIRE TOPOGRAPHIQUE établi en 1970, 1991 par TOSCER CATHERINE, DANIGO JOSEPH

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1970

HISTORIQUE

MANOIR ATTESTE DES 1427, POSSEDE A CETTE DATE PAR PERROT LE TAFFLE, EN 1536 PAR MICHIEL PHELIPOT ; BATIMENT ACTUEL PEUT ETRE 1ERE MOITIE 16E SIECLE ; TOITURE MODIFIEE ET MUR GOUTTEREAUX SURELEVES AU 19E SIECLE ; BAIE OUVERTE AU REZ DE CHAUSSEE (SUD) AU 20E SIECLE ; AILE EN RETOUR CONSTRUITE ENTRE 1811 ET 1844, MODIFIEE EN 1870, DATE PORTEE, PROBABLEMENT POUR UN PRETRE NOMME DANO (INSCRIPTION) QUI DESSERVAIT PEUT ETRE LA CHAPELLE SAINT MICHEL ; RESTAURE VERS 1980

DESCRIPTION

SITUATION : EN ECART

COMPOSITION D'ENSEMBLE
Parties constituantes : COUR, ETABLE

MATERIAUX
Gros oeuvre : GRANITE, MOELLON SANS CHAINE EN PIERRE DE TAILLE
Couverture : ARDOISE

STRUCTURE
Vaisseaux et étages : 1 ETAGE CARRE, COMBLE A SURCROIT

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS, RUELLEE, PIGNON DECOUVERT

COMMENTAIRE DESCRIPTIF : CORPS PRINCIPAL EN MOELLON SANS CHAINE EN PIERRE DE TAILLE COUVERT EN ARDOISE, TOIT A RUELLEE, 1 ETAGE CARRE ET COMBLE A SURCROIT, CORPS EN RETOUR, MOELLON SANS CHAINE EN PIERRE DE TAILLE, ARDOISE, PIGNON DECOUVERT, COMBLE A SURCROIT

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl. I. Plan de situation. Extrait cadastral 1985, section AE, échelle 1/1000e.

Fig. 1. Vue générale sud P.I. 17/15

Fig. 2. Porte sud P.I. 15/SN

Pl.I : Plan de situation. Extrait cadastral 1985, section AE, échelle 1/1000e.

Fig.1 Vue générale sud : état en 1970

Cl.Inventaire
70 56 PI 17/ Z

Fig.2 Porte sud : état en 1970

Cl.Inventaire
70 56 PI 15/ Z