Département

: 56

2473

Aire d'étude

: VANNES EST

Commune

: SAINT AVE

Lieu-dit

: LESNEHUE

Dénomination

: MANOIR

Coordonnées : LAMBERTO X = 0221140 Y = 2311700

Cadastre: 1811 C 2 330, 1844 C 2 405, 406, 1985 AN 82

PROPRIETE PRIVEE

Etat de conservation : MAUVAIS ETAT

Dossier d'INVENTAIRE TOPOGRAPHIQUE établi en 1988, 1991 par TOSCER CATHERINE, RIOULT JEAN JACQUES

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1988

HISTORIQUE

MANOIR POSSEDE EN 1427 PAR EON BENOIST, EN 1448 PAR GUILLAUME BENOIST; SEIGNEURIE DATANT DU 15E SIECLE COMPRENANT LOGIS, CORPS DE PASSAGE, FERME, ET MOULIN A EAU; LOGIS MILIEU 15E SIECLE AVEC SALLE BASSE CENTRALE SOUS CHARPENTE, ENCADRE DE DEUX PARTIES A ETAGE; 16E SIECLE: TRANSFORMATION DE LA PARTIE CENTRALE SOUS CHARPENTE EN ETAGE CARRE, ADJONCTION D'UNE CHEMINEE A L'ETAGE; LATRINES AU PIGNON EST DISPARUES A UNE DATE INCONNUE; ELEVATION ANTERIEURE REMONTEE DANS SA PARTIE CENTRALE EN 1948; TOITURE REFAITE AU 20E SIECLE, AVEC ABAISSEMENT DES CORPS LATERAUX (D'UN ETAGE?) ET MODIFICATION DE LA PENTE; CORPS DE PASSAGE AVEC LOGEMENT 15E SIECLE, TOITURE MODIFIEE AU 19E SIECLE (SUPPRESSION DU PIGNON DECOUVERT); CONSTRUCTION D'UN FOURNIL EN RETOUR DU LOGIS EN PROLONGEMENT DE LA TOUR AU SUD EST AU 19E SIECLE, D'UN CORPS SANS ETAGE ENTRE LOGIS ET CORPS DE PASSAGE EN 1870; CHAPELLE EN RUINES AU SUD EST DES 1811

DESCRIPTION

SITUATION: ISOLE

COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituantes: ENCLOS, CHAPELLE, LOGEMENT, FOURNIL

MATERIAUX

Gros oeuvre: GRANITE, MOELLON

Couverture : ARDOISE

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : 1 ETAGE CARRE, ETAGE EN SURCROIT

ELEVATIONS: ELEVATION A TRAVEES

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS, PIGNON COUVERT

DISTRIBUTION: ESCALIER DANS OEUVRE, ESCALIER DEMI HORS OEUVRE, ESCALIER EN VIS SANS JOUR, EN CHARPENTE, ESCALIER DE DISTRIBUTION EXTERIEUR, ESCALIER DROIT, EN MACONNERIE

DECOR

Technique: SCULPTURE

Representation: FEUILLAGE, FLEURON

SUPPORT: PORTE DU LOGIS

COMMENTAIRE DESCRIPTIF : LOGIS EN MOELLON DE GRANITE, ARDOISE, UN ETAGE CARRE AVEC DEUX ESCALIERS EN VIS EN BOIS, L'UN DANS OEUVRE, L'AUTRE DEMI HORS OEUVRE, ACTUELLEMENT DANS LE FOURNIL, CORPS DE PASSAGE EN MOELLON DE GRANITE, ARDOISE, UN ETAGE EN SURCROIT, ESCALIER EXTERIEUR DROIT EN GRANITE

TYPOLOGIE : PLAN ALLONGE, LOGIS A 3 PIECES PAR ETAGE, SALLE SOUS CHARPENTE TOUR D'ESCALIER POSTERIEURE, ANCIENNE COUR FERMEE, LOGIS PORCHE, PORTE HAUTE

COMPLÉMENTS D'INFORMATION

En 1464, 1477 et 1481 le manoir appartient à Jean Benoist, en 1514 à (un autre ?) Jean Benoit. C'est probablement le premier Jean Benoist vivant dans la deuxième moitié du XVe siècle qui est à l'origine du logis actuel, du corps de passage et aussi de la métairie voisine et du moulin (voir ces dossiers). Peut-être s'agit-il du receveur du fouage cité par J. Kerhervé, cependant le lieu (Lannion) est bien éloigné. En 1531, un aveu rendu à Largouet fait mention de Jacques Benoît, en 1604 de Marc de Rosmadec.

A l'origne, le manoir comporte une partie centrale probablement sous charpente (salle) accostée de deux parties à étage, le tout sans doute sous le même toit (quoique l'écroulement du toit en 1948 exclue toute certitude). A l'ouest, le cellier, à l'est la cuisine sont l'un et l'autre surmontés d'une chambre. A partir de la chambre est, une porte aujourd'hui extérieure permettait l'accès à un appentis abritant des latrines, ou servant de liaison avec le corps de passage.

Au XVIe siècle,lors du plafonnement pour la création d'une chambre à l'étage, la façade nord fut reprise (porte, et création d'une fenêtre).

Le corps de passage à l'est de la cour possède un étage (de comble ?) aujourd'hui sans cheminée : y a-t-il jamais eu de pièces habitables (?). Les pignons, l'élévation est et la toiture modifiés empêchent aujourd'hui la restitution de l'espace supérieur. La partie sud servait sans doute aux réserves (porte haute). Au rez-de-chaussée, devenu étable, la porte charretière a été bouchée avant 1811. Le cadastre de 1811 révèle que le bâtiment voisin est déjà construit et que l'accès à la cour se fait par l'ouest.

Les pièces ménagées au sud du passage ont fonction d'écurie et de cellier (?). La partie nord, dont la fenêtre nord est bouchée n'est plus séparée aujourd'hui du passage (destruction du mur de refends ou du murcloison).

Les cadastres de 1811 et 1844 mentionnent la cour carrée, sans doute close, aujourd'hui partiellement détruite.

ANNEXE

Partage mobilier à Lesnevé en 1431. Document transcrit par J.-M. Le Méné en 1891 (non microfiché).

DOCUMENTATION

Archives

- A.D. Morbihan. Série E. Seigneuries. E. 2673. Inventaire des aveux et minus rendus... à la seigneurie de Largouet... pour la paroisse de Saint-Avé.

Bibliographie

- KERHERVÉ, Jean. Les gens de finances des ducs de Bretagne..., t. II, p. 554, 555, t. III, p. 696, 711.
- LAIGUE, R. de, La noblesse bretonne..., p. 683-687.
- LE MÉNÉ, Joseph-Marie, Histoire des paroisses..., p. 350.
- LE MÉNÉ, Joseph-Marie, **Partage mobilier à Lesnevé en 1431.** Bulletin de la Société Polymathique du Morbihan, 1891, p. 49-53.

DOCUMENTATION (suite)

- VIAUD-GRANDMARAIS, André, **Trois manoirs à visiter.** Bulletin de la Société Polymathique du Morbihan, 1923, P.V., p. 55.

TABLE DES ILLUSTRATIONS


Pl.	I	Plan de situation. Extrait cadastral 1985, section AN échelle 1/2000e.	
P1.	II	Plan de masse. Extrait cadastral 1985, section AN, photocopie agrandie.	
Doc.	1	Extrait cadastral 1811, section C2	91 56 01217 X
Doc.	2	Extrait cadastral 1844, section C2	91 56 01198 X
Fig.	1	Logis. Élévation nord	89 56 00699 X
Fig.	2	Logis. Élévation nord, partie ouest	89 56 00701 X
Fig.	3	Logis. Élévation nord, porte	89 56 00700 X
Fig.	4	Logis, corps de passage, métairie. Vue générale sud-est	89 56 00724 X
Fig.	5	Logis, cuisine (pièce est), cheminée	89 56 00690 X
Fig.	6	Logis, rez-de-chaussée, escalier	89 56 00691 X
Fig.	7	Logis, rez-de-chaussée. Partie centrale, jour, mur nord	89 56 00692 X
Fig.	8	Logis, étage. Partie centrale, cheminée	89 56 00693 X
Fig.	9	Logis, étage. Pièce est, cheminée	89 56 00694 X
Fig.	10	Logis, étage. Pièce ouest, cheminée	89 56 00695 X
Fig.	11	Corps de passage, vue nord-est	89 56 00703 X
Fig.	12	Corps de passage, face est, porte bouchée	89 56 00704 X
Fig.	13	Corps de passage, face nord, fenêtre bouchée	89 56 00702 X
Fig.	14	Corps de passage, façade sur cour, partie sud-ouest	89 56 00696 X

56


TABLE DES ILLUSTRATIONS (suite)

Fig.	15	Corps de passage. Façade sur cour, portes charretière et piétonne	89 56 00697 X
Fig.	16	Enclos, mur nord, porte	89 56 00698 X
Fig.	17	Enclos, mur nord, détail d'appareillage	89 56 00729 X

Pl. I: Plan de situation. Extrait cadastral 1985, section AN, échelle : 1/2000e.



Pl. II: Plan de situation. Extrait cadastral 1985, section AN, échelle : 1/2000e agrandie au ≥ 1/1500e.



<u>Légende</u>


A. MANOIR B. CORPS DE PASSAGE. Doc.1 Extrait cadastral 1811, section C2

Cl.Inv.Artur/Lambart 91 56 01217 X



Doc.2 Extrait cadastral 1844, section C2

Cl.Inv.Artur/Lambart 91 56 01198 X



Lesnehué

Fig.1 Logis, élévation nord

Cl.Inv.Artur/Lambart 89 56 00699 X




Logis, élévation nord, partie ouest Fig.2

Cl.Inv.Artur/Lambart 89 56 00701 X



Fig.3 Logis, élévation nord : porte

Cl.Inv.Artur/Lambart 89 56 00700 X



Lesnehué

56

Fig.4 Logis, corps de passage, métairie : vue générale sud est

Cl.Inv.Artur/Lambart 89 56 00724 X



Lesnehué

Fig.5 Logis, cuisine (pièce est) : cheminée

Cl.Inv.Artur/Lambart 89 56 00690 X



Fig.6 Logis, rez-de-chaussée, escalier

Cl.Inv.Artur/Lambart 89 56 00691 X



Fig.7 Logis, rez-de-chaussée, partie centrale : jour, mur nord

Cl.Inv.Artur/Lambart 89 56 00692 X




Fig.8 Logis, étage, partie centrale : cheminée

Cl.Inv.Artur/Lambart 89 56 00693 X



Lesnehué

Fig.9 Logis, étage, pièce est : cheminée

Cl.Inv.Artur/Lambart 89 56 00694 X




Fig.10 Logis, étage, pièce ouest : cheminée

Cl.Inv.Artur/Lambart 89 56 00695 X



Lesnehué

Fig.11 Corps de passage, vue nord est

Cl.Inv.Artur/Lambart 89 56 00703 X





Fig.12 Corps de passage, face est : porte bouchée


Cl.Inv.Artur/Lambart 89 56 00704 X



Lesnehué

Fig.13 Corps de passage, face nord : fenêtre bouchée

Cl.Inv.Artur/Lambart 89 56 00702 X



Lesnehué

Fig.14 Corps de passage, façade sur cour : partie sud ouest

Cl.Inv.Artur/Lambart 89 56 00696 X



Lesnehué

Fig.15 Corps de passage, façade sur cour : portes charretière et piétonne

Cl.Inv.Artur/Lambart 89 56 00697 X



Fig.16 Enclos, mur nord: porte

Cl.Inv.Artur/Lambart 89 56 00698 X



Lesnehué

Fig.17 Enclos, mur nord : détail d'appareillage

Cl.Inv.Artur/Lambart 89 56 00729 X

