

Département : 56
Aire d'étude : VANNES EST
Commune : SAINT AVE
Lieu-dit : LISCUIT
Dénomination : FERME

2476

Coordonnées : LAMBERTO X = 0220070 Y = 2312170

Cadastre : 1811 B 2 554, 1844 B 2 476, 477, 1985 A M 47

PROPRIETE PRIVEE

Dossier d'INVENTAIRE TOPOGRAPHIQUE établi en 1988, 1991 par TOSKER CATHERINE, DOUARD CHRISTEL

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1988

HISTORIQUE

LOGIS 18E SIECLE (SALLE COMMUNE, ETABLE) ; PROLONGE FIN 18E OU DEBUT 19E SIECLE PAR UNE PARTIE CHAMBRE ET CAVE ; GRANGE AU SUD FIGUREE EN 1844, EN RUINES ; TOITURE REMANIEE AU 20E SIECLE

DESCRIPTION

SITUATION : EN ECART

COMPOSITION D'ENSEMBLE
Parties constituantes : GRANGE

MATERIAUX
Gros oeuvre : GRANITE, MOELLON SANS CHAINE EN PIERRE DE TAILLE
Couverture : CHAUME

STRUCTURE
Vaisseaux et étages : COMBLE A SURCROIT


COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS, PIGNON DECOUVERT

TYPOLOGIE : PLAN ALLONGE, 2 PIECES PAR ETAGE, FONCTIONS MULTIPLES JUXTAPOSEES ET SUPERPOSEES


TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl.	I	Plan de situation. Extrait cadastral 1985, section AM, échelle 1/1000e.	
Pl.	II	Plan au sol (croquis).	
Doc.	1	Extrait cadastral 1810, section B2.	91 56 01216 X
Fig.	1	Vue générale sud	89 56 01267 X
Fig.	2	Vue générale nord	89 ⁹² 56 01033 X

Pl. I Plan de situation. Extrait cadastral 1985, section AM, échelle 1/1000e.



Pl. II Plan au sol, croquis.



I . LOGIS ÉTABLE

A. Étable , sol dallé

B. Logis , salle

1. cloison en pierres, niches à poules

II . UNITÉ CHAMBRE + ? (Ancien Logis. étable)

C. Chambre

D. ? Actuellement collier

2. cloison en pierres.

Doc.1 Extrait cadastral 1810, section B2

91 56 01216 X



Fig.1 Vue générale sud

89 56 01267 X



Fig.2 Vue générale nord

92
89 56 01033 X