

Département : 56 2542  
Aire d'étude : VANNES EST  
Commune : SURZUR  
Lieu-dit : SURZUR  
Adresse : RUE DE LA CHAPELLE  
Dénomination : EGLISE DITE CHAPELLE  
Vocable : NOTRE DAME DE RECOUVRANCE, NOTRE DAME DU VRAI SECOURS, NOTRE DAME DE DELIVRANCE  
Destinations successives et actuelles : SALLE DE SPECTACLE

---

Coordonnées : LAMBERTO X = 0226640 Y = 2298120

Cadastre : 1810 C 44, 1844 I 2 404, 1943 I 3 321

PROPRIETE PUBLIQUE

Etat de conservation : RESTAURE

Dossier d'INVENTAIRE TOPOGRAPHIQUE établi en 1970, 1991 par TOSKER CATHERINE, LE THIEC JEAN PIERRE

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1970

---

## HISTORIQUE

CHAPELLE 2E MOITIE 16E SIECLE, ATTESTEE EN 1597 PAR UN MARIAGE ; ARCADE BOUCHEE AU NORD CORRESPONDANT A UNE AILE DISPARUE (OU NON REALISEE) PEUT ETRE LORS DE LA RESTAURATION EN 1742 (CHARPENTE, HAUT DU PIGNON OUEST) ; RESTAURATION EN 1890, 1891 SUR PLANS SOIT DU RECTEUR CADORET, SOIT DE L'ABBE BRISACIER DE TOURS, REALISEE PAR BERNARD, ENTREPRENEUR A TOURS : CONSTRUCTION DE CONTREFORTS, AU NORD ET AU SUD, DE LA VOUTE EN BRIQUE, DU CLOCHETON, OUVERTURE D'UNE BAIE AU NORD, REOUVERTURE DE LA GRANDE BAIE EST ; FENETRES BOUCHEES AU NORD (BAIE PEUT ETRE DU 19E) ET AU SUD (FENETRE PEUT ETRE DU 18E) PEUT ETRE EN 1890

## DESCRIPTION

SITUATION : EN VILLAGE

### MATERIAUX

Gros oeuvre : GRANITE, PIERRE DE TAILLE, ENDUIT PARTIEL  
Couverture : ARDOISE

### STRUCTURE

Vaisseaux et étages : 1 VAISSEAU  
Couvrement : VOUTE D'OGIVES

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS, PIGNON DECOUVERT

### DECOR

Technique : SCULPTURE  
Représentation : FLEURON, FEUILLE  
SUJET : FLEURON, FEUILLE DE CHOUX, SUPPORT, PORTE OUEST, SUJET : FEUILLE, SUPPORT : PIGNON EST

COMMENTAIRE DESCRIPTIF : CHAPELLE CONSTRUITE EN PIERRE DE TAILLE, SAUF ELEVATION OUEST, PARTIELLEMENT ENDUITE

TYPOLOGIE : BANC

DOCUMENTATION

Archives

DU HALGOUET, Hervé. *Notes archéologiques...*, t. II, p. 271.

Bibliographie


DANIGO, Joseph. *Eglises et chapelles...*, p. 86-88.

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl.	I	Extrait cadastral 1943, section I2, échelle 1/1000e.	
Doc.	1	Extrait cadastral 1844, section I2. (Photocopie agrandie du cliché 91 56 01183 X).	
Fig.	1	Elévation ouest	88 56 00044 X
Fig.	1bis	Vue sud-ouest	88 56 00043 X**
Fig.	2	Elévation sud	88 56 00045 X
Fig.	3	Vue nord-est	92 56 00809 X
Fig.	4	Vue intérieure prise de l'ouest	88 56 00313 X
Fig.	5	Choeur, mur sud. Crédence	88 56 00314 X

\*\* Tirage non microfiché.

Pl. I Plan de situation. Extrait cadastral 1943, section I2, échelle 1/1000e.



Doc. 1 Extrait cadastral 1844, section 12 (photocopie).




Fig.1 Elévation ouest


Cl.Inv.Artur/Lambart  
88 56 00044 X

Fig.1b Vue sud ouest

Cl.Inv.Artur/Lambart

8856 00043 X



Fig.2 Elévation sud

Cl.Inv.Artur/Lambart  
8856 00045 X

Fig.3 Vue nord est


Cl.Inv.Artur/Lambart  
9256 00809 X

Fig.4 Nef vers l'est


Cl.Inv.Artur/Lambart  
8856 00313 X

Fig.5 Choeur, mur sud : crédence

Cl.Inv.Artur/Lambart

8856 00314 X

