

Département : 56  
Aire d'étude : VANNES EST  
Commune : SURZUR  
Lieu-dit : BRANRUN  
Dénomination : FERME

2546

---

Coordonnées : LAMBERTO X = 0226590 Y = 2297510

Cadastre : 1844 I4 896, 1943 I6 802, 803

PROPRIETE PRIVEE

Etat de conservation : VESTIGES, MAUVAIS ETAT

Dossier d'INVENTAIRE TOPOGRAPHIQUE établi en 1970, 1991 par TOSKER CATHERINE, RIOULT JEAN JACQUES

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1970

---

#### **HISTORIQUE**

MAISON DU 1ER QUART 19E SIECLE, TRACES D'ENDUIT SUR L'ELEVATION SUD

#### **DESCRIPTION**

SITUATION : EN ECART

COMPOSITION D'ENSEMBLE  
Parties constituantes : ETABLE

#### **MATERIAUX**

Gros oeuvre : GRANITE, SCHISTE, MOELLON SANS CHAINE EN PIERRE DE TAILLE, APPAREIL MIXTE

#### **STRUCTURE**

Vaisseaux et étages : COMBLE A SURCROIT


COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS, PIGNON DECOUVERT

TYPOLOGIE : LOGIS A PIECE UNIQUE, A FONCTIONS MULTIPLES JUXTAPOSEES ET SUPERPOSEES

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl.	I	Plan de situation. Extrait cadastral 1943, section I6, échelle 1/2000e.	
Doc.	1	Extrait cadastral 1844, section I4, photocopie agrandie du cliché	91 56 01323 X
Fig.	1	Élévation nord	88 56 01109 X
Fig.	2	Vue générale sud-ouest	88 56 01107 X
Fig.	3	Élévation sud	88 56 01106 X
Fig.	4	Détail d'appareil	88 56 01108 X

Pl. I Plan de situation. Cadastre 1943, section I6, échelle 1/2000e.






Fig.1 Elévation nord

Cl.Inv.Artur/Lambart  
8856 01109 X



Fig.2 Vue générale sud ouest

Cl.Inv.Artur/Lambart  
8856 01107 X



Fig.3 Elévation sud

Cl.Inv.Artur/Lambart  
8856 01106 X



Fig.4 Détail d'appareil

Cl.Inv.Artur/Lambart  
8856 01108 X

