

Département : 56
Aire d'étude : VANNES EST
Commune : SURZUR
Lieu-dit : KERGROIX
Dénomination : FERME

2552

Coordonnées : LAMBERTO X = 0228460 Y = 2297720

Cadastre : 1810 C 555, 1844 I 3 749, 1943 I 5 561

PROPRIETE PRIVEE

Etat de conservation : VESTIGES, MAUVAIS ETAT

Dossier d'INVENTAIRE TOPOGRAPHIQUE établi en 1970, 1991 par TOSCAR CATHERINE, LE THIEC JEAN PIERRE

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1970

HISTORIQUE

1ER LOGIS FIN 17E SIECLE A PIECE UNIQUE COUVERT EN CHAUME EN 1970 ; MODIFICATION DE LA COUVERTURE VERS 1980 : TOLE, FERMETURE DE LA GERBIERE NORD ; PORCHERIE 19E SIECLE ACCOLEE AU PIGNON EST ; LOGIS ACTUEL VERS 1900

DESCRIPTION

SITUATION : EN ECART

COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituantes : PORCHERIE

MATERIAUX

Gros oeuvre : GRANITE, SCHISTE, MOELLON SANS CHAINE EN PIERRE DE TAILLE, APPAREIL MIXTE

Couverture : CHAUME

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : COMBLE A SURCROIT


COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS, PIGNON DECOUVERT, APPENTIS

TYPOLOGIE : LOGIS A PIECE UNIQUE, A FONCTIONS MULTIPLES SUPERPOSEES

TABLE DES ILLUSTRATIONS


Pl.	I	Plan de situation. Extrait cadastral 1943, section I5, échelle 1/2000e	
Pl.	II	Plan au sol, croquis, échelle ~ 1/100e	
Doc.	1	Extrait cadastral 1810, section C	93 56 00345 X
Doc.	2	Logis ancien. État en 1970.	P.I. 36/0A-1
Fig.	1	Logis ancien. Élévation nord	88 56 00384 X
Fig.	2	Logis ancien. Élévation sud	88 56 00385 X

Pl. I Plan de situation. Extrait cadastral 1943. Section I5, échelle 1/2000e.



56 SURZUR, Kergroix
FERME

Pl. II Plan au sol. Croquis. Échelle $\simeq 1/100e$.



↓_N

Doc.1 Extrait cadastral 1810, section C

Cl.Inv.Artur/Lambart

9356 00345 X



Doc.2 Logis ancien, état en 1970

Cl.Inventaire

7056 PI 36/OA-1



Fig.1 Logis ancien, élévation nord

Cl.Inv.Artur/Lambart
88 56 00384 X



Fig.2 Logis ancien, élévation sud

Cl.Inv.Artur/Lambart
88 56 00385 X

