

Département : 56  
Aire d'étude : VANNES EST  
Commune : SURZUR  
Lieu-dit : KERMATIVAN  
Dénomination : FERME

2555

---

Coordonnées : LAMBERTO X = 0229370 Y = 2298320

Cadastre : 1811 B 705, 1844 C 4 729, 1943 C 4 497

PROPRIETE PRIVEE

Etat de conservation : MAUVAIS ETAT

Dossier d'INVENTAIRE TOPOGRAPHIQUE établi en 1970, 1991 par TOSKER CATHERINE, RIOULT JEAN JACQUES, LE THIEC JEAN PIERRE

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1970

---

#### HISTORIQUE

FERME CONSTRUITE VERS 1800, REGROUPANT LOGIS ET ETABLE SOUS LE MEME TOIT, JOURS DE L'ETABLE AGRANDI DANS LA 2E MOITIE DU 19E SIECLE (JOUR SUD) ET BOUCHE (JOUR NORD) ; AU DEBUT 20E SIECLE, OUVERTURE D'UN JOUR DANS LE MUR NORD COTE LOGIS, LORS DE LA TRANSFORMATION DE L'ENSEMBLE DU BATIMENT EN ETABLE ; REMISE ACCOLEE A L'OUEST AU 20E SIECLE AYANT REMPLACE UN APPENTIS ANTERIEUR (PORCHERIE?), DONT LE DEPART DE TOITURE EST VISIBLE SUR LE PIGNON ; LE CADASTRE DE 1810 FAIT APPARAITRE UNE DEPENDANCE, EN RUINES EN 1844

#### DESCRIPTION

SITUATION : EN ECART

COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituantes : ETABLE, REMISE

MATERIAUX

Gros oeuvre : GRANITE, SCHISTE, ENDUIT, APPAREIL MIXTE

Couverture : ROSEAU

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : COMBLE A SURCROIT


COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS, PIGNON DECOUVERT

TYPOLOGIE : LOGIS A PIECE UNIQUE, A FONCTIONS MULTIPLES JUXTAPOSEES ET SUPERPOSEES


TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl.	I	Plan de situation. Extrait cadastral 1943, section C4, échelle 1/2000e	
Pl.	II	Plan au sol (croquis), échelle ~ 1/100e	
Doc.	1	Extrait cadastral 1810, section B	93 56 00341 X
Fig.	1	Vue générale sud	88 56 00334 X
Fig.	2	Vue générale nord	88 56 00333 X
Fig.	3	Appentis ouest et porcherie nord, vue générale en 1970	P.I. 13/3

Pl. I Plan de situation. Extrait cadastral 1943, section C4, échelle 1/2000e



Pl. II Plan au sol (croquis). Echelle  $\sim$  100e.



**LEGENDE**

- A. Partie logis
  - 1 - 2 Niches
- B. Partie étable
  - 2 - Niche à poules
- Cheminée à linteau de bois. Assemblage
- Sol terre battue
- Plafond torchis

Doc.1 Extrait cadastral 1810, section B

Cl.Inv.Artur/Lambart  
9356 00341 X




Fig.1 Vue générale sud

Cl.Inv.Artur/Lambart  
88 56 00334 X



Fig.2 Vue générale nord

Cl.Inv.Artur/Lambart  
8856 00333 X

Fig.3 Appentis ouest et porcherie nord, vue générale en 1970

Cl.Inventaire  
7056 PI 13/3Z

