

Département : 56
Aire d'étude : VANNES EST
Commune : SURZUR
Lieu-dit : LISCORNO
Dénomination : FERME

2560

Coordonnées : LAMBERTO X = 0228000 Y = 2297660

Cadastre : 1810 C 478, 1844 I 3 710, 1943 I 5 1517, 1520, 1521, 1518, 1519

PROPRIETE PRIVEE

Dossier d'INVENTAIRE TOPOGRAPHIQUE établi en 1988, 1991 par TOSKER CATHERINE, RIOULT JEAN JACQUES

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1988

HISTORIQUE

1ER LOGIS PEUT ETRE DU 18E SIECLE, TRANSFORME EN ETABLE, EN 1883, DATE PORTEE ; 2E LOGIS DATE 1870 ; 3E LOGIS DATE 1886 ; ETABLE DATEE 1900 ; CAVE, PRESOIR, REMISE CONSTRUITS VERS 1900 ; PLAN D'ENSEMBLE CONCERTE ; PUIS PEUT ETRE DE LA 2E MOITIE 18E SIECLE ; LE HAMEAU COMPORTAIT DANS LA 1ERE MOITIE DU 19E SIECLE UNE AUTRE FERME OU LOGIS FIGURANT SUR LE CADASTRE DE 1844, SITUEE AU NORD DE LA COUR ACTUELLE, DETRUIT

DESCRIPTION

SITUATION : ISOLE

COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituantes : PUIS, COUR, ETABLE, CELLIER, PRESOIR, ETABLE A CHEVAUX, REMISE, FORGE

MATERIAUX

Gros oeuvre : GRANITE, MOELLON, ENDUIT

Couverture : ARDOISE

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : 1 ETAGE CARRE, COMBLE A SURCROIT

ELEVATIONS : ELEVATION ORDONNANCEE

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS, PIGNON DECOUVERT, GROUPE, NOUE

COMMENTAIRE DESCRIPTIF : 1ER LOGIS, 2E LOGIS, 3E LOGIS ENDUIT, TOIT A LONGS PANS A PIGNON DECOUVERT, ETABLE EST ENDUITE AVEC TOIT A NOUE, PIGNON DECOUVERT, CAVE EST ENDUITE, TOIT A NOUE, PIGNON DECOUVERT, REMISE ENDUITE, TOIT A GROUPE, NOUE, 2E REMISE OUEST ET ETABLE A CHEVAUX EN MOELLON, TOIT A PIGNON DECOUVERT, FORGE EN MOELLON, TOIT A GROUPE


TYPOLOGIE : FERME A PLAN EN U, LOGIS A 2 PIECES PAR ETAGE, APPAREIL NORMALISE

TABLE DES ILLUSTRATIONS


Pl.	I	Plan de situation. Extrait cadastral 1943, section I5, échelle 1/2000e	
Pl.	II	Plan de masse	90 56 01350 P
Doc.	1	Extrait cadastral 1810, section C	93 56 00348 X
Doc.	2	Extrait cadastral 1844, section I3	91 56 01321 X
Fig.	1	Vue générale nord-ouest	88 56 00395 X
Fig.	2	1er logis, actuellement étable, et étable 1900. Vue nord	88 56 00396 X
Fig.	3	Premier logis. Placard mural, mur sud	88 56 00386 X
Fig.	4	Premier logis. Charpente, vers 1900	88 56 00387 X
Fig.	5	Second logis daté 1870. Élévation nord	88 56 00394 X
Fig.	6	Second logis daté 1870. Élévation sud	88 56 00390 X
Fig.	7	Troisième logis daté 1886. Élévation nord	88 56 00393 X
Fig.	8	Troisième logis daté 1886. Élévation sud	88 56 00391 X
Fig.	9	Cellier, pressoir. Élévation ouest	88 56 00388 X
Fig.	10	Remise et étable à chevaux. Élévation est	88 56 00392 X
Fig.	11	Puits. Vue ouest	88 56 00389 X

56 SURZUR, Liscorno
FERME

Pl. I Plan de situation. Extrait cadastral 1943, section I5, échelle 1/2000e



Pl.II Plan de masse

Cl.Inv.Artur/Lambart
9056 01350 P

- A. Ancien logis
- B. Logis 1870
- C. Logis 1886
- D. Etable 1900
- D' Etable 1900
- E. ~~Callier~~
- F. Pressoir
- G. Remise
- H. Remise avec pigeonnier
- I. Ecurie
- J. Forge
- K. Puits

Doc.1 Extrait cadastral 1810, section C

Cl.Inv.Artur/Lambart
9356 00348 X



Doc.2 Extrait cadastral 1844, section I3

Cl.Inv.Artur/Lambart
9156 01321 X




Fig.1 Vue générale nord ouest

Cl.Inv.Artur/Lambart
8856 00395 X

Fig.2 Premier logis, actuellement étable, et étable 1900 : vue nord

Cl.Inv.Artur/Lambart
88 56 00396 X



Cl.Inv.Artur/Lambart
8856 00386 X

Fig.3 Premier logis, mur sud : placard mural



Fig.4 Premier logis, charpente vers 1900

Cl.Inv.Artur/Lambart
8856 00387 X




Fig.5 Second logis daté 1870, élévation nord

Cl.Inv.Artur/Lambart
8856 00394 X



Fig.6 Second logis daté 1870, élévation sud

Cl.Inv.Artur/Lambart
88 56 00390 X

Fig.7 Troisième logis daté 1886, élévation nord

Cl.Inv.Artur/Lambart

8856 00393 X



Fig.8 Troisième logis daté 1886, élévation sud

Cl.Inv.Artur/Lambart
88 56 00391 X



Fig.9 Cellier et pressoir, élévation ouest

Cl.Inv.Artur/Lambart
8856 00388 X



Fig.10 Remise et étable à chevaux, élévation est**Cl.Inv.Artur/Lambart**
8856 00392 X

Fig.11 Puits, vue ouest

Cl.Inv.Artur/Lambart

8856 00389 X

