

Département : 56
Aire d'étude : VANNES EST
Commune : THEIX
Lieu-dit : KERGO - TREFLEHER
Dénomination : MANOIR

2599

Coordonnées : LAMBERT0 X = 0224670 Y = 2306910

Cadastre : 1810 B 1 382, 1844 A 2 340 BIS, 1987 Z C 91

PROPRIETE PRIVEE

Etat de conservation : VESTIGES

Dossier d'INVENTAIRE TOPOGRAPHIQUE établi en 1971, 1991 par TOSKER CATHERINE, RIOULT JEAN JACQUES

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1971

HISTORIQUE

MANOIR ATTESTE DES 1427, PEUT ETRE SUR UN SITE DE MOTTE (RELIEF, CADASTRES ANCIENS A FORME PARCELLAIRE ARRONDIE) ; LOGIS 1ERE MOITIE 16E SIECLE NON TERMINE : PIERRES D'ATTENTE A L'EST ; TOURELLE D'ESCALIER AU NORD DETRUITE AVANT 1810 OU NON CONSTRUITE : PORTES BOUCHEES, PIERRES D'ATTENTE

DESCRIPTION

SITUATION : ISOLE

COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituantes : FOUR A PAIN, FERME, MOTTE

MATERIAUX

Gros oeuvre : GRANITE, MOELLON

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : 1 ETAGE CARRE

ELEVATIONS : ELEVATION A TRAVEES

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS, PIGNON DECOUVERT, PIGNON COUVERT

TYPOLOGIE : PLAN MASSE, LOGIS A UNE PIECE PAR ETAGE

COMPLÉMENTS D'INFORMATION

Il peut y avoir confusion entre Kergo et Tréfleher, voisin. A la réformation de 1427 : "Jean Guillot métayer de Constance Paien, femme de feu Ollivier de Trehunbault (=Tréhinvaux) son mari, demeurant es appartenances ou hébergement de Trébleher (Trefleher) et avoit accoustumé à payer durant la vie de Ollivier de Tréhenbault son mari et depuis a esté exempt.

Le *manoir et hébergement* de Trebleher appartenant à la dicte Constance et y est demeurante et Jeanne de Cadodal et ses enfants nobles". A la réformation de 1536 : "Tréhinvault, Trevien, Tenac, Trevelhec, Noyance, Le Verger, le Saint Do (Saindo) appartiennent à Ollivier de Colledo, Kergo au sus nommé".

Le manoir est implanté dans un site en surplomb suivant une forme ronde décelable sur le cadastre ancien, qui pourrait être un site de motte.

Le logis actuel, non terminé, comporte une pièce par étage avec cheminée à chaque étage contre le pignon ouest. Chaque niveau est ouvert au sud et au nord d'une fenêtre dont les piédroits conservent des traces de grille. Deux portes bouchées superposées sur la façade nord, visibles à l'intérieur menaient à la tourelle d'escalier, détruite (ou non réalisée ?).

Les pignons sont de longueur inégale : celui du sud plus court, permet un surcroît dans le grenier. Au nord, le pignon terminé par un large coyau descend jusqu'au niveau des poutres de l'étage : le comble n'a donc pas de surcroît au nord.


DOCUMENTATION

- LAIGUE, R. de. *Réformations et montres...*, p. 822-826.

TABLES DES ILLUSTRATIONS


Pl.	I	Extrait cadastral 1967, section ZC, échelle 1/2000e.	
Pl.	II	Plan au sol. Croquis	
Doc.	1	Extrait cadastral 1844, section A2	91 56 01298 X
Fig.	1	Vue générale sud-est	88 56 00950 X
Fig.	2	Élévation sud	88 56 00952 X
Fig.	3	Élévation nord	88 56 00951 X
Fig.	4	Ferme. Vue générale sud-est	88 56 00953 X

P1. I. Extrait cadastral 1967, section ZC, échelle 1/2000e.



Pl. II. Plan au sol (croquis).


I
Rez-de-chaussée



I - Rez-de-chaussée

- A. Tour d'escalier
- B. Escalier d'accès à la cave
- C. Pierre d'attente
- D. Fenêtre avec traves de grille extérieure
- E. Cheminée : linteau de granite, piédroits chanfreinés.

II
Etage



- F. Cheminée à linteau de granite et piédroits à colonnettes.

Doc.1 Extrait cadastral 1844, section A2

Cl.Inv.Artur/Lambart
9156 01298 X




Fig.1 Vue générale sud est

Cl.Inv.Artur/Lambart

88 56 00950 X



Fig.2 Elévation sud

Cl.Inv.Artur/Lambart

88 56 00952 X



Fig.3 Elévation nord

Cl.Inv.Artur/Lambart

8856 00951 X




Fig.4 Ferme, vue générale sud est**Cl.Inv.Artur/Lambart
8856 00953 X**