

Département : 56  
Aire d'étude : VANNES EST  
Commune : THEIX  
Lieu-dit : LIREY  
Dénomination : FERME

---

2603

Coordonnées : LAMBERT0 X = 0222340 Y = 2303770

Cadastre : 1810 H 2 877, 1844 I4 938, 937, 1987 Y P 129

PROPRIETE PRIVEE

Etat de conservation : VESTIGES, MAUVAIS ETAT

Dossier d'INVENTAIRE TOPOGRAPHIQUE établi en 1971, 1991 par TOSKER CATHERINE, RIOULT JEAN JACQUES, LE THIEC JEAN PIERRE

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1971

---

#### HISTORIQUE

LOGIS PEUT ETRE 17E SIECLE ; OUVERTURE SUD REFAITE AU 18E SIECLE ; PIGNON NORD REMONTE AU 18E OU 19E SIECLE ; PROLONGEMENT VERS LE SUD PAR ETABLE A CHEVAUX LIMITE 18E 19E SIECLE, DE NOUVEAU RALLONGEE AU 19E SIECLE ; REMISE A L'OUEST FIN 19E SIECLE

#### DESCRIPTION

SITUATION : EN ECART

##### COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituantes : REMISE, ETABLE A VACHES, PORCHERIE, ETABLE A CHEVAUX

##### MATERIAUX

Gros oeuvre : GRANITE, MOELLON

Couverture : CHAUME

#### STRUCTURE

Vaisseaux et étages : EN REZ DE CHAUSSEE, COMBLE A SURCROIT

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS, PIGNON DECOUVERT, APPENTIS

DISTRIBUTION : ESCALIER DANS OEUVRE, ESCALIER DROIT, EN CHARPENTE

TYPOLOGIE : PLAN ALLONGE, LOGIS A 2 PIECES PAR ETAGE, FONCTIONS MULTIPLES JUXTAPOSEES ET SUPERPOSEES

NOTE DE SYNTHESE

Rare exemple de chaumière subsistant sur la commune. Probablement devenue assez vite (dès le XVIIIe siècle ?) dépendance de la ferme p. 939 (cad. 1844). Sa structure est peu lisible : partie sud logis séparée de la partie nord par une cloison de planches XIXe siècle.

Partie nord : cellier ? chambre ? L'escalier droit plaqué entre cheminée et mur est (de façade) ne semble pas d'origine : il donnait accès au prolongement sud (étable).


Peut-être s'agit-il d'une des deux tenues que possédait à Lirey le château du Plessix Josso (Aveu de 1681, A.D. Morbihan, G. 120). Restaurée en 1993.

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl.	I	Extrait cadastral 1987, section YP, échelle 1/2000e	
Doc.	1	Extrait cadastral, 1844, section I4	91 56 01288 X
Doc.	1bis	Extrait cadastral, 1844, section I4	89 56 00499 X**
Doc.	2	Vue générale nord-est, état en 1972	P.I. 22/17
Doc.	3	Porcherie, étable à vaches, vue nord-ouest, cliché 1972.	P.I. 22/15
Fig.	1	Élévation est	88 56 00107 X

\*\* Tirage non microfiché.

Pl. I Plan de situation. Extrait cadastral 1987, section YP, échelle 1/2000e.



Doc.1 Extrait cadastral 1844, section I4

Cl.Inv.Artur/Lambart


91 56 01288 X

89 56 00499 X



Doc.1b Extrait cadastral 1844, section I4

Cl.Inv.Artur/Lambart  
8956 00499 X



---

Doc.2 Vue générale nord est : état en 1972

Cl.Inventaire  
7256 PI 22/17



---

Doc.3 Porcherie, étable à vaches, vue nord ouest : état en 1972

Cl.Inventaire

7256 PI<sub>22/15</sub>

Fig.1 Elévation est

Cl.Inv.Artur/Lambart

8856 00107 X

