

Département : 56
Aire d'étude : VANNES EST
Commune : THEIX
Lieu-dit : MOUSTOIR LORHO

2604

Dénomination : EGLISE DITE CHAPELLE
Vocabulaire : SAINTE BARBE

Coordonnées : LAMBERTO X = 0225840 Y = 2301620

Cadastre : 1810 F 865, 1844 H 3 380, 1987 Y E 51

PROPRIETE PUBLIQUE

Etat de conservation : RESTAURE

Dossier d'INVENTAIRE TOPOGRAPHIQUE établi en 1970, 1991 par TOSKER CATHERINE, LE THIEC JEAN PIERRE

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1970

HISTORIQUE

CHAPELLE FIN 16E OU DEBUT 17E SIECLE ; CLOCHER 18E SIECLE ; SACRISTIE 2E MOITIE 18E SIECLE AVEC REMPLI D'UNE PORTE 16E SIECLE

DESCRIPTION

SITUATION : EN ECART

MATERIAUX

Gros oeuvre : GRANITE, MOELLON
Couverture : ARDOISE

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : 1 VAISSEAU
Couvrement : LAMBRIS DE COUVREMENT

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS, PIGNON DECOUVERT, CROUPE

DECOR

Technique : SCULPTURE
Représentation : VOLUTE, CROIX
SUPPORT : SOMMET ET ASSISE DES RAMPANTS DU PIGNON EST

COMMENTAIRE DESCRIPTIF : CHAPELLE EN MOELLON DE GRANITE COUVERTE EN ARDOISE A PIGNON DECOUVERT, SACRISTIE EN MOELLON, DE GRANITE AVEC TOIT A CROUPE

COMPLÉMENTS D'INFORMATION

D'après la tradition, saint Vincent Ferrier aurait prêché dans cette chapelle en 1418. Une statue du saint est d'ailleurs conservée dans la chapelle. La porte bouchée dans le mur sud-est peut être remployée dans le mur ouest de la sacristie.

DOCUMENTATION

Bibliographie


- BEUVE-MÉRY, Abbé Louis. *Histoire de Theix...*, p. 53.
- DANIGO, Joseph. *Églises et chapelles...*, p. 143-144.
- DUHEM, G. *Églises de France. Morbihan...*, p. 201.

TABLE DES ILLUSTRATIONS


Pl.	I	Plan de situation. Extrait cadastral 1987, section YE, échelle 1/2000e.	
Pl.	II	Plan au sol : emplacement des objets étudiés.	
Doc.	1	Extrait cadastral 1810, section F	91 56 01251 X
Doc.	1bis	Extrait cadastral 1810, section F (photocopie agrandie du cliché 91 56 01251 X**).	
Doc.	2	Extrait cadastral 1844, section H3	91 56 01285 X
Doc.	3	Élévation nord. Cliché 1970.	P.I. 1/15
Fig.	1	Vue générale sud-ouest	88 56 00122 X
Fig.	2	Vue générale sud-est	88 56 00121 X
Fig.	3	Vue intérieure prise de l'ouest	88 56 00120 X

** Tirage non microfiché.

Pl. I Plan de situation. Extrait cadastral 1987, section YE, échelle 1/2000e.



Pl. II Plan au sol (emplacement des objets étudiés).




Doc.1 Extrait cadastral 1810, section F

Cl.Inv.Artur/Lambart
91 56 01251 X




Doc. 1bis Extrait cadastral 1810, section F, photocopie agrandie du cliché 91 56 01251 X



Doc.2 Extrait cadastral 1844, section H3

Cl.Inv.Artur/Lambart
91 56 01285 X



Doc.3 Elévation nord : état en 1970

Cl.Inventaire
7056 PI 1/15Z



Fig.1 Vue générale sud ouest

Cl.Inv.Artur/Lambart
88 56 00122 X

Fig.2 Vue générale sud est

Cl.Inv.Artur/Lambart
8856 00121 X

Fig.3 Nef vers l'est

Cl.Inv.Artur/Lambart

8856 00120 X

