

Département : 56 3052  
Aire d'étude : SARZEAU  
Commune : SAINT GILDAS DE RHUYS  
Lieu-dit : KERFAGO  
Adresse : 3, 5 RUE DU RECTEUR LE DUIN

Dénomination : **FERME**  
Destinations successives et actuelles : MAISON  
Appellation et titre : DITE FERME BOD ROZ

1R0012359

---

Coordonnées : LAMBERTO X = 0210935 Y = 2290400

Cadastre : 1827 H 947 A 950, 1979 AI 273, 274

PROPRIETE PRIVEE

Dossier d'INVENTAIRE TOPOGRAPHIQUE établi en 1992, 1994 par RENAUDEAU OLIVIER, TOSKER CATHERINE

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1992

---

#### HISTORIQUE

FERME CONSTRUITE AU DEBUT DU 19E SIECLE ; PARTIE HABITABLE TRANSFORMEE EN MAISON DE VILLEGATURE ENTRE 1923 ET 1925 : DESTRUCTION DES CRECHES SITUES AU SUD DE LA FERME, REMPLACES PAR UN PORTAIL AVEC GRILLE, TRANSFORMATION DU PUIS

#### DESCRIPTION

SITUATION : EN ECART

##### COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituantes : PARTIES AGRICOLES, PUIS

##### MATERIAUX

Gros oeuvre : GRANITE, ENDUIT

Couverture : ARDOISE

##### STRUCTURE

Vaisseaux et étages : 1 ETAGE CARRE, COMBLE A SURCROIT, ETAGE DE COMBLE

ELEVATIONS : ELEVATION A TRAVEES

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS, RUELLEE, NOUE, DEMI GROUPE

TYPOLOGIE : MAISON DE TYPE BALNEAIRE, A PLAN ALLONGE, A 3 TRAVEES

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl.	I	Plan de situation. Extrait cadastral 1979, section AI, échelle 1/1000e réduite.	
Doc.	1	Extrait cadastral 1827, section H.	93 56 00307 X
Doc.	2	Vue générale sud. État en 1919.	93 56 00859 X
Doc.	3	Vue générale sud. État en 1928.	93 56 00861 X
Doc.	4	Vue générale sud. État en 1939.	93 56 00860 X
Fig.	1	Vue générale sud.	93 56 00863 X
Fig.	2	N°3, parcelle 274. Détail porte sud avec fausses briques.	93 56 00862 X

Pl. I. Plan de situation. Extrait cadastral 1979, section AI,  
échelle 1/1000e réduite.



Doc.1 Extrait cadastral 1827, section H

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 00307 X



Doc.2 Vue générale sud : état en 1919

Cl.Inv.Artur/Lambart


93 56 00859 X



Doc.3 Vue générale sud : état en 1928

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 00861 X



Doc.4 Vue générale sud : état en 1939

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 00860 X




Fig.1 Vue générale sud

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 00863 X



Fig.2 N°3, parcelle 274. Détail porte sud avec fausses briques

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 00862 X

