Département

: 56

3026

Aire d'étude

: SARZEAU

Commune

: SARZEAU

Lieu-dit

: SARZEAU

Adresse

: PLACE RICHEMONT ET PLACE DUCHESSE ANNE

Dénomination

: EGLISE PAROISSIALE

Vocable

: SAINT SATURNIN

1A00 127577

Coordonnées : LAMBERTO X = 0215850 Y = 2293337

Cadastre: 1848 Al 1143, 1980 AD 189

PROPRIETE PUBLIQUE

Dossier d'INVENTAIRE TOPOGRAPHIQUE établi en 1992, 1994 par RENAUDEAU OLIVIER, TOSCER CATHERINE

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1992

#### HISTORIQUE

EGLISE MENTIONNEE DES LE 11E SIECLE ; LA TOITURE S'ETANT ECROULEE EN 1648, L'EGLISE EST RECONSTRUITE ENTRE 1670 ET 1683 ; VESTIGES DATANT DU 16E SIECLE : CHAPELLE SUD ; TOUR ET TOITURE CONSTRUITES DE 1698 A 1700 PAR L'ARCHITECTE GUILLAUME GRAVAY D'AURAY ; VOUTES CONSTRUITES DE 1877 A 1879 SUR PLAN DU CHANOINE BRISACIER ET DE JOUSSET, ARCHITECTES A TOURS, INTERIEUR REFAIT AVEC ADJONCTION DES COLONNES ET DE LA TRIBUNE, AJOUT PROBABLE DU RESEAU DES BAIES, FENETRE ORIENTALE PERCEE A CETTE DATE ; SACRISTIE CONSTRUITE AU 19E SIECLE ; AU DEBUT DU SIECLE, L'EGLISE ETAIT ENDUITE ET POSSEDAIT UN CAMPANILE EN CHARPENTE A LA CROISEE DU TRANSEPT (ARRASE) ; CROIX FIN 19E SIECLE

#### **DESCRIPTION**

SITUATION: EN VILLAGE

COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituantes: CROIX MONUMENTALE

**MATERIAUX** 

Gros oeuvre: GRANITE, MOELLON, PIERRE DE TAILLE

Couverture : ARDOISE

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : 3 VAISSEAUX

Couvrement: VOUTE D'OGIVES, VOUTE EN ARC DE CLOITRE, COUPOLE

COUVERTURE: TOIT A LONGS PANS, PIGNON DECOUVERT, NOUE, CROUPE

**DISTRIBUTION: ESCALIER DANS OEUVRE** 

**DECOR** 

Technique: SCULPTURE

Representation: ARMOIRIES, POT A FEU

ARMOIRIES DES KERLEIN, SUPPORT : ENFEUX BRAS SUD, POT A FEU, SUPPORT : SOMMET DE LA TOUR

COMMENTAIRE DESCRIPTIF : NEF EN MOELLON, BRAS DE TRANSEPT SUD EN PIERRE DE TAILLE, SACRISTIE EN MOELLON COUVERTE A CROUPE

## COMPLÉMENTS D'INFORMATION

Les auteurs admettent que l'église précédant la construction actuelle était d'origine romane, des XI et XIIe siècles. Cependant un certain nombre de vestiges de l'édifice précédent ne peut appartenir à cette période : la chapelle sud, en pierre de taille jusqu'au niveau du pignon, conserve dans le mur ouest une porte bouchée à fronton triangulaire près du contrefort sud-ouest, qui date du XVIe siècle. Sa position excentrée est la conséquence de la présence d'un bas-côté, dont l'arcade bouchée et la trace de la toiture sont visibles sur le même mur ouest. A l'intérieur, les enfeus datent également de cette période. De même la base du mur sud en pierre de taille a sans doute été réutilisée. Deux portes bouchées en arc surbaissé en vis dans les murs nord et sud de la nef pourraient également avoir fait partie de l'édifice antérieur.

A l'est, le choeur très long se compose de deux parties, la seconde vers l'est plus étroite : il s'agit probablement à l'origine de la sacristie : une porte était percée sous la fenêtre du mur nord. Au XIXe siècle, le mur séparant choeur et sacristie fut sans doute détruit et le retable adossé au mur (?) supprimé, pendant qu'une nouvelle sacristie était construite à l'angle nord-est (1877).

En 1868 (archives), la décision de percer une baie à l'est de l'église est prise, mais elle n'est pas réalisée en 1877. La construction des voûtes est commencée à cette date. Maigné, architecte départemental est appelé en 1879 à contrôler le travail : les voûtes « toutes de fantaisie », sont faites dans des matériaux de mauvaise qualité et avec très peu de cintre. Une petite coupole s'est effondrée. L'architecte des travaux est Jousset est des les des la contrôler le travail : les voûtes de cintre. Une petite coupole s'est effondrée. L'architecte des travaux est Jousset est de l'église est prise, mais elle n'est date.

En 1879, il est prévu de percer deux nouvelles portes dans les transepts. Le curé fait boucher les portes de la nef.

## **DOCUMENTATION**

### **Archives**

A.D. Morbihan. Série O. Archives communales. 2 O 240/1961. 1871–1877. Église.

## **Bibliographie**

- DUHEM, G., Les églises de France..., p. 191.
- LE MÉNÉ, J.-M. Histoire... des paroisses..., p. 469.
- RÉGENT, Adrien. La presqu'île de Rhuys..., p. 14-19.

#### TABLE DES ILLUSTRATIONS


Pl.	I.	Plan de situation. Extrait cadastral 1980, section AD, échelle 1/1000e.	
Doc.	1	Extrait cadastral 1828, section AI	93 56 00229 X 93 56 00412 XA*
Doc.	2	Vue nord. Carte postale ancienne, 1ère moitié du XXe siècle (Coll. Part.).	93 56 02064 X


# TABLE DES ILLUSTRATIONS (suite)

Doc.	3	Intérieur de l'église. Carte postale ancienne Coll. David, Vannes (Doc. A.D. Morbihan).	93 56 00090 X
Fig.	1	Vue de situation	93 56 01248 ZA*
Fig.	2	Élévation ouest.	93 56 01307 X
Fig.	3	Nef, mur sud et bras sud, mur ouest.	93 56 01306 X
Fig.	4	Élévation nord.	93 56 01305 X
Fig.	5	Vue nord-est.	93 56 01308 X
Fig.	6	Vue intérieure est.	93 56 01273 X
Fig.	7	Vue intérieure ouest.	93 56 01271 X
Fig.	8	Bras sud, enfeu.	93 56 01274 X
Fig.	9	Bras sud, enfeu, détail de l'écu.	93 56 01275 X
Fig.	10	Croisée du transept, coupole.	93 56 01272 X

<sup>\*</sup> Clichés couleur disponibles à la photothèque de l'Inventaire.

Pl. I. Plan de situation. Extrait cadastral 1980, section AD, échelle 1/1000e.





Doc.2 Vue nord. Carte postale ancienne, 1ère moitié du XXe siècle (Coll. Part.)

Cl.Inv.Artur/Lambart 93 56 02064 X



Doc.3 Intérieur de l'église. Carte postale ancienne Coll. David, Vannes (Doc.A.D.Morbihan)

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 00090 X



Collection David, Vannes

412. - Presqu'île de Rhuys. - SARZEAU. - Intérieur de l'Eglise

Fig.2 Elévation ouest

Cl.Inv.Artur/Lambart 93 56 01307 X



Fig.3 Nef, mur sud et bras sud, mur ouest

Cl.Inv.Artur/Lambart 93 56 01306 X



Fig.4 Elévation nord

Cl.Inv.Artur/Lambart 93 56 01305 X



SAINT SATURNIN

**Place Richemont Place Duchesse Anne** 

Fig.5 Vue nord est

Cl.Inv.Artur/Lambart 93 56 01308 X



56

Fig.6 Vue intérieure est

Cl.Inv.Artur/Lambart 93 56 01273 X



Fig.7 Vue intérieure ouest

Cl.Inv.Artur/Lambart 93 56 01271 X



SAINT SATURNIN


Fig.8 Bras sud, enfeu

Cl.Inv.Artur/Lambart 93 56 01274 X



Fig.9 Bras sud, enfeu : détail de l'écu

Cl.Inv.Artur/Lambart 93 56 01275 X



56

Fig.10 Croisée du transept, coupole

Cl.Inv.Artur/Lambart 93 56 01272 X

