

Département : 56
Aire d'étude : SARZEAU
Commune : SARZEAU
Lieu-dit : SARZEAU
Adresse : 8 RUE BONABLE
Dénomination : MAISON
Destinataire : DE SENECHAL

2984

1100127585

Coordonnées : LAMBERTO X = 0215785 Y = 2293365

Cadastre : 1828 AI 1167, 1980 AC 133

PROPRIETE PRIVEE

Etat de conservation : RESTAURE

Dossier d'INVENTAIRE TOPOGRAPHIQUE établi en 1970, 1993 par TOSKER CATHERINE, RENAUDEAU OLIVIER

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1970

HISTORIQUE

MAISON DU 16E SIECLE, ATTRIBUEE AU SENECHAL DE RHUYS ; BAIES DE LA FACADE EST MODIFIEES AU 18E SIECLE ; LUCARNES DES ELEVATIONS EST ET OUEST REMONTEES ENTRE 1971 ET 1974

DESCRIPTION

SITUATION : EN VILLE

COMPOSITION D'ENSEMBLE
Parties constituantes : REMISE

MATERIAUX
Gros oeuvre : SCHISTE, GRANITE, MOELLON
Couverture : ARDOISE

STRUCTURE
Vaisseaux et étages : 1 ETAGE CARRE, COMBLE A SURCROIT

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS, PIGNON DECOUVERT, TOIT POLYGONAL

DISTRIBUTION : ESCALIER DEMI HORS OEUVRE, ESCALIER EN VIS SANS JOUR, EN MACONNERIE

DECOR
Technique : SCULPTURE
Représentation : ORNEMENT GEOMETRIQUE, VOLUTE, ORNEMENT VEGETAL
SUPPORT : PILASTRE DU PIEDROIT DE LA CHEMINEE, SUPPORT : FEUILLES EN EVENTAIL SUR LES CORBEAUX

TYPLOGIE : MAISON A PLAN ALLONGE, TOUR D'ESCALIER POSTERIEURE

COMPLÉMENTS D'INFORMATION

La restauration de 1974 a consisté en points de détail ; élévation est : ouverture d'une baie jumelée dans une partie de mur auparavant masquée par un appentis, et adjonction de deux lucarnes existant au XVIIIe siècle (appuis visibles sur la photo ancienne) puis supprimées. Élévation ouest, adjonction d'une lucarne à fronton cintré (existence antérieure douteuse), ouverture d'une porte-fenêtre au sud-ouest.

DOCUMENTATION

Bibliographie


– RÉGENT, Adrien. *La presqu'île de Rhuy...*, p. 23.

TABLE DES ILLUSTRATIONS


Pl.	I.	Plan de situation. Extrait cadastral 1980, section AC, échelle 1/1000e.	
Pl.	II.	Plan au sol (croquis).	
Doc.	1	Extrait cadastral 1828, section AI (photocopie du cliché 93 56 00229 X).	
Doc.	2	Élévation ouest. Dessin par J. Mauffret, 1972.	92 56 00292 X ✓
Doc.	3	Élévation est, partie sud. État avant restauration, cliché 1971.	92 56 00289 X ✓
Doc.	4	Élévation est, partie nord. État avant restauration, cliché 1971.	92 56 00290 X ✓
Doc.	5	Pignon nord, cheminée du rez-de-chaussée, cliché 1971.	92 56 00293 X ✓
Doc.	6	Pignon nord, cheminée de l'étage, cliché 1971.	92 56 00291 X ✓
Doc.	7	Élévation ouest, tour d'escalier et porte ouest, cliché 1974.	P.I. 196/15
Fig.	1	Vue générale ouest.	93 56 00586 X
Fig.	2	Élévation est.	93 56 00570 X

56 SARZEAU, 8 rue Bonable
MAISON DE SENECHAL

Pl. I. Plan de situation. Extrait cadastral 1980, section AC,
échelle 1/1000e.



Pl. II. Plan au sol (croquis).



LEGENDE

- A. Cheminée à console en quart de rond, linteau à corniche.
- B. Fenêtre ancienne.
- C. Fenêtres modernes.
- D. Escalier en vis en pierre de taille.
- E. Refends, moellon.

Doc.2 Elévation ouest, Dessin par J. Mauffret, 1972

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 00292 X V



J. Mauffret v. 72

Doc.3 Elévation est, partie sud. Etat avant restauration, cliché 1971

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 00289 X ✓



Doc.4 Elévation est, partie nord. Etat avant restauration, cliché 1971

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 00290 X ✓



Doc.5 Pignon nord, cheminée du rez-de-chaussée, cliché 1971

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 00293 X ✓



Doc.6 Pignon nord, cheminée de l'étage, cliché 1971

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 00291 X ✓



Doc.7 Elévation ouest, tour d'escalier et porte ouest, cliché 1974

Cl.Inv.Artur/Lambart

74 56 196/15Z



Fig.1 Vue générale ouest

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 00586 X



Fig.2 Elévation est

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 00570 X

