

Département : 56
Aire d'étude : SARZEAU
Commune : SARZEAU
Lieu-dit : KERFONTAINE
Dénomination : MAISON
Précision : MAISONS JUMEELES

2970

1A00127620

Coordonnées : LAMBERT0 X = 0213933 Y = 2289741

Cadastre : 1980 BE 134, 135

PROPRIETE PRIVEE

Etat de conservation : MAUVAIS ETAT

Dossier d'INVENTAIRE TOPOGRAPHIQUE établi en 1970, 1993 par TOSCHER CATHERINE, RENAUDEAU OLIVIER

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1970

HISTORIQUE

MAISONS JUMEELES CONSTRUITES A LA FIN DU 18E SIECLE OU AU DEBUT DU 19E SIECLE ; UTILISEES COMME PRESSEUR PUIS COMME REMISE, MATERIAU DE COUVERTURE REMPLACE DEPUIS 1974 ; REMISE A L'EST DETRUITE DEPUIS 1974

DESCRIPTION

SITUATION : EN ECART

MATERIAUX

Gros oeuvre : GRANITE, MOELLON, ENDUIT PARTIEL

Couverture : TOLE ONDULEE, MATERIAU SYNTHETIQUE EN COUVERTURE

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : COMBLE A SURCROIT

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS, PIGNON DECOUVERT

TPOLOGIE : LOGIS A PIECE UNIQUE


COMPLÉMENT D'INFORMATION

Formé de deux logis de type minimum à pièce unique surmonté d'un haut surcroît à usage de grenier, avec gerbière incluse dans le logis de droite. Ils appartenaient probablement à un alignement plus important aujourd'hui disparu, destiné à des familles, soit de marins, soit d'ouvriers agricoles. L'étable à l'est est visible sur le cliché de 1970.

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl.	I.	Plan de situation. Extrait cadastral 1980, section BE, échelle 1/1000e.	
Doc.	1	Vue générale en 1970, avant destruction de l'étable.	P.I. 10/31 A
Fig.	1	Vue générale.	93 56 00656 X

Pl. I. Plan de situation. Extrait cadastral 1980, section BE, échelle 1/1000e.



Doc.1 Vue générale en 1970, avant destruction de l'étable

Cl.Inv.Artur/Lambart

70 56 10/31/X



Fig.1 Vue générale

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 00656 X

