

Département : 56
Aire d'étude : SARZEAU
Commune : SARZEAU
Lieu-dit : KERGUET
Dénomination : FERME

2968

1100127624

Coordonnées : LAMBERT0 X = 0218278 Y = 2292687

Cadastre : 1980 F1 400

PROPRIETE PRIVEE

Etat de conservation : MAUVAIS ETAT

Dossier d'INVENTAIRE TOPOGRAPHIQUE établi en 1970, 1993 par TOSCAR CATHERINE, RENAudeau OLIVIER

(C) INVENTAIRE GENERAL, 1970

HISTORIQUE

GRANDE FERME CONSTRUITE EN 1810 (DATE PORTEE SUR UNE DES GERBIERES), PROBABLEMENT SUR UNE BASE PLUS ANCIENNE (CHEMINEE DU MUR DE REFENDS NORD 18E SIECLE) ; ETABLE NORD PEUT ETRE LEGEREMENT POSTERIEURE (LE LOGIS ACTUEL Y A ETE TRANSFERE DEPUIS 1970)

DESCRIPTION

SITUATION : EN ECART

COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituant : ETABLE, Puits, CELLIER

MATERIAUX

Gros oeuvre : GRANITE, MOELLON

Couverture : ARDOISE

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : COMBLE A SURCROIT

ELEVATIONS : ELEVATION A TRAVEES

COUVERTURE : TOIT A LONGS PANS, PIGNON DECOUVERT

TYPOLOGIE : LOGIS A PLAN ALLONGE, A FONCTIONS MULTIPLES JUXTAPOSEES, ALIGNEMENT

COMPLÉMENT D'INFORMATION


En 1810, la ferme était composée d'un logis-étable composé d'une pièce à vivre au nord, avec cheminée du XVIII^e siècle en remploi in situ (la totalité du pignon doit être de cette époque), pièce séparée de l'étable par des mangeoires à vaches (auges sur muret en moellon).

L'étable nord ne possédait qu'une porte en façade avant la transformation en logis.

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl.	I.	Plan de situation. Extrait cadastral 1980, section F1, échelle 1/1000e.	
Doc.	1	Élévation ouest. État en 1970.	P.I. 30/31
Fig.	1	Élévation ouest.	93 56 01136 X

Pl. I. Plan de situation. Extrait cadastral 1980, section F1, échelle 1/1000e.



Doc.1 Elévation ouest : état en 1970

Cl.Inv.Artur/Lambart

70 56 30/31 Z



Fig.1 Elévation ouest

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 01136 X

