

IA00000656

07.29.227 .0000.000 -35- 01 - 00 - 00 - 0044

MAISONS A LESCOM
EN POULLAOUEN

HISTORIQUE

(reprises)
D.C. Robert mead

CONSTRUCTIONS ANTERIEURES

CAMPAGNE DE CONSTRUCTION

CONSTRUCTION DEFINITIVE

Date XVI^e siècle - XVII^e siècle.
Constructeur
Architecte

REMANIEMENTS - RESTAURATIONS

Date
Architecte

PROPRIETAIRES SUCCESSIFS

1516 : Luc VENTO seigneur de LESCOMP, t'cuysor de l'année ordinaire de
Claude seigneur de France (Arch. Dep. I.A. , B.1204).
PROTECTION M.H.

DOCUMENTATION

ARCHIVES DEPARTEMENTALES de LOIRE-ATLANTIQUE :
Archives : B.1204, F°5 (mention de titres patents de 1516 obtenus
par Luc Vento seigneur de LESCOMP).
- Archives Départementales du FINISTERE

Séries : A : A 8 9 13 15 - Dénombrement des Terres
1678 - 1682.

J : 51 J XLII à XLVII - Titres de propriété,
XV^e au XIX^es. (Fonds
LECLERC)

Q : Biens nationaux.

Vues et plans anciens :

Bibliographie :

07.29.227 0000.000 -35- 01 - 00 - 00 - 0044

MAISON "A" A LESSOM
EN POULLAOUEN

DESCRIPTION

SITUATION

Cadastre 1826 J₆₇₄.

DISPOSITIONS PRIMITIVES

REMANIEMENTS - RESTAURATIONS

ETAT ACTUEL

Plan en équerre ; le bâtiment, prolongeant la partie Est a été ajouté; sert actuellement de crèche. On a encasté dans le bâtiment en équerre une habitation moderne , du côté ouest.

A l'angle des deux bâtiments, porte en plein cintre moulurée donnant accès à une salle recouvrant toute la superficie du bâtiment ; dans cette salle : cheminée massive. Fenêtre rectangulaire moulurée, ancienne, sur le pignon Sud du bâtiment en équerre.

MATERIAUX

Schiste, et granit pour les encadrements.

EDIFICES COMPARABLES

07.29.227 0000.000 -35-01-08-00-0004

MAISON "B" A LESCOM
EN POULLAOUEN

DESCRIPTION

SITUATION

Cadastre 1826 J₆₇₈.

DISPOSITIONS PRIMITIVES

REMANIEMENTS - RESTAURATIONS

ETAT ACTUEL

Bâtiment de plan rectangulaire, avec une aile ajoutée postérieurement à l'Est.

- Porte en plein cintre, dans la façade Nord et la façade Sud.
- A l'angle Nord-Est, reste d'escalier à vis, en pierre.
- Sur le côté Sud, date : 1751 sur un ciment moderne, mais cette date existait, avant la réfection du bâtiment, sur une pierre.

MATERIAUX

Granit, schiste.

EDIFICES COMPARABLES

07.29.227 0000.000 -35-01-00-00-0094

MAISON "C" A LESCOM
EN POULLAOUEN

DESCRIPTION

SITUATION

A l'Est du village.
Cadastre 1826, J₆₇₂.

DISPOSITIONS PRIMITIVES

REMANIEMENTS - RESTAURATIONS

ETAT ACTUEL

Bâtiment rectangulaire, avec une petite aile en saillie, à l'angle Sud-Est.

Sur la face Ouest, petite porte en plein cintre. Les deux pignons Nord-Sud sont aveugles. La façade Est est la plus intéressante : une porte en plein cintre s'ouvre au milieu de la façade. Deux autres petites ouvertures : l'une sur l'aile Sud-Est, l'autre à droite de la porte. A l'étage, une petite lucarne à fronton triangulaire ; le linteau est en accolade, la pierre supportant la lucarne est sculptée, mais en mauvais état.

A l'intérieur, cheminée à linteau de bois à chaque extrémité, Nord et Sud, du bâtiment.

MATERIAUX


Schiste, granit pour les ouvertures et la lucarne.
Couverture d'ardoises.

EDIFICES COMPARABLES

07-29-227-0000-000-35-01-00-00-0014

POULLAOUEN

Maisons à LESCOM
Cadaastre 1826
Section J₂



echelle $\frac{1}{2500}$

07.29.227 0000.000 35.01.00.00 0014

POULLAOUEN

MAISON A LESCON

DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES

VUES EXTERIEURES

1	La maison à plan en équerre - du Nord	65.29.519.V
2	La maison à plan en équerre de l'Est vue de détail	65.29.520.V

07-29-227-0000-000-31-1-02 00-0002

POUELAOUE
MAISONS A L'ESCOM
MAISON A



05.23-V2-519

07-29-227-0000-000-31-1-02-00-0002

POULLAOUEN
MAISON A L'ESCOM
MAISON C



65.29-V2-520