

1A00000665

07.29.024 0000.000 - 35 - 01 - 00 - 00 - 0019

MAISON A CARHAIX

(reprise)

D.C. uncin

HISTORIQUE

CONSTRUCTIONS ANTERIEURES

CAMPAGNES DE CONSTRUCTION

CONSTRUCTION DEFINITIVE

Date

XVIIe S. ?.

Constructeur
Architecte

REMANIEMENTS - RESTAURATIONS

Date

Récente (extérieur et intérieur).

Architecte

PROPRIETAIRES SUCCESSIFS

INSCRIPTION AU TITRE DES M.H.

DOCUMENTATION

ARCHIVES DEPART^{mt} de LOIRE-ATLANTIQUE:

Archives : B. 1082, B. 1104, B. 1106, B. 1123 (cf. dossier spécial
"documentation maisons de Carhaix").

Vues et plans anciens :

Bibliographie :

07.29.024 0000.000 - 35 - 01 - 00 - 00 - 0019

MAISON A CARHAIX

DESCRIPTION

SITUATION

A l'angle des rues de La Tour d'Auvergne (n°1); et des Carmes (n°2)
Cadastre de 1820, feuille 3°, parcelle 628.

DISPOSITIONS PRIMITIVES

REMANIEMENTS - RESTAURATIONS

Récentes (v. 1962) et importantes, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur.

ETAT ACTUEL

EXTERIEUR

Maison d'angle.

Les deux façades, autrefois en pans de bois ont été complètement recouvertes de ciment et défigurées au point qu'on ne peut discerner s'il y avait des encorbellements.

Toit à croupes et à pans brisés, éclairés d'une fenêtre à l'Est, de deux lucarnes au Nord.

INTERIEUR

Cloisons de refend en pans de bois.

Escalier (refait) dans l'angle S.E.

Les cheminées ont été supprimées (un conduit subsiste à l'est).

Au premier étage, poutre d'angle oblique, assemblée dans le sommier.

Combles :

Partie inférieure habitable (combles à surcroît).

MATERIAUX

Bois, ardoise.

EDIFICES COMPARABLES

Le même dispositif (poutre oblique) s'observe dans les maisons d'angles " à Dinan.

CARHAIX

MAISON

Angle des rues des
Carmes (2) et de la
Tour d'Auvergne (1).

DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES

VUES EXTERIEURES

1 L'angle des deux façades

64.29.25.V

07-29-024-0000-000-35-01-00-00-0019

CARHAIX

MAISON 2 RUE DES CARMES

FACADES EST ET NORD



64-29-V2-25