

1A 00000668

07.29.024 0000.000 -35-01-00-00-0037

MAISON DU XVI^e SIECLE
A CARHAIX

HISTORIQUE

(révisé)
D. C. uncin

CONSTRUCTIONS ANTERIEURES

CAMPAGNES DE CONSTRUCTION

CONSTRUCTION DEFINITIVE

Date 1587 (linteau de fenêtre au 1er étage).
Constructeur
Architecte

REMANIEMENTS - RESTAURATIONS

Date
Architecte

PROPRIETAIRES SUCCESSIFS

INSCRIPTION AU TITRE DES M.H.

DOCUMENTATION

Archives : ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LOIRE-ATLANTIQUE

B. 1104 } cf. dossier spécial "documentation"
B. 1106 }
B. 1123 } "maisons de Carhaix"
B. 1125 }
Vues et plans anciens :

Bibliographie :

07.29.024 0000.000 -35 - 01 - 00 - 00 - 0037

MAISON DU XVI^e SIECLE
A CARHAIX

D E S C R I P T I O N
=====

SITUATION

Maison située à l'angle Sud-Est de la Place des Droits de l'Homme.

Cadastre de 1820, feuille 3°, parcelle 701.

DISPOSITIONS PRIMITIVES

REMANIEMENTS - RESTAURATIONS

Traces de reprise sur la façade Nord.

ETAT ACTUEL

EXTERIEUR :

Côté Place :

Longue façade à un étage, en bel appareil de grès, à mur gouttereau et pignons latéraux portant cheminées.

Au Rez-de-chaussée :

Une porte en plein cintre et une fenêtre rectangulaire ont été bouchées.

La fenêtre actuelle à gauche est probablement récente : manque d'espace entre celle-ci et la porte bouchée.

Une grande porte moderne à droite : entrée des magasins actuels.

L'angle de la maison, vers la rue Hollo, est chanfreiné et mouluré en profil de console.

07.29.024 0000.000 -35 - 01 - 00 - 00 - 0 0 3 7

MAISON DU XVI^e SIECLE
A CARHAIX

Au Premier étage :

Trois fenêtres anciennes, rectangulaires, ont été conservées. Il semble qu'elles ne soient pas de la même époque : les deux bandeaux saillants au niveau de l'allège et du linteau n'existent que sur la moitié gauche de la façade.

Traces très visibles de reprise au centre et du haut en bas de la façade.

Le linteau de la fenêtre de gauche porte une inscription sculptée : FE. 1587 (Fecit 1587 ?)

Le toit est souligné d'une belle corniche de pierre à modillons.

Au-dessus du linteau de la fenêtre de gauche, deux consoles sculptées de motifs floraux.

INTERIEUR :

Modifié pour les besoins actuels ; entrepôt de vins. Le sol a été abaissé, le mur de communication avec la maison voisine (à droite), contre lequel était adossée la cheminée, a été supprimé. La cheminée de gauche appuyée au pignon de la rue Hollo a perdu son manteau.

Le rez-de-chaussée ne présente donc plus d'intérêt.

L'étage - non visité - ne présente pas non plus d'intérêt paraît-il.

MATERIAUX

Grès, ardoise.

EDIFICES COMPARABLES

07.29.024 0000.000 35.01.00.00 0037

CARHAIX

MAISON

Angle place des Droits
de l'Homme et rue Hollo

DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES

VUES EXTERIEURES

1 Façade

64.29.31.V

07-29-024-0000-000-35-01-00-00-0037

CARHAIX

MAISON ANGLE S.E. PL. DES DROITS
DE L'HOMME



64-29-V2-31