

1A00000672

07.29.024 0000.000 - 35 - 01 - 00 - 00 - 0020

MAISON A CARHAIX (reprise)

D.C. urban

HISTORIQUE

CONSTRUCTIONS ANTERIEURES

CAMPAGNES DE CONSTRUCTION

CONSTRUCTION DEFINITIVE

Date

XVIIIe S. ?.

Constructeur
Architecte

REMANIEMENTS - RESTAURATIONS

Date
Architecte

PROPRIETAIRES SUCCESSIFS

INSCRIPTION AU TITRE DES M.H.

Archives : ARCHIVES DEPARTEMENTALES de LAIRE ATLANTIQUE :
B.1082 (cf. dossier spécial "documentation maisons
de Carhaix") -

Vues et plans anciens :

Bibliographie ;:

07.29.024 0000 .000 - 35 - 0 1 - 0 0 - 0 0 - 0 0 2 0

MAISON A CARHAIX

D E S C R I P T I O N
=====

SITUATION

A l'angle des rues Hollo et F. Faure (n° 23).
Cadastre de 1820, feuille 3°, parcelle 739.

DISPOSITIONS PRIMITIVES

REMANIEMENTS - RESTAURATIONS

Rez-de-chaussée aménagé en magasin.

ETAT ACTUEL

EXTERIEUR

Maison d'angle à façade de pierre d'un étage, couronnée d'un toit d'ardoise à très forte pente au Sud, moins accentuée à l'Est, en retrait par rapport à la corniche de pierre.

Le rez-de-chaussée est masqué par un placage de bois percé de vitrines, au dessus duquel se devinent trois anciens linteaux appareillés.

L'encadrement des fenêtres de l'étage a été refait.
Deux lucarnes peu saillantes éclairent les combles au Sud, une, plus saillante à l'Est.

Au premier étage, à l'angle des deux façades, niche reposant sur une console, mais dépourvue de statue.

INTERIEUR

Très mauvais état.
Projet de réfection.

MATERIAUX

Grès , ardoise.

EDIFICES COMPARABLES

07.29.024 0000.000 35.01.00.00 0020

CARHAIX

MAISON

23, rue F. Faure

DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES

VUES EXTERIEURES

1 La façade Sud

64.29.13.V

07-29-024-0000-000-35-01-00-00-0020

CARHAIX

MAISON 23 RUE F. FAURE
FACADE



64-29-V2-13