

iA00000678

-----  
07.29.024 0000.000 . 35 - 0 1 - 0 0 - 0 0 - 0 0 1 4  
-----

MAISON A CARHAIX (répète)

D.C. usain

HISTORIQUE

CONSTRUCTIONS ANTERIEURES

CAMPAGNES DE CONSTRUCTION

CONSTRUCTION DEFINITIVE

Date

XVIIIe S;

Constructeur  
Architecte

REMANIEMENTS - RESTAURATIONS

Date  
Architecte

PROPRIETAIRES SUCCESSIFS

INSCRIPTION AU TITRE DES M.H.

DOCUMENTATION

Archives : ARCHIVES DEPART de LOIRE ATLANTIQUE:  
B.1082 (cf. dossier spécial "documentation maisons de  
Carhaix".

Vues et plans anciens :

Bibliographie :

-----  
07.29.024 0000,000 - 35 - 0 1 - 0 0 - 0 0 - 0 0 1 4  
-----

MAISON A CARHAIX

DESCRIPTION

SITUATION

7, rue de la Tour d'Auvergne, dans un rétrécissement de la  
rue.  
Cadastre de 1820, feuille 3°, parcelle 634.

DISPOSITIONS LIMITIVES

REMANIEMENTS - RESTAURATIONS

Trace de reprise sur la façade Ouest.

ETAT ACTUEL

Maison remarquable par la qualité de son appareil et  
son ordonnance générale.

EXTERIEUR

Façade de pierre à deux étages et mur gouttereau, cheminées  
latérales.

La façade a un pan biais qui se raccorde avec le n°5 en re-  
trait dans la rue.

Bel appareil de grés, granite et schiste.

Le toit, appuyé sur les abouts de sommiers saillants, suit  
le mouvement de la façade.

Ouvertures distribuées régulièrement.

Rez-de-chaussée : Une porte à linteau plat et feuillure  
externe . De chaque côté une grande fenêtre à feuillure externe (celle  
de gauche a un linteau de bois).

Premier étage : Trois fenêtres à linteau plat d'une seule  
pièce, et feuillure externe.

Deuxième étage : Fenêtres plus petites, simples.

Façade Sud, sur cour, porte ancienne à linteau mouluré.

-----  
07.29.024 0000.000 - 35 - 01 - 00 - 00 - 0014  
-----

MAISON A CARHAIX

INTERIEUR

Etages supérieurs modernisés.  
Au rez-de-chaussée, porte ancienne avec mouluration curviligne des deux panneaux (panneau supérieur nettement plus important) ; une autre de même style donnant sur la cour au Sud. (XVIII<sup>e</sup>.)

Fortes épaisseurs des murs.

Escalier, situé au centre ; large cage englobée dans l'ensemble de la construction : la partie Sud de la construction a-t-elle été ajoutée ? Traces de reprises dans le mur ouest, mais ouvertures anciennes à droite du mur Sud.

Escalier à vis, en bois. Dos des marches taillé en biais, comme dans l'escalier de la Tour du XV<sup>e</sup> (19 rue Brizeux) et dans la maison de bois, 3 rue de La Tour d'Auvergne.

MATERIAUX

Grès, granit, schiste, ardoise.

EDIFICES COMPARABLES

Escaliers analogues : 19 rue de Brizeux (Tour datée 1588) ; maison de bois 3 rue de La Tour d'Auvergne.

07.29.024 0000.000 35.01.00.00 0014

CARHAIX

MAISON

7, rue de la Tour d'Auvergne

DOCUMENTS PHOTOGRAPHIQUES

VUES EXTERIEURES

1 La façade Nord

64.29.27.V

07-29-024-0000-000-35-01-00-00-0014

CARHAIX

MAISON 7 RUE DE LA TOUR D'Auvergne  
FACE NORD



64-29-V2-27