

Département : 56
Aire d'étude : Vannes Ouest
Commune : Arradon
Lieu-dit : Kerat
Dénomination : manoir

IA56000002

Coordonnées : lambert0 X = 0212360 Y = 2303740

Cadastre : 1809 E2 647, 657, 1852 E2 226 à 228, 1983 ZI 164, 163

propriété privée

Protection : inscrit m.h. partiellement EN 1974/08/20

Dossier de inventaire topographique établi en 1990, 1996 par Douard Christel, Toscer Catherine

(C) copyright inventaire général, 1990

HISTORIQUE

Manoir construit pour la famille Rédoret, probablement entre 1400 et 1420. Vers 1480, à l'occasion du mariage de Perrine Redoret et de Jean d'Aradon, le manoir devient la propriété de la famille d'Aradon ; peu après, la salle sous charpente est plafonnée, deux fenêtres éclairant le grenier étant ouvertes à l'est et à l'ouest. Au 17e siècle, création d'un vestibule couloir dont l'espace est pris sur la salle. La porte de communication entre salle et cuisine côté est a été bouchée à une date indéterminée

DESCRIPTION

SITUATION : isolé

COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituant : puits, pigeonnier

MATERIAUX

Gros oeuvre : granite, moellon

Couverture : ardoise

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : étage de comble

COUVERTURE : toit à longs pans, pignon découvert

DISTRIBUTION : escalier dans oeuvre, escalier en vis sans jour, en maçonnerie

DECOR

Technique : sculpture

Représentation : tête : homme, tête : femme

sujet : représentation des visages jumelés des constructeurs, support : pignon nord, base du rampant ouest

TYPOLOGIE : manoir à plan allongé, pièce sous charpente, à trois pièces par étage, armoire murale, lave mains

COMPLÉMENTS D'INFORMATION

Intéressante structure de manoir à salle centrale basse sous charpente, avec deux escaliers latéraux en vis dans oeuvre desservant les deux chambres hautes, l'une située au-dessus de la cuisine, l'autre d'un cellier. Si la salle basse a été plafonnée très tôt, les chambres au contraire ont conservé leur volume et leur charpente d'origine (voir le Manoir en Bretagne, p. 230-233).

DOCUMENTATION

Archives

- A.D. Morbihan. Série E. Familles. E 235.
- A.D. Morbihan. Série E. Familles. E 1735.

Bibliographie

- LAIGUE, René, comte de. *La noblesse bretonne...*, p. 20-29.
- RIOULT, J.-J., TOSKER, C. **Kerat à Arradon**. In : INVENTAIRE GÉNÉRAL. Région Bretagne. *Le Manoir en Bretagne, 1380-1600*. Paris : Imprimerie Nationale et Inventaire général, 1993. (Cahiers de l'Inventaire ; 28), p. 230-233.
- ROHELLEC, Pierre-Jean. *Histoire d'Arradon...*, p. 50-52, 183-185.

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl.	I	Plan de situation. Extrait cadastral 1983, section Z I, échelle 1/2000e.	
Pl.	II	Plan au sol (d'après relevé M.H.).	
Doc.	1	Plan cadastral 1852, section E 2.	93 56 00137 X
Doc.	2	Élévation antérieure, vue vers 1900. Coll. Le Guen, Arradon. (Doc. A.D. Morbihan).	93 56 00041 X
Doc.	3	Élévation antérieure. État en 1970.	P.I. 10/10

TABLE DES ILLUSTRATIONS (suite)

Doc.	4	Élévation postérieure. État en 1970.	P.I. 10/13
Fig.	1	Vue aérienne prise de l'ouest.	91 56 01389 XR 91 56 01413 XAR* 91 56 01414 XAR* 91 56 01415 XAR* 91 56 01416 XAR* 91 56 01417 XAR*
Fig.	2	Vue de situation ouest.	91 56 00418 X 91 56 00419 XA* " 4134A
Fig.	2bis	Vue de situation ouest.	91 56 00420 X** ✓ 91 56 00421 XA* ✓A
Fig.	3	Élévation ouest	91 56 00422 X 91 56 00423 VA*
Fig.	4	Porte ouest.	91 56 00416 X
Fig.	5	Fenêtre ouest	91 56 00417 X
Fig.	6	Pignon sud et élévation est.	91 56 01055 X
Fig.	7	Pignon nord et élévation est.	91 56 01054 X
Fig.	8	Souche de cheminée nord.	91 56 01052 X
Fig.	9	Pignon nord, rampant ouest, pierre d'assise.	91 56 01051 X
Fig.	10	Rez-de-chaussée. Couloir d'entrée. Portes d'accès à l'escalier nord et au cellier.	91 56 01048 X
Fig.	11	Rez-de-chaussée. Couloir d'entrée. Vue sud-ouest.	91 56 01050 X
Fig.	12	Rez-de-chaussée. Couloir d'entrée. Mur sud, porte et niches (à oiseaux ?).	91 56 01049 X
Fig.	13	Salle : cheminée, portes d'accès à l'escalier sud.	91 56 01046 X


TABLE DES ILLUSTRATIONS (suite)

Fig.	14	Salle : plafond.	91 56 01047 X
Fig.	15	Escalier : chapiteaux du sommet de la vis.	91 56 01045 X
Fig.	16	Grenier : charpente de la salle.	91 56 01044 X
Fig.	17	Étage. Chambre sud : cheminée.	91 56 01042 X
Fig.	18	Étage. Chambre sud : fenêtre est et porte sud.	91 56 01041 X
Fig.	19	Étage. Chambre sud : poinçon et entrain.	91 56 01043 X
Fig.	20	Puits	91 56 01053 X
Fig.	21	Dépendance : logement.	91 56 01056 X
Fig.	22	Vue sud.	91 56 01022 ZA* 91 56 01023 ZA* 91 56 01024 ZA*
Fig.	23	Vue aérienne.	91 56 01377 ZAR* 91 56 01378 ZAR* 91 56 01379 ZAR* 91 56 01380 ZAR*

* Clichés couleur disponibles à la photothèque de l'Inventaire


** Tirage non microfiché.

Pl. I. Plan de situation. Extrait cadastral 1983, section ZI,
échelle 1/2000e.



Pl. II Plan au sol (d'après relevé M.H.).

56 . ARRADON . KERAT .



- 1 . CELLIER
- 2 . SALLE
- 3 . CUISINE
- 4-5 . LATRINES


PLAN AU SOL



Doc.2 Elévation antérieure, vue vers 1900. Coll. Le Guen, Arradon
(Doc.A.D. Morbihan)

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 00041 X



Doc.3 Elévation antérieure. Etat en 1970

Cl.Inventaire

70 56 10/10 Z



Doc.4 Elévation postérieure. Etat en 1970

Cl.Inventaire

70 56 10/13 Z



Fig.1 Vue aérienne prise de l'ouest

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 01389 XR

91 56 01413 XAR

91 56 01414 XAR

91 56 01415 XAR

91 56 01416 XAR

91 56 01417 XAR



Fig.2 Vue de situation ouest

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 00418 X

91 56 00419 XA

91 56 00419 VA



Fig.2b Vue de situation ouest

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 00420 ~~X~~ ✓

91 56 00421 ~~XA~~
VA



Fig.3 Elévation ouest

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 00422 V

91 56 00423 VA



Fig.4 Porte ouest

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 00416 X



Fig.5 Fenêtre ouest

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 00417 X




Fig.6 Pignon sud et élévation est

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 01055 X




Fig.7 Pignon nord et élévation est

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 01054 X




Fig.8 Souche de cheminée nord

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 01052 X



Fig.9 Pignon nord, rampant ouest, pierre d'assise

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 01051 X



Fig.10 Rez-de-chaussée. Couloir d'entrée. Portes d'accès à l'escalier
nord et au cellier

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 01048 X



Fig.11 Rez-de-chaussée. Couloir d'entrée. Vue sud-ouest

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 01050 X



Fig.12 Rez-de-chaussée. Couloir d'entrée. Mur sud, porte et niches (à oiseaux ?).

Cl.Inv.Artur/Lambart
91 56 01049 X



Fig.13 Salle : cheminée, portes d'accès à l'escalier sud

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 01046 X



Fig.14 Salle : plafond

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 01047 X



Fig.15 Escalier : chapiteaux du sommet de la vis

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 01045 X



Fig.16 Grenier : charpente de la salle

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 01044 X



Fig.17 Etage. Chambre sud : cheminée

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 01042 X



Fig.18 Etage. Chambre sud : fenêtre est et porte sud

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 01041 X



Fig.19 Etage. Chambre sud : poinçon et entrait

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 01043 X



Fig.20 Puits

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 01053 X



Fig.21 Dépendance : logement

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 01056 X

