

Département : 56
Aire d'étude : Vannes Ouest
Commune : Arradon
Lieu-dit : Brangil-Brangilles
Dénomination : ferme

IA56000024

Coordonnées : lambert0 X = 0213480 Y = 2305860

Cadastre : 1809 B2 257, 1852 B3 393, 1983 ZC 101

propriété privée

Etat de conservation : mauvais état

Dossier de inventaire topographique établi en 1990, 1996 par Toscer Catherine

(C) copyright inventaire général, 1990

HISTORIQUE

Partie centrale du logis étable datant du 17e siècle. Partie logis agrandie vers l'est au 19e siècle, avec remploi des pierres d'encadrement de la fenêtre du 17e siècle. Au 18e siècle, la partie centrale est de nouveau allongée d'une chambre vers l'ouest.

DESCRIPTION

SITUATION : isolé

COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituantes : étable

MATERIAUX

Gros oeuvre : granite, moellon

Couverture : ardoise

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : comble à surcroît

COUVERTURE : toit à longs pans, pignon découvert

TYPOLOGIE : Ferme à plan allongé, à fonctions multiples juxtaposées et superposées, placard mural.

COMPLÉMENT D'INFORMATION

La ferme de Brangilles illustre l'évolution dans le temps d'un logis-étable de type morbihannais.

Premier logis au centre, du XVIIe siècle, avec logis à l'ouest, partie étable à l'est.

La partie étable du XVIIe siècle à droite est modifiée et allongée au début du XIXe siècle pour remplacer le second logis construit plus tard à l'ouest au XVIIIe siècle, le logis XVIIe siècle devenant alors étable.


Le changement du chaume pour l'ardoise n'a pas entraîné le changement de la charpente du XIXe siècle, très simple, à arbalétriers croisés et faux entrant ; ceci justifie le fort coyau.

TABLE DES ILLUSTRATIONS


Pl.	I	Plan de situation. Extrait cadastral 1983, section ZC, échelle 1/2000e.	
Pl.	II	Plan au sol (croquis).	
Doc.	1	Plan cadastral 1809, section B2.	93 56 00099 X
Doc.	2	Plan cadastral 1852, section B3.	93 56 00121 X
Fig.	1	Élévation sud.	92 56 00856 X
Fig.	2	Partie étable. Porte sud.	92 56 00854 X
Fig.	3	Partie ouest. Porte.	92 56 00855 X
Fig.	4	Souche de cheminée est.	92 56 00857 X
Fig.	5	Logis. Cheminée est.	92 56 00851 X
Fig.	6	Logis. Placard mural.	92 56 00852 X
Fig.	7	Séparation logis, étable et mangeoire.	92 56 00853 X
Fig.	8	Partie ouest, cheminée.	92 56 00850 X

56 ARRADON, Brangilles
FERME

Pl. I. Plan de situation. Extrait cadastral 1980, section ZC,
échelle 1/2000e.




Pl. II. Plan au sol (croquis).



- A. 1er logis devenu étable lors de la construction de B.
 - a. niches à poules
 - b. cheminée disparue
- B. 2ème logis, XVIIIe siècle
 - b. cheminée, linteau bois, consoles granite
 - c. placards muraux
- C. 3ème logis, 1ère moitié XIXe siècle
 - d. cheminée, linteau et consoles bois, hotte très saillante
 - e. placard mural à étagère en pierre
 - f. demi-cloison en pierre formant mangeoire.
- D. Étable milieu XIXe siècle.





S
e
c
t

Fig.1 Elévation sud

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 00856 X



Fig.2 Partie étable. Porte sud

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 00854 X




Fig.3 Partie ouest. Porte

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 00855 X




Fig.4 Souche de cheminée est

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 00857 X



Fig.5 Logis. Cheminée est

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 00851 X



Fig.6 Logis. Placard mural

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 00852 X



Fig.7 Séparation logis, étable et mangeoire

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 00853 X



Fig.8 Partie ouest (chambre ?), cheminée

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 00850 X

