

Département : 56  
Aire d'étude : Vannes Ouest  
Commune : Arradon  
Lieu-dit : Lormouët  
Adresse : 15 rue de Kerbilouet  
Dénomination : ferme

IA56000025

---

Coordonnées : lambert0 X = 0212960 Y = 2304470

Cadastre : 1809 E1 417, 1852 D1 137, 1983 AC 229

propriété privée

État de conservation : restauré

Dossier de inventaire topographique établi en 1990, 1996 par Douard Christel, Toscer Catherine

(C) copyright inventaire général, 1990

---

## HISTORIQUE

Ferme datant peut être de la 2e moitié du 17e siècle.Élévation antérieure fortement reprise dans la 1ere moitié du 19e siècle, mais conservant la porte du 17e siècle

## DESCRIPTION

SITUATION : en écart

### COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituantes : étable

### MATERIAUX

Gros oeuvre : granite, moellon

Couverture : ardoise

### STRUCTURE

Vaisseaux et étages : comble à surcroît

ELEVATIONS : élévation à travées

COUVERTURE : toit à longs pans, pignon découvert

TYPOLOGIE : logis à plan allongé, à pièce unique, à fonctions multiples juxtaposées et superposées

### COMPLÉMENT D'INFORMATION

Ferme regroupant logis-étable sous le même toit, actuellement sans séparation, avec cheminée côté logis à hotte très débordante, linteau bois et consoles très saillantes en quart de rond. A l'extrémité sud du logis, une autre pièce habitable peut-être une chambre, accessible par l'extérieur, avec cheminée.

Les souches de cheminées sont décalées sur la façade postérieure et non au faîte du toit : phénomène exceptionnel sur la région ; la réfection de la toiture ne semble pas pouvoir être à l'origine de ce phénomène, même si les pignons, repris, devaient être autrefois découverts. Il peut s'agir soit d'un problème de charpente (avec souci de ne pas interrompre la panne faîtière), soit, si le foyer est décalé, d'un problème de disposition intérieure des meubles.

Le cadastre de 1809 fait apparaître un corps en retour sur le bâtiment principal, corps disparu en 1851 : la date de 1844 portée sur la porte sud pourrait être le témoin de cette disparition et de la reprise de la façade (avec surélévation).

### TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl.	I	Plan de situation. Extrait cadastral 1983, section AC, échelle 1/2000e.	
Doc.	1	Plan cadastral 1809, section E 1.	93 56 00109 X
Doc.	2	Plan cadastral 1852, section D 1.	93 56 00127 X
Fig.	1	Élévation antérieure, prise de l'ouest.	91 56 00813 X
Fig.	2	Élévation antérieure, prise du nord-ouest.	91 56 00814 X
Fig.	3	Grange.	91 56 00806 X

Pl. I. Plan de situation. Extrait cadastral 1983, section AC,  
échelle 1/2000e.








Fig.1 Elévation antérieure, prise de l'ouest

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 00813 X



Fig.2 Elévation antérieure, prise du nord-ouest

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 00814 X



Fig.3 Grange

Cl.Inv.Artur/Lambart  
91 56 00806 X

