

Département : 56
Aire d'étude : Vannes Ouest
Commune : Arradon
Lieu-dit : Kerdualic
Dénomination : ferme

IA56000027

Coordonnées : lambert0 X = 0213900 Y = 2306120

Cadastre : 1809 B1 402, 403, 396, 392, 393, 395, 1852 C1 95, 1983 AB 43

propriété privée

Etat de conservation : mauvais état

Dossier de inventaire topographique établi en 1990, 1996 par Douard Christel, Toscer Catherine

(C) copyright inventaire général, 1990

HISTORIQUE

Logis étable à l'ouest datant du 18e siècle. Allongement probable du logis vers l'est au 19e siècle avec remploi d'une porte de la fin du 16e ou du début 17e siècle. La porte de la partie 18e siècle a été agrandie et le chaume recouvert de tôle lors de l'abandon du logis au milieu du 20e siècle

DESCRIPTION

SITUATION : isolé

COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituant : étable, remise, puits

MATERIAUX

Gros oeuvre : granite, moellon

Couverture : chaume

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : comble à surcroît

COUVERTURE : toit à longs pans, pignon découvert

TYPOLOGIE : ferme à plan allongé, à fonctions multiples juxtaposées et superposées


COMPLÉMENT D'INFORMATION

Le toit de chaume est recouvert de tôles au XXe siècle. Puits en moellon sans superstructure.

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl.	I	Plan de situation. Extrait cadastral 1983, section AB, échelle 1/2000e.	
Doc.	1	Élévation sud, partie centrale. État en 1970.	P.I. 1/18
Fig.	1	Élévation antérieure.	92 56 00858 X
Fig.	2	Porte sud.	92 56 00859 X
Fig.	3	Puits.	92 56 00860 X

Pl. I. Plan de situation. Extrait cadastral 1983, section AB,
échelle 1/2000e.



Doc.1 Elévation sud, partie centrale. Etat en 1970

Cl.Inventaire

70 56 1/18 Z



Fig.1 Elévation antérieure

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 00858 X




Fig.2 Porte sud

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 00859 X



Fig.3 Puits

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 00860 X

