

Département : 56
Aire d'étude : Vannes Ouest
Commune : Baden
Dénomination : **maisons, fermes**

IA56000048

Coordonnées : lambert0 XO = 0203250 XE = 0209900 YN = 2306720 YS = 2298750

propriété privée

Dossier de inventaire topographique établi en 1990, 1996 par Douard Christel, Toscer Catherine

(C) copyright inventaire général, 1990

HISTORIQUE

Maisons datant des 17^e, 18^e, 19^e siècles. Dates portées : 1601, 1608, 1625, 1629, 1668, 1703, 1710, 1780 (2 fois) , 1791, 1802 (3 fois) , 1805 (2 fois) , 1808, 1812, 1813 (2 fois) , 1814, 1820, 1823, 1826 (3 fois), 1828, 1831 (2 fois) , 1833, 1836 (2 fois) , 1838, 1839, 1842, 1844, 1851, 1853, 1854, 1857 (2 fois) , 1861, 1866, 1869 (2 fois) , 1872 (2 fois), 1880, 1881, 1884 (2 fois) , 1888, 1890, 1891, 1892, 1896 (2 fois) , 1899 (2 fois) , 1901, 1902, 1903 (2 fois) , 1906, 1909, 1910, 1911, 1926, 1937.

DESCRIPTION

RECENSEMENT : étudié : 12 repéré : 195 bâti : 1011

MATERIAUX

Gros oeuvre : granite, moellon

Couverture : ardoise

COUVERTURE : toit à longs pans

Statistiques INSEE

VANNES OUEST	SUPERFICIE	POPULATION 1836	POPULATION 1901	POPULATION 1962	POPULATION 1990	EDIFICES antérieurs à 1871	EDIFICES en 1982	EDIFICES en 1990	INVENTAIRE: REPÉRAGE	INVENTAIRE: SÉLECTION	% SÉLECTION REPERAGE
ARRADON	1849 ha	1503	1898	1654	4317	36*	1200	1579	180	13	7,2 %
BADEN	2353 ha	2652	2727	1868	2842	23*	795	1011	195	12	6,1 %
ILE AUX MOINES	320 ha	1709	1226	741	617	23*	257	288	86	10	11,6 %
ILE D'ARZ	330 ha	1143	937	505	256	13*	128	126	72	4	5,5 %
LARMOR BADEN	393 ha	631		760	816	30*	313	339	69	2	2,8 %
PLOEREN	2044 ha	1054	1192	911	2709	53*	622	848	72	4	5,5 %

*: chiffres à mettre en doute après l'enquête de pré-inventaire

TABLEAU DES OEUVRES REPÉRÉES

VILLAGE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	DATATION	OBSERVATIONS
Rue des anciens combattants Le Douaro	1		M	M	A	D		X	II	X	Datée 1867	Décor étoile au centre de la date. Dépendance en retrait; puits guérite
Rue des anciens combattants AB 203	2		M	M	A	C	I		V		Vers 1930	Trois travées. Ouvertures brique
7, rue des frères Guénédal AB 145	3		M	E	A	R	I		V		1ère moitié 19e siècle	Deux travées. Lucarne bois. Enduit fin 19e siècle
3, 5, rue des frères Guénédal AB 142, 144	4		M	M	A			X	III	X	Datée 1832	Allongée d'une travée vers 1850
1, rue des frères Guénédal AB 141	5		M	E	A	D	I		V	X	Vers 1870	Façade refaite en 1870 sur une maison plus ancienne; corniche. Dépendance isolée
Rue des frères Guénédal AB 205,204	6		M	E	A	Cr	I		V	X	Vers 1850	Maison à double façade. Puits en pierre de taille. Dépendance en retrait, toit à croupes, oculus fonte
11, rue des frères Guénédal AB 149											Datée 1852	Non repéré
8, rue des frères Guénédal AB 353	7		M	E	A	D	I		V		Vers 1860 et vers 1870	Double façade. Deux travées, lucarne et corniche pierre. Puits guérite
Rue des frères Guénédal AB 198												Non repéré. Puits guérite
Rue de Poulic AB 214	8		M	E	A	D	I		V		vers 1870	Trois travées; corniche
Rue de Poulic AB 241	9		F	M		D		X	II		17e siècle + 1820	Logis 17e siècle augmenté d'un nouveau logis en 1820. Corniche en pierre

LEGENDE

- Colonne 1 : Oeuvre sélectionnée
- Colonne 2 : Dénominateur: M= Maison, F= Ferme
- Colonne 3 : Matériau du gros oeuvre: M=Moellon, E=Enduit, T=Pierre de taille
- Colonne 4 : Matériau de couverture A= Ardoise, Ch=Chaume, T=Tuile, R=Roseau
- Colonne 5 : Type de pignon D= Pignon découvert, C= Pignon couvert, Cr=Croupe
- Colonne 6 : Nombre d'étage(s)
- Colonne 7 : Présence d'un surcroît
- Colonne 8 : Type I =à pièce unique, type II =logis-étable, type III =deux pièce habitables, type IV= à étage, type V= à plusieurs pièces habitables à l'étage
- Colonne 9 : Présence de dépendances

TABLEAU DES OEUVRES REPÉRÉES

VILLAGE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	DATATION	OBSERVATIONS
Rue de Poulic AB 240	10		M	M	A	D		X	III		18e siècle	Gerbière bouchée remplacée par une lucarne à la fin du 19e siècle.
3, Rue de Poulic AB 216	11		M	E	A	Cr	1		IV		Vers 1880	Trois travées. Corniche bois
Rue de Poulic AB 218	12		M		A			X	III		Vers 1850	Enduit vers 1940 . Corniche
6, place du Marhallé AB 278	13		M	E	A	D	1		V		Vers 1880	Deux travées. Lucarne et corniche bois
8, place du Marhallé AB 420,423	14		M	E	A	D	1		V		Vers 1880	Trois travées. Deux lucarnes et corniche bois
Rue de la Fontaine AB 134	15			M	A	D		X	I	X	Vers 1850	Fournil de boulangerie
5, Rue de la Fontaine AB 22	16		M	M	A	R		X	III		Datée 1926	Désenduit. Linteaux en bâtière en béton; gerbière, corniche
Rue de la Fontaine AB 20	17		M	E	A	D		X	I		Vers 1900	Corniche moellon
11, Rue de la Fontaine AB 17	18		M	E	A	D		X	III		Vers 1910	Ouvertures à linteaux à pointe de diamant; lucarne pierre moulurée, corniche
Rue de la Fontaine AB 176	19		M	E	A	D		X	III		Vers 1910	Ouvertures à linteaux à pointe de diamant; lucarne bois, corniche

LEGENDE

- Colonne 1 : Numéro sur la carte
- Colonne 2 : Oeuvre sélectionnée
- Colonne 3 : Dénomination : M= Maison, F= Ferme
- Colonne 4 : Matériau du gros oeuvre : M=Moellon, E=Enduit, T=Pierre de taille
- Colonne 5 : Matériau de couverture : A= Ardoise, Ch=Chaume, T=Tuile, R=Roseau
- Colonne 6 : Type de pignon D= Pignon découvert, C= Pignon couvert, Cr=Croupe
- Colonne 7 : Nombre d'étage(s)
- Colonne 8 : Présence d'un surcroît
- Colonne 9 : Type I =à pièce unique, type II =logis-étable, type III =deux pièce habitables, type IV= à étage, type V= à plusieurs pièces habitables à l'étage
- Colonne 10: Présence de dépendances

TABLEAU DES OEUVRES REPÉRÉES

VILLAGE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	DATATION	OBSERVATIONS
14, place de la Mairie AB 126,127	20	M	E	A	Cr	1		V		Vers 1910	Trois façades à deux travées, ouvertures brique
16, place de la Mairie AB 139	21	M	E	A	D	1		V		Daté 18?? (vers 1860)	Trois travées. Deux lucarnes et corniche bois. Décor étoile
18, place de la Mairie AB 225	22	M	E	A	D	1		V		Daté 1872	Deux travées. Deux lucarnes et corniche bois. Décor étoile
20, place de la Mairie AB 226	23	M	T	A	Cr	1		V		Vers 1910	Deux travées. Toit brisé. Ouvertures en arc segmentaire moulurées d'un tore. Balcon
22, place de la Mairie AB 227	24	M	M	A	Cr	1		V		Vers 1920	Moellons équarris. Une travée. Toit brisé, lucarne pierre, corniche moulurée. Ouvertures à bossage
24, place de la Mairie										Daté 1902	Non repéré
Rue Bernard Layec AB 223	25	M	E	A		1		V		Vers 1900	Maison d'angle. Trois travées. Toit brisé, lucarne et corniche bois
7, rue Joseph Le Brix AB 248	26	M	E	A	D			III		Vers 1880	Gerbière non passante
11, rue Joseph Le Brix AB 251	27	M	E	A	Cr	1		V	X	Vers 1910	Trois travées, ouvertures à linteaux à pointe de diamant; corniche. Remise isolée
14, rue Joseph Le Brix AB 259	28	M	E	A	R			III		Vers 1920	Lucarne passante. Appentis au sud

LEGENDE

- Colonne 1 : Oeuvre sélectionnée
- Colonne 2 : Dénomination : M= Maison, F= Ferme
- Colonne 3 : Matériau du gros oeuvre : M=Moellon, E=Enduit, T=Pierre de taille
- Colonne 4 : Matériau de couverture : A= Ardoise, Ch=Chaume, T=Tuile, R=Roseau
- Colonne 5 : Type de pignon D= Pignon découvert, C= Pignon couvert, Cr=Croupe
- Colonne 6 : Nombre d'étage(s)
- Colonne 7 : Présence d'un surcroît
- Colonne 8 : Type I =à pièce unique, type II =logis-étable, type III =deux pièce habitables,
type IV= à étage, type V= à plusieurs pièces habitables à l'étage
- Colonne 9 : Présence de dépendances

TABLEAU DES OEUVRES REPÉRÉES

VILLAGE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	DATATION	OBSERVATIONS
2, rue des Ecoles 93,94 AB	29	M	E	A	R	1		V		Vers 1910	Trois travées, ouvertures à linteaux à pointe de diamant; lucarne en bois, corniche.
4, rue des Ecoles 92 AB	30	M	E	A	D	1		V		1ère moitié 19e siècle	Trois travées, ouvertures crépies, corniche.
6, rue des Ecoles 89, 90 AB	31	M	E	A	R	1		V		Vers 1920	Trois travées, ouvertures à bossage, corniche.
1, rue des Ecoles 281 AB	32	M	M	A	R	1		V		Vers 1910	Désendue. Deux travées, oculus médian, corniche.
3, rue des Ecoles 287 AB	33	M	E	A	C		X	III		Vers 1930	Comble à surcroît surélevé au centreouvert d'une fenêtre à pan coupé, demi-croupe.
14, rue des Ecoles 85 AB	34	M	M	A	C		X	I	X	Début 19e siècle	Gerbière bouchée, corniche en quart de rond; porcherie en alignement
1, rue de Lan Vihan 288 AB	35	M	E	A	R	1		V		Vers 1910	Maison de capitaine? Trois travées, corniche. Palmiers
9, rue du 6 Août 1944 AB 292	36	M	M	A	C					Vers 1930	Ouvertures brique et pierre
9, rue du 6 Août 1944 AB 318	37	M	M	T	D			I	X	Début 19e siècle	Grange à ouvertures brique en alignement? Dépendance isolée
26, rue du 6 Août 1944 AB 75	38	M	E	A	R	1		V		Vers 1920	Trois travées, ouvertures à bossage, corniche.
28, rue du 6 Août 1944 AB 74	39	M	M	A	R			III	X	Daté 1898	Désendue. Décor étoile au milieu de la date. Corniche. Dépendance en retour

LEGENDE

- Colonne 1 : Oeuvre sélectionnée
- Colonne 2 : Dénomination : M= Maison, F= Ferme
- Colonne 3 : Matériau du gros oeuvre : M=Moellon, E=Enduit, T=Pierre de taille
- Colonne 4 : Matériau de couverture : A= Ardoise, Ch=Chaume, T=Tuile, R=Roseau
- Colonne 5 : Type de pignon D= Pignon découvert, C= Pignon couvert, Cr=Croupe
- Colonne 6 : Nombre d'étage(s)
- Colonne 7 : Présence d'un surcroît
- Colonne 8 : Type I =à pièce unique, type II =logis-étable, type III =deux pièce habitables, type IV= à étage, type V= à plusieurs pièces habitables à l'étage
- Colonne 9 : Présence de dépendances

TABLEAU DES OEUVRES REPÉRÉES

VILLAGE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	DATATION	OBSERVATIONS
30, rue du 6 Août 1944 AB 73	40	M	M	A	Cr	1		V	X	Vers 1910	Désendue. Trois travées, ouvertures à linteaux à pointe de diamant; corniche. Remise isolée
34 rue du 6 Août 1944 AB 70	41	M	E	A	R	1		V		Vers 1920	Deux travées, ouvertures et corniche à bossage
21, rue du 6 Août 1944 AB 75	42	M	E	A	D	1		V		Vers 1880	Deux travées et oculus, corniche à cavet.
École Saint Pierre AB 325	43	M	E	A	R	1		V		Vers 1900	Logement central, accompagné de deux ailes sans étage formant école
Rue du 6 Août 1944 AB 207	44	M	M	A	R			III		Vers 1910	Ouvertures en moellon. Corniche.
Rue du 6 Août 1944 AB 64	45	M	E	A	R		X	III		Vers 1920	Ouvertures et corniche à bossage. Lucarne moderne. Appentis
12, rue du Presbytère AB 100, 101	46	M	E	A	R		X	III		Vers 1820	Autrefois en moellon. Ouvertures enduites. Lucarne en bois
8, rue du Presbytère AB 98	47	M	E	A	R	1		IV		Vers 1910	Une travée. Ouvertures à linteau en bâtière
3, rue du Presbytère AB 91	48	M	E	A	D	1		IV		Vers 1880	Deux travées. Lucarne en bois
15, rue du Poulfanc AB 46	49	M	E	A	R	1		V		Vers 1880	Trois travées
10, rue du Poulfanc AB 107	50	M	M	A	D		X	III		Vers 1910	Désendue. Lucarne bois. Ouvertures à linteau à pointe de diamant

LEGENDE

- Colonne 1 : Oeuvre sélectionnée
- Colonne 2 : Dénomination : M= Maison, F= Ferme
- Colonne 3 : Matériau du gros oeuvre : M=Moellon, E=Enduit, T=Pierre de taille
- Colonne 4 : Matériau de couverture : A= Ardoise, Ch=Chaume, T=Tuile, R=Roseau
- Colonne 5 : Type de pignon D= Pignon découvert, C= Pignon couvert, Cr=Croupe
- Colonne 6 : Nombre d'étage(s)
- Colonne 7 : Présence d'un surcroît
- Colonne 8 : Type I =à pièce unique, type II =logis-étable, type III =deux pièce habitables, type IV= à étage, type V= à plusieurs pièces habitables à l'étage
- Colonne 9 : Présence de dépendances

TABLEAU DES OEUVRES REPÉRÉES

LIEU-DIT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	DATATION	OBSERVATIONS
Bélano		M	M	A	R		X	III		Vers 1920	Lucarne à fronton en pierre à bossage. Rez de chaussée surélevé.
Bélano (sud)		M	M	A	R		X	III		Vers 1920	Lucarne à fronton en pierre à bossage. Rez de chaussée surélevé.
Le Blair	X	F	M		D		X	II	X	17e siècle + 1869	Fournil. Chaume remplacé
Bocoan		M	(E)	A	R		X	III		Vers 1900	
Bocoan		F	M	Ch ?	D		X	II	X	17e siècle et début 19e siècle (daté 1851).	Communs 17e siècle
Bois Bas		M	E	A	Cr	1		V		Fin 19e siècle	Maison de capitaine. Trois travées, balcon en fer forgé.
Bois Bourgerel (le)		M	E	A			X	III		Début 19e siècle	
Bois Bourgerel (le)		M	M	A				I		Vers 1800	Marque d'artisan (tailleur?)
Bois Bourgerel (le)		M	E	A			X	III		Vers 1900	Lucarne bois
Bois Bourgerel (le)										Daté 1802	Non repéré.
Botconan		M	E	A	R		X	III		Vers 1930	Lucarne triangulaire. Ouvertures en béton à pan coupé
Botconan		M	E	A	R		X	III		Vers 1930	Ouvertures en brique. Etage de comble à pignon
Boulien (le)		M	M	A	R		X	I		Vers 1920	Ouvertures brique
Bourgerel											Non repéré. Linteau réemployé avec marque de forgeron (enclume, marteau) provenant de Penmern

LEGENDE

- Colonne 1 : Oeuvre sélectionnée
- Colonne 2 : Dénomination : M= Maison, F= Ferme
- Colonne 3 : Matériau du gros oeuvre : M=Moellon, E=Enduit, T=Pierre de taille
- Colonne 4 : Matériau de couverture : A= Ardoise, Ch=Chaume, T=Tuile, R=Roseau
- Colonne 5 : Type de pignon D= Pignon découvert, C= Pignon couvert, Cr=Croupe
- Colonne 6 : Nombre d'étage(s)
- Colonne 7 : Présence d'un surcroît
- Colonne 8 : Type I =à pièce unique, type II =logis-étable, type III =deux pièce habitables, type IV= à étage, type V= à plusieurs pièces habitables à l'étage
- Colonne 9 : Présence de dépendances

TABLEAU DES OEUVRES REPÉRÉES

LIEU-DIT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	DATATION	OBSERVATIONS
Brangon		M	T	A			X	II		Daté 1881	Sur le site d'un ancien manoir; Jours de comble; Puits daté 1890
Brangon		M	M		D		X	III		17e siècle remanié 19e siècle	Jours de comble. Couverture fibro
Bréafort		F	M		D		X	III		17e et 18e siècles	Deux Pen Ty accolés. Appentis en retour
Bréafort		M	M		D			I		18e siècle	Porte 17e siècle. Escalier extérieur en pignon. Chaume remplacé
Bréafort		M	(M)	A	R		X	III		Vers 1900	Enduit ôté. Linteaux à clefs à pointe de diamant
Bréafort		F?	M	A	D		X	I		17e, 18e et 19e siècles	Formé de 2 "penty", le 1er du 17e , le 2d du 18e siècle. Fenêtres modifiées vers 1800. Autrefois couvert en chaume. Appentis en retour sur la façade
Briel		M	M	A	D		X	III		Daté 1903	Lucarne en pierre.
Briel		F	M	R	D		X	II		18e siècle	Grenier avec porte haute
Céline		M	E	A	R			III		Vers 1930	Ouvertures brique et granite. Enduit ciment
Céline		M	M	A	R		X	III	X	18e siècle	Logis double. Dépendance au sud (ancien logis)
Céline		M	M	A				II		17e siècle	Fournil 19e siècle
Céline	X	F	T	M	A	D		X	II	Daté 1629	

LEGENDE

- Colonne 1 : Oeuvre sélectionnée
- Colonne 2 : Dénomination : M= Maison, F= Ferme
- Colonne 3 : Matériau du gros oeuvre : M=Moellon, E=Enduit, T=Pierre de taille
- Colonne 4 : Matériau de couverture : A= Ardoise, Ch=Chaume, T=Tuile, R=Roseau
- Colonne 5 : Type de pignon D= Pignon découvert, C= Pignon couvert, Cr=Croupe
- Colonne 6 : Nombre d'étage(s)
- Colonne 7 : Présence d'un surcroît
- Colonne 8 : Type I =à pièce unique, type II =logis-étable, type III =deux pièce habitables,
type IV= à étage, type V= à plusieurs pièces habitables à l'étage
- Colonne 9 : Présence de dépendances

TABLEAU DES OEUVRES REPÉRÉES

LIEU-DIT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	DATATION	OBSERVATIONS
Chapelain (le)		F	M				X	II		18e siècle.	Structure chambre logis étable. Rehaussée. Remploi de la porte 17e siècle. Toiture fibro
Chapelain (le)		M	E	A	R		X	III		19e siècle. Daté 1937	Lucarne à fronton triangulaire. 1937: reprise de l'enduit
Cosquer		M	M	A	D		X	I		Daté 18--(?)	Pen ty. Lucarne passante
Crafel		F	M	A	R	1	X	IV	X	Milieu 19e siècle. Date 1884	Rehaussée en 1884. Gerbière. Grange en alignement. Etable 17e siècle. Puits guérite
Guern (le)	X	F	M	A	D		X	II		18e siècle	Second logis vers 1850. Escalier extérieur en pignon
Guern (le)		M	E	A	D			III		Vers 1900	Maison de marin; linteaux à pointe de diamant; lucarne en pierre à fronton triangulaire
Guern (le)		M	M	A	D			III		Vers 1900	
Guerneue		M	E	A	D			III		Vers 1880	Comble aveugle
Guerneue		M	M	A	D		X	III		?	Porte 17e siècle. Baies brique 1910. Lucarne en granite remployée. Jour dans le pignon
Guerneue		M	E	A	D		X	III		Vers 1900	Comble à surcroît aveugle
Guerneue		M	E	A	C		X	III		Vers 1930	Etage de comble. Rez de chaussée surélevé. Baies brique. Rampe béton
Kerabraham		M	M	A	D			III		Fin 19e siècle	

LEGENDE

- Colonne 1 : Oeuvre sélectionnée
- Colonne 2 : Dénomination : M= Maison, F= Ferme
- Colonne 3 : Matériau du gros oeuvre : M=Moellon, E=Enduit, T=Pierre de taille
- Colonne 4 : Matériau de couverture : A= Ardoise, Ch=Chaume, T=Tuile, R=Roseau
- Colonne 5 : Type de pignon D= Pignon découvert, C= Pignon couvert, Cr=Croupe
- Colonne 6 : Nombre d'étage(s)
- Colonne 7 : Présence d'un surcroît
- Colonne 8 : Type I =à pièce unique, type II =logis-étable, type III =deux pièce habitables, type IV= à étage, type V= à plusieurs pièces habitables à l'étage
- Colonne 9 : Présence de dépendances

TABLEAU DES OEUVRES REPÉRÉES

LIEU-DIT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	DATATION	OBSERVATIONS
Kerbourleven		F	M T		D		X	II	X	17e siècle	Alignement écurie, logis, étable. Fenêtre à appui. En pierre de taille au nord. Puits daté 1869
Kerbourleven		F	M	Ch	D			III	X	18e siècle	Porte en plein cintre
Kerbourleven										Daté 1896	Puits guérite, décor croix. Non repéré.
Kerbourleven										Daté 1861	Décor étoile dans la date. Non repéré.
Kerbourleven										Daté 1872	Non repéré.
Kerbourleven										Daté 1896	Non repéré.
Kercadio		M	M	A	D			III		Fin 19e siècle	Gerbière début 20e s. Jours du comble bouchés. Dépendance en alignement
Kercadio		F	M	A	R		X	II	X	Fin 19e siècle	Feme modèle dépendant du château de Kergonano. Plan en équerre, grange-logis-étable. Ouvertures brique
Kerdrumel										Daté 1823. Daté 1833	Non repéré
Kerdrumel										Daté 1902	Non repéré. Tête sculptée
Kerdrumel ZA 31		F	M	A	D			I		18e siècle?	Niche en pierre de taille dans le pignon. Puits
Kerdrumel ZA 35		F	M	A	D			II		Daté 1802	

LEGENDE

- Colonne 1 : Oeuvre sélectionnée
- Colonne 2 : Dénomination : M= Maison, F= Ferme
- Colonne 3 : Matériau du gros oeuvre : M=Moellon, E=Enduit, T=Pierre de taille
- Colonne 4 : Matériau de couverture : A= Ardoise, Ch=Chaume, T=Tuile, R=Roseau
- Colonne 5 : Type de pignon D= Pignon découvert, C= Pignon couvert, Cr=Croupe
- Colonne 6 : Nombre d'étage(s)
- Colonne 7 : Présence d'un surcroît
- Colonne 8 : Type I =à pièce unique, type II =logis-étable, type III =deux pièce habitables, type IV= à étage, type V= à plusieurs pièces habitables à l'étage
- Colonne 9 : Présence de dépendances

TABLEAU DES OEUVRES REPÉRÉES

LIEU-DIT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	DATATION	OBSERVATIONS
Kerhervé		F	M	A	D		X	III	X	17e siècle et date 1703,1805	Façade retournée au 19e siècle. Dépendance en alignement. Grange 19e s. Puits
Kerhervé		F	M	R	D		X	II		18e siècle	Escalier extérieur en pignon. Dépendance en alignement
Keriboul	X	F	M	Ch	D		X	II	X	Daté 1853	Puits, crèche, poulailler
Kerihuel		F	E	A	C		X	III	X	Vers 1900	Lucarne en pierre. Linteaux à clef à pointe de diamant. Remise en retrait.
Kerihuel											Non repéré. Puits guérite
Kerihuel										Daté 1831(puits)	Non repéré. Puits guérite
Kerihuel										Daté 1805	Non repéré. Puits 19e siècle
Kerihuen		F	M	A	D			II	X	18e siècle	Dépendance au nord. Puits guérite
Kerilio		M	E	A			X	III		Début 20e siècle	Lucarne et corniche
Kerilio										Daté 1780	Non repéré. Grange datée 1780
Kerimberh		F	M	A			X	II	X	Début 19e siècle. vers 1850	Grange isolée vers 1850; crèche isolée 18e siècle? Puits guérite et auge
Kerispert		F	M	A	R		X	II		Fin 19e siècle	Logis étable aligné
Kermorin											Non repéré. Puits guérite en pierre de taille

LEGENDE

- Colonne 1 : Oeuvre sélectionnée
- Colonne 2 : Dénomination : M= Maison, F= Ferme
- Colonne 3 : Matériau du gros oeuvre : M=Moellon, E=Enduit, T=Pierre de taille
- Colonne 4 : Matériau de couverture : A= Ardoise, Ch=Chaume, T=Tuile, R=Roseau
- Colonne 5 : Type de pignon D= Pignon découvert, C= Pignon couvert, Cr=Croupe
- Colonne 6 : Nombre d'étage(s)
- Colonne 7 : Présence d'un surcroît
- Colonne 8 : Type I =à pièce unique, type II =logis-étable, type III =deux pièce habitables, type IV= à étage, type V= à plusieurs pièces habitables à l'étage
- Colonne 9 : Présence de dépendances

TABLEAU DES OEUVRES REPÉRÉES

LIEU-DIT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	DATATION	OBSERVATIONS
Kermorin										Daté 1836	Non repéré. Puits guérite en pierre de taille daté 1836. Grange avec ouverture en pignon, arc clavé
Kernic	X	F	M		D			I		Daté 1802	Escalier extérieur. Puits guérite
Kerplous										Daté 1826	Non repéré. Puits 19e siècle
Kerque		M	E	A	R		X	III	X	Vers 1900	Lucarne en bois. Soue à cochon en appentis
Kervadail		M	(M)	A	R			III		Vers 1930	Enduit ôté. Ouvertures brique
Kervadail		M	M		D			I		Vers 1900	Dépendance isolée
Kervadail		M	M	A	R		X	III		Daté 1831	Escalier extérieur en pignon disparu.
Kervernir		F	M	Ch	D		X	I	X	17e siècle	Dépendance en alignement en retrait
Kervernir		F	M	A	R		X	II		Vers 1800	Corniche pierre. Jour dans le pignon
Kervernir		M	M	T	D		X	I		Fin 19e siècle.	Maison de journalier. Comble à surcroît éclairé
Kervernir											Puits guérite 19e siècle. Non repéré
Kervourin											Non repéré. Puits guérite
Keryonvarc'h										Daté 1791 sur grange. Daté 1857	Grange à porte charretière en pignon.
Lairmarh		M?	M				X	I		Début 19e siècle	Dépendance d'un logis non repéré
Lande Céline (la)		M	M		D		X	III		Vers 1900	Gerbière. Puits guérite

LEGENDE

- Colonne 1 : Oeuvre sélectionnée
- Colonne 2 : Dénomination : M= Maison, F= Ferme
- Colonne 3 : Matériau du gros oeuvre : M=Moellon, E=Enduit, T=Pierre de taille
- Colonne 4 : Matériau de couverture : A= Ardoise, Ch=Chaume, T=Tuile, R=Roseau
- Colonne 5 : Type de pignon D= Pignon découvert, C= Pignon couvert, Cr=Croupe
- Colonne 6 : Nombre d'étage(s)
- Colonne 7 : Présence d'un surcroît
- Colonne 8 : Type I =à pièce unique, type II =logis-étable, type III =deux pièce habitables, type IV= à étage, type V= à plusieurs pièces habitables à l'étage
- Colonne 9 : Présence de dépendances

TABLEAU DES OEUVRES REPÉRÉES

LIEU-DIT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	DATATION	OBSERVATIONS
Lande Célineo (la)		M	M	A	R		X	III		Vers 1920	Ouvertures brique. Lucarne
Lande Célineo (la)	X	M	M	A	D		X	I	X	Vers 1800	Pen ty. Dépendance basse en alignement
Lande Trévrass (la)		M	M	A	D		X	I		Début 19e siècle	Gerbière. Baies à linteau en arc segmentaire
Lande Trévrass (la)		M	(M)	A	D		X	I		Début 19e siècle	Ancien logement de douanier composé de 3 "pen ty"
Lande Trévrass (la)										Datée 1898	Décor: étoile.
Langaro										Daté, 1872	Puits guérite à boules
Lano (le)		M	E	A	Cr	1		V		Vers 1900	Maison de capitaine? Trois travées, corniche.
Lano (le)		F	M	A	D			I	X	Milieu 19e siècle. Daté 1808	Date en remploi? Porcherie en alignement
Lano (le)		M	M	A	C	1		V		Vers 1920	Ouvertures brique. Balcon
Lano (le)		M	M	A	D	1		V		Vers 1930	Rez de chaussée surélevé, perron, trois travées, lucarne
Nautran		M	E	A			X	III	X	Vers 1900	Comble aveugle. Logis double, sans doute maison de pêcheur. Crèche isolée
Nautran		M	(M)	A			X	III		Daté 1899	Linteaux à clef à pointe de diamant; lucarne avec niche
Liorho (le)		M	M	A	D			III		Daté 1842	Lucarne disparue

LEGENDE

- Colonne 1 : Oeuvre sélectionnée
- Colonne 2 : Dénomination : M= Maison, F= Ferme
- Colonne 3 : Matériau du gros oeuvre : M=Moellon, E=Enduit, T=Pierre de taille
- Colonne 4 : Matériau de couverture : A= Ardoise, Ch=Chaume, T=Tuile, R=Roseau
- Colonne 5 : Type de pignon D= Pignon découvert, C= Pignon couvert, Cr=Croupe
- Colonne 6 : Nombre d'étage(s)
- Colonne 7 : Présence d'un surcroît
- Colonne 8 : Type I =à pièce unique, type II =logis-étable, type III =deux pièce habitables, type IV= à étage, type V= à plusieurs pièces habitables à l'étage
- Colonne 9 : Présence de dépendances

TABLEAU DES OEUVRES REPÉRÉES

LIEU-DIT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	DATATION	OBSERVATIONS
Locmique AD 27	13	X	M	M	A	D		X	II	X	17e siècle + 18e siècle	Remise
Locmique	12		M	M	A	C		X	III		Vers 1930	
Locmique AD 124	6		M	E	A	D		X	III		Vers 1900	Ouvertures à linteau à clef à pointe de diamant. Ouverture du comble à pignon. Corniche
Locmique AD 195	8		M	M	A	C		X	III		18e siècle.	Porte haute avec escalier extérieur en pignon
Locmique AD 213	1		M	E	A	R	1		IV	X	19e siècle? + vers 1920	Ancien logis 19e siècle. Logis 1920 à deux travées et deux lucarnes. Dépendance remaniée. Puits guérite daté 1853
Locmique AD 24	7		M	E	A	C	1		V	X	Vers 1900-1910	Ouvertures à linteau à clef à pointe de diamant. Trois travées. Corniche moulurée
Locmique AD 31	10		M	E	A	D	1		V		Daté 1828	Date inversée
Locmique AD 38	11		M	E	A	X	1		V		19e siècle	Rez de chaussée surélevé vers 1920-1930
Locmique AD 56											Daté 1880	
Locmique AD 6											Daté 1625 et 1854	Blason en remploi portant ces dates et en chef, deux poules(?), en pointe, un laboureur, une charrue et deux têtes de boeuf
Locmique AD 60	2		M	M	A	D			I		19e siècle.	Niche à Vierge
Locmique AD 65	4		M	E	A	D		X	III		Vers 1820	Ouvertures post 1830. Ouverture du comble à pignon
Locmique AD 70	3		M	E	A	R		X	III		Daté 1826	Ouvertures vers 1920. Niche à Vierge. Crossette de pignon sculpté. Comble à surcroît aveugle
Locmique AD 72	5		M	M	A	C			III		18e siècle.	Trois logis en alignement. Porte en plein cintre
Locmique ZX	9		M	E	A	Cr	1		V	X	Daté 1866	Maison de capitaine. Décor étoile. Oculus au nord. Dépendance isolée

LEGENDE

- Colonne 1 : Numéro sur la carte
- Colonne 2 : Oeuvre sélectionnée
- Colonne 3 : Dénomination : M= Maison, F= Ferme
- Colonne 4 : Matériau du gros oeuvre : M=Moellon, E=Enduit, T=Pierre de taille
- Colonne 5 : Matériau de couverture : A= Ardoise, Ch=Chaume, T=Tuile, R=Roseau
- Colonne 6 : Type de pignon D= Pignon découvert, C= Pignon couvert, Cr=Croupe
- Colonne 7 : Nombre d'étage(s)
- Colonne 8 : Présence d'un surcroît
- Colonne 9 : Type I =à pièce unique, type II =logis-étable, type III =deux pièce habitables, type IV= à étage, type V= à plusieurs pièces habitables à l'étage
- Colonne 10: Présence de dépendances

TABLEAU DES OEUVRES REPÉRÉES

LIEU-DIT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	DATATION	OBSERVATIONS
Mériadec ZY, p. 74	1		F M A R					X III	X		Vers 1920	Désendue. Lucarne en bois. Corniche en moellon. Dépendance en alignement, en retrait
Mériadec ZY	12		M E A					X III			Vers 1900	Lucarne en bois
Mériadec ZY p.158												Non repéré. Puits guérite 19e siècle
Mériadec ZY p.204	11		M T A R					X III			Vers 1920	Linteaux à clefs à pointe de diamant
Mériadec ZY p.39,126	10		M M A R					X III			Vers 1920	Linteaux en bâtière. Lucarne en pierre de taille. Corniche
Mériadec ZY p.45	8		M M A D					X III			Vers 1930	Désendue. Linteaux à bossage. Lucarne en pierre
Mériadec ZY p.45	9										Daté 1710	Non repéré. Puits guérite 18e siècle
Mériadec ZY p.46	7	X	F M A D					X II	X		Daté 1813	Etable à chevaux
Mériadec ZY p.48	6		M M A D						III		Daté 1926	Désendue. Linteaux en bâtière. Lucarne en pierre
Mériadec ZY p.52	3		F M A R					X II			19e siècle	Ouvertures en moellon. Gerbière
Mériadec ZY p.53	4		F T, M A R						II		18e siècle	Logis en pierre de taille,étable en moellon. Alongé vers l'ouest d'un logis 1920, gerbière incluse. Dépendance 18e siècle isolée
Mériadec ZY p.65	5		F E A R	1					V X		Vers 1932.	Deux travées + porte. Dépendances en alignement à l'est, en appentis à l'ouest
Mériadec ZY p.71	2		F M A D					X II			Vers 1900	Comble à surcroit aveugle. Corniche en moellon. Etable en alignement.

LEGENDE

- Colonne 1 : Numéro sur la carte
- Colonne 2 : Oeuvre sélectionnée
- Colonne 3 : Dénomination : M= Maison, F= Ferme
- Colonne 4 : Matériau du gros oeuvre : M=Moellon, E=Enduit, T=Pierre de taille
- Colonne 5 : Matériau de couverture : A= Ardoise, Ch=Chaume, T=Tuile, R=Roseau
- Colonne 6 : Type de pignon D= Pignon découvert, C= Pignon couvert, Cr=Croupe
- Colonne 7 : Nombre d'étage(s)
- Colonne 8 : Présence d'un surcroît
- Colonne 9 : Type I =à pièce unique, type II =logis-étable, type III =deux pièce habitables,
type IV= à étage, type V= à plusieurs pièces habitables à l'étage
- Colonne 10: Présence de dépendances

TABLEAU DES OEUVRES REPÉRÉES

LIEU-DIT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	DATATION	OBSERVATIONS
Penmern ZO 162	8		F	M	A			X	III	X	17e et 19e siècles	Charretterie. Puits guérite
Penmern ZO 169	9		M	M	A	R		X	III	X	18e siècle	Deux logis alignés. Toiture rehaussée au 19e s., ouvertures du comble bouchées Ouvertures blanchies à la chaux
Penmern ZO 179,180,254	12		F	M	A	D		X	II		Daté 1820	Aujourd'ui dépendance
Penmern ZO 182	10		F	M	Ch	D		X	II		Vers 1800	Escalier extérieur en façade. Porte haute en pignon.
Penmern ZO 252	1		F	M	A	D		X	III	X	19e siècle	Escalier extérieur au nord. Fausse souche de cheminée. Restaurée. Etable en alignement.
Penmern ZO 253	11	X	M	M	A	D		X	III	X	Daté 1780 et 1813	Escalier extérieur en pignon
Penmern ZO 273	7			M	A	D		X	I		17e siècle	Ancien logis. Escalier extérieur en pignon. Surelevée au 19e siècle. Fausse souche de cheminée
Penmern ZO 296	4		F	M	A	D		X	III	X	19e siècle	Niche et ancre de marine sculptée en remploi. Porcherie isolée
Penmern ZO 303	5		F	M	Ch	D			II		18e siècle? Daté 1812	Actuellement étable. Porte plusieurs fois l'inscription I.N.R.I. et la date 1812
Penmern ZO 303	6		F	M	A	R		X	II	X	17e et fin 18e siècles	Partie sud fin 18e siècle. Niche en calcaire avec date bûchée. Crèche en alignement au sud et appentis au nord.
Penmern ZO 76	2		M	M	A	R			III	X	19e siècle	Escalier extérieur en pignon. Dépendance en alignement. Palmier
Penmern ZO 77	3		M	M	Ch	D			III	X	Début 19e siècle	Ancien logis du précédent. Escalier extérieur en pignon. Crèche. Palmier

LEGENDE

- Colonne 1 : Numéro sur la carte
- Colonne 2 : Oeuvre sélectionnée
- Colonne 3 : Dénomination : M= Maison, F= Ferme
- Colonne 4 : Matériau du gros oeuvre : M=Moellon, E=Enduit, T=Pierre de taille
- Colonne 5 : Matériau de couverture : A= Ardoise, Ch=Chaume, T=Tuile, R=Roseau
- Colonne 6 : Type de pignon D= Pignon découvert, C= Pignon couvert, Cr=Croupe
- Colonne 7 : Nombre d'étage(s)
- Colonne 8 : Présence d'un surcroît
- Colonne 9 : Type I =à pièce unique, type II =logis-étable, type III =deux pièce habitables, type IV= à étage, type V= à plusieurs pièces habitables à l'étage
- Colonne 10: Présence de dépendances

TABLEAU DES OEUVRES REPÉRÉES

LIEU-DIT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	DATATION	OBSERVATIONS
Mane Lohac										Daté 18--?	Décor étoile dans la date. Non repéré. Puits fontaine
Mane Moustran		M	E	A	D		X	III	X	Fin 19e siècle	Gerbière. Dépendance en retrait
Parc (le)		F	M	A	D		X	III		19e siècle	Alignement regroupant logis 20e siècle + étable, logis, soue à porc en apprentis 19e siècle
Parun (le)										Daté 1668	Remploi
Parun (le) p. 40		F	E	A		1			V	Daté 1884	Puits de village daté 1844
Parun (le) p. 85		M	T	Ch	D				I	17e siècle	Crossette sculptée d'une tête. Logis+ logis en ruines
Pimberf											Non repéré. Puits guérite
Pont de Baden		M	M	A	D				II	Vers 1900	Désendue. Corniche en cavet
Port Blanc		M	E	A	R	1			V	Vers 1910	Trois travées. Linteaux à clef à pointe de diamant
Port Blanc		M	(E)	A	D		X	III	X	Fin 19e siècle	Deux jours. Désendue
Port Blanc		M	E	A	R	1			V	Vers 1900	Trois travées. Linteaux à clef des à pointe de diamant. Désendue
Port Blanc		M	M		D				I	18e siècle	Autrefois couvert en chaume
Port Blanc		M	M		D				I	18e siècle	Autrefois couvert en chaume
Port Blanc		M	E	A	C				II	Vers 1930	Baies larges
Port Blanc		M	M	A	C		X	III		Daté 1857	Décor:étoile et cœur. Souches de cheminée en pierre de taille
Port Blanc		M	M	A	D	1			V	Daté 1899	Trois travées;linteaux à clef à pointe de diamant;corniche en pierre de taille. Désendue

LEGENDE

- Colonne 1 : Oeuvre sélectionnée
- Colonne 2 : Dénomination : M= Maison, F= Ferme
- Colonne 3 : Matériau du gros oeuvre : M=Moellon, E=Enduit, T=Pierre de taille
- Colonne 4 : Matériau de couverture : A= Ardoise, Ch=Chaume, T=Tuile, R=Roseau
- Colonne 5 : Type de pignon D= Pignon découvert, C= Pignon couvert, Cr=Croupe
- Colonne 6 : Nombre d'étage(s)
- Colonne 7 : Présence d'un surcroît
- Colonne 8 : Type I =à pièce unique, type II =logis-étable, type III =deux pièce habitables, type IV= à étage, type V= à plusieurs pièces habitables à l'étage
- Colonne 9 : Présence de dépendances

TABLEAU DES OEUVRES REPÉRÉES

LIEU-DIT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	DATATION	OBSERVATIONS
Port Blanc											Puits carré à cheval sur l'enclos
Port Blanc											Non repéré. Puits guérite à cheval sur le mur de clôture
Prat Ruen		M	M	A	D		X	III	X	Daté 1838 et 1911	Autrefois couvert en chaume. Cave isolée
Prat Ruen										Daté 1839	Non repéré.
Quatre Chemins (les)		M	M	A	D			III		Datée 1891	Enduit ôté. Décor étoile
Quicoharne		M	M	A	D			I		Début 19e siècle.	Pen ty
Saint Julien		F	M	A	D		X	II	X	19e siècle et vers 1900	Ancien logis 19e siècle avec grange. Logis avec lucarne moderne vers 1900. Alignement
Le Ter	X	F	M	T	D		X	II	X	17e siècle et 19e siècle	Escalier extérieur en façade
Toul broc'h		M	E	A	D		X	II		Daté 1903	Lucarne en pierre. Linteaux cintrés à clef à pointe de diamant
Toul broc'h		M	E	A	D		X	II		Vers 1900	Puits rond, superstructure bois
Toul broc'h											Daté 1909
Toulbroc'h		M	(M)	A	R			III		Vers 1900	Corniche. Désendue
Toulbroc'h		M	(M)	A	D		X	III		Daté 1888	Corniche. Désendue. Lucarne en granite. Puits en pierre de taille
Toulbroc'h		M	E	A	D		X	III		Vers 1900	Corniche. Linteaux à clef à pointe de diamant. Lucarne bois
Toulbroc'h		M	(M)	A	D		X	III		Daté 1906	Désendue. Corniche. Linteaux à clef à pointe de diamant. Lucarne
Toulbroc'h		M	E	A	D		X	III		Vers 1900	Corniche. Linteaux à clef à pointe de diamant. Lucarne

LEGENDE

- Colonne 1 : Oeuvre sélectionnée
- Colonne 2 : Dénomination : M= Maison, F= Ferme
- Colonne 3 : Matériau du gros oeuvre : M=Moellon, E=Enduit, T=Pierre de taille
- Colonne 4 : Matériau de couverture : A= Ardoise, Ch=Chaume, T=Tuile, R=Roseau
- Colonne 5 : Type de pignon D= Pignon découvert, C= Pignon couvert, Cr=Croupe
- Colonne 6 : Nombre d'étage(s)
- Colonne 7 : Présence d'un surcroît
- Colonne 8 : Type I =à pièce unique, type II =logis-étable, type III =deux pièce habitables, type IV= à étage, type V= à plusieurs pièces habitables à l'étage
- Colonne 9 : Présence de dépendances

TABLEAU DES OEUVRES REPÉRÉES

LIEU-DIT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	DATATION	OBSERVATIONS
Toulindac		M		A D				I		Daté 1901	Porte en pignon
Toulindac		M	E	A R			X	II		Fin 19e siècle	
Toulindac		M	M	A D	1					Fin 19e siècle	Base 18e siècle
Toulindac									X		Puits en moellon et grange couverte en chaume à porte charretière en pignon
Toulindac									X		Puits en moellon et grange à porte charretière en pignon
Toulindac										Daté 1814 et 1826	Non repéré
Tourlarec		F	M	R D			X	II	X	Vers 1800	Grange en alignement. Puits guérite. Dépendance isolée en retours
Tourlarec		F	M	A D			X	II	X	Vers 1900	Lucarne en pierre. Grange et étable en alignement. Puits guérite daté 1858
Tourlarec		M	E	A R			X	III		Daté 1910	Lucarne en pierre. Linteaux cintrés à clef à pointe de diamant
Tourlarec											Non repéré. Puits guérite
Trémélian		M	M	A			X	III	X	17e siècle et 1608	Logis 17e siècle. Ancien logis (dépendance) daté 1608
Trevernac	X	F	M	A D			X	II		Daté 1826	Puits
Trevernac										Daté 1601	

LEGENDE

- Colonne 1 : Oeuvre sélectionnée
- Colonne 2 : Dénomination : M= Maison, F= Ferme
- Colonne 3 : Matériau du gros oeuvre : M=Moellon, E=Enduit, T=Pierre de taille
- Colonne 4 : Matériau de couverture : A= Ardoise, Ch=Chaume, T=Tuile, R=Roseau
- Colonne 5 : Type de pignon D= Pignon découvert, C= Pignon couvert, Cr=Croupe
- Colonne 6 : Nombre d'étage(s)
- Colonne 7 : Présence d'un surcroît
- Colonne 8 : Type I =à pièce unique, type II =logis-étable, type III =deux pièce habitables, type IV= à étage, type V= à plusieurs pièces habitables à l'étage
- Colonne 9 : Présence de dépendances

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl.	I	Partie ouest. Plan de localisation des édifices étudiés et repérés. Carte IGN 1/25000e, 0921 ouest, éd. 1984.	
Pl.	II	Partie est. Plan de localisation des édifices étudiés et repérés. Carte IGN 1/25000e, 0921 ouest, éd. 1984.	
Pl.	III	Village. Plan de localisation des édifices étudiés et repérés. Plan cadastral 1963, section AB.	
Pl.	IV	Locmique , écart. Plan de localisation des maisons étudiées ou repérées. Extrait cadastral 1963, section AY, échelle 1/2000e.	
Pl.	V	Mériadec , écart. Plan de localisation des maisons étudiées ou repérées. Extrait cadastral 1963, section ZY, échelle 1/2000e.	
Pl.	VI	Pen Mern , écart. Plan de localisation des maisons étudiées ou repérées. Extrait cadastral 1963, section ZO, échelle 1/2000e.	
Doc.	1	Bréafort. Maison. Plan cadastral 1852, section E1.	93 56 00274 X
Doc.	2	Le Parun. Plan cadastral 1852, section K2.	93 56 00289 X
Fig.	1	Bocoan. Maison de journalier ?. Vue générale sud.	92 56 00444 X
Fig.	2	Bocoan. Maison de journalier ?. Pignon est : escalier extérieur.	92 56 00445 X
Fig.	3	Le Bois Bourgerel. Maison. Fin XVIIIe siècle. Élévation sud.	91 56 00927 X
Fig.	4	Bréafort. Ferme. XVIIIe siècle avec remploi d'une porte du XVIIe siècle. Élévation est.	92 56 00461 X
Fig.	5	Briel. Maison datée 1903 désendue. Vue générale sud.	92 56 00547 X
Fig.	6	Kerbourleven. Crèche. Vue générale sud-est.	92 56 00468 X 92 56 00471 ZA* 92 56 00472 ZA*
Fig.	7	Kerhervé. Ancienne ferme, XVII ^e siècle et datée 1703, 1805. Élévation ouest.	92 56 00463 X
Fig.	8	Kerihuel. Puits daté 1831.	91 56 00841 X

TABLE DES ILLUSTRATIONS (suite)

Fig. 9	Kerihuen. Maison, XVIIIe siècle. Élévation sud.	92 56 00460 X
Fig. 10	Kernic. Puits.	91 56 00843 X
Fig. 11	Kervernir. Maison, vers 1800. Élévation sud.	92 56 00543 X
Fig. 12	Kervernir. Ancienne ferme, XVIIe siècle. Vue générale sud.	92 56 00542 X
Fig. 13	Kervernir. Ancienne ferme. Élévation nord. Échelles pour chaume.	92 56 00544 X 92 56 00763 ZA*
Fig. 14	Locmiquel. Maison, parc. 6. Pierre en remploi datée 1625 et 1834.	92 56 00437 X
Fig. 15	Le Parun nord. Logis à pièce unique. Première moitié du XVIIe siècle.Élévation sud.	92 56 00561 X
Fig. 16	Le Parun nord. Logis à pièce unique. Première moitié XVIIe siècle. Élévation sud, détail crossette sculptée.	92 56 00565 X 92 56 00762 ZA*
Fig. 17	Le Parun nord. Logis à pièce unique. Première moitié du XVIIe siècle. Pignon est.	92 56 00563 X
Fig. 18	Le Parun. Puits de village, daté 1844.	92 56 00564 X
Fig. 18 bis	Le Parun. Puits de village, daté 1844.	92 56 00566 X**
Fig. 19	Le Parun. Parc. 41. Dépendance, pignon nord.	92 56 00562 X
Fig. 20	Port Blanc. Maisons repérées. Vue sud-est.	92 56 00462 X
Fig. 21	Port Blanc. Puits intégré dans un mur d'enclos.	92 56 00450 X
Fig. 22	Toulindac. Partie nord-ouest : grange. Élévation est.	92 56 00448 X
Fig. 23	Toulindac. Partie nord-est. Puits daté 1836. Vue générale sud-est.	92 56 00449 X 92 56 00477 ZA*


TABLE DES ILLUSTRATIONS (suite)

Fig.	24	Touлиндac. Ferme sud. Grange. Vue générale nord.	92 56 00446 X
Fig.	25	Touлиндac. Ferme sud. Puits daté 1858. Vue générale sud.	92 56 00447 X 92 56 00480 ZA*
Fig.	26	Touirlarec. Ancienne ferme. Vue générale sud-est.	92 56 00465 X 92 56 00482 ZA*
Fig.	27	Touirlarec. Ancienne ferme : étables à l'ouest.	92 56 00466 X 92 56 00483 ZA*
Fig.	28	Touirlarec. Puits daté 1856. Vue générale est.	92 56 00464 X 92 56 00484 ZA*


* Clichés couleur disponibles à la photothèque de l'Inventaire

** Tirage non microfiché.

Pl. I. Partie ouest. Plan de localisation des édifices étudiés et repérés. Carte IGN 1/25000e, 0921 ouest, éd. 1984.



Pl. II Partie est. Plan de localisation des édifices étudiés et repérés.
Carte IGN 1/25000e, 0921 ouest, éd. 1984.




repéré ●

sélectionné ⊙




Pl. V. Mériadec, écart. Plan de localisation des maisons étudiées ou repérées.
Extrait cadastral 1963, section ZY, échelle 1/2000e.



Pl. VI Pen Mern, écart. Plan de localisation des maisons étudiées ou repérées.

Extrait cadastral 1963, section Z0, échelle 1/2000e.






Fig.1 Bocoan. Maison de journalier (?) : vue générale sud

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 00444 X



Fig.2 Bocoan. Maison de journalier (?) : pignon est, escalier
extérieur

Cl.Inv.Artur/Lambart
92 56 00445 X



Fig.3 Le Bois Bourgerel. Maison, fin XVIIIe s. : élévation sud

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 00927 X



Fig.4 Breafort. Ferme, XVIIIe siècle, avec remploi d'une porte du
XVIIe siècle: élévation est

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 00461 X



Fig.5 Briel. Maison datée 1903 désendueite : vue générale sud

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 00547 X



Fig.6 Kerbourleven. Crèche : vue générale sud-est

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 00468 X

92 56 00471 ZA

92 56 00472 ZA



Fig.7 Kerhervé. Ancienne ferme, XVIIe siècle et datée 1703, 1805 :
élévation ouest

Cl.Inv.Artur/Lambart
92 56 00463 X



Fig.8 Kerihuel. Puits daté 1831

Cl.Inv.Artur/Lambart
91 56 00841 X



Fig.9 Kerihuen. Maison, XVIIIe siècle : élévation sud

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 00460 X



Fig.10 Kernic. Puits

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 00843 X



Fig.11 Kervernir. Maison : vers 1800, élévation sud

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 00543 X



Fig.12 Kervernir. Ancienne ferme : XVIIe siècle, vue générale sud

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 00542 X



Fig.13 Kervernir. Ancienne ferme : élévation nord avec échelles pour chaume

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 00544 X

92 56 00763 ZA



Fig.14 Locmiquel. Maison parc.6 : pierre en remploi datée 1625 et
1834

Cl.Inv.Artur/Lambart
92 56 00437 X



Fig.15 Le Parun nord. Logis à pièce unique, première moitié XVIIe siècle : élévation sud

Cl.Inv.Artur/Lambart
92 56 00561 X



Fig.16 Le Parun nord. Logis à pièce unique, première moitié XVIIe
siècle : détail crossette sculptée

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 00565 X

92 56 00762 ZA



Fig.17 Le Parun nord. Logis à pièce unique, première moitié XVIIe siècle : pignon est

Cl.Inv.Artur/Lambart
92 56 00563 X



Fig.18 Le Parun. Puits de village, daté 1844

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 00564 X



Fig.18b Le Parun. Puits de village, daté 1844

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 00566 X



Fig.19 Le Parun. Parc. 41. Dépendance, pignon nord

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 00562 X



Fig.20 Port Blanc. Maisons repérées : vue sud-est

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 00462 X



Fig.21 Port Blanc. Puits intégré dans un mur d'enclos

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 00450 X



Fig.22 Toulindac. Partie nord-ouest : grange, élévation est

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 00448 X



Fig.23 Toulindac. Partie nord-est. Puits daté 1836 : vue générale

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 00449 X

92 56 00477 ZA



Fig.24 Toulindac. Ferme sud. Grange : vue générale nord

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 00446 X



Fig.25 Toulindac. Ferme sud. Puits daté 1858, vue générale sud

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 00447 X

92 56 00480 ZA



Fig.26 Tourlarec. Ancienne ferme : vue générale sud-est

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 00465 X

92 56 00482 ZA



Fig.27 Toularec. Ancienne ferme : étables à l'ouest

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 00466 X

92 56 00483 ZA



Fig.28 Tourlarec. Puits daté 1856 : vue générale est

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 00464 X

92 56 00484 ZA

