Département

: 56

IA56000056

Aire d'étude

: Vannes Ouest

Commune

: Bagen

Lieu-dit

: Mériadec

Dénomination

: maison

Coordonnées : lambert0 X = 0204640 Y = 2303120

Cadastre: 1809 I1 169, 1852 I1 223, 1967 ZY 46

propriété privée

Dossier de inventaire topographique établi en 1990, 1996 par Douard Christel, Toscer Catherine

(C) copyright inventaire général, 1990

HISTORIQUE

Maison datée 1813 ; maison en prolongement à l'ouest figurant sur le plan cadastral de 1852 détruite. Etable à chevaux construite à la fin du 19e siècle. Puits daté 1929

DESCRIPTION

SITUATION: en écart

COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituantes : cellier, puits, étable à chevaux

MATERIAUX

Gros oeuvre : granite, moellon

Couverture : ardoise

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : comble à surcroît

ELEVATIONS: élévation à travées

COUVERTURE : toit à longs pans, pignon découvert

DECOR

Technique : sculpture

Representation : tête : chien, tête : mouton

sujet : tête de chien, support : pierre d'assise du rampant sud est. Sujet : tête de mouton, support : pierre d'assise du rampant sud

ouest


TYPOLOGIE: maison à plan allongé, à 2 pièces par étage, à fonctions multiples superposées et juxtaposées

56 BADEN, Mériadec MAISON


TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl.	I	Plan de situation. Extrait cadastral 1964, section ZY, échelle 1/2000e.	
Pl.	П	Plan au sol (croquis).	
Doc.	1	Plan cadastral 1852, section I 1. (Photocopie du cliché	93 56 00286 X)
Fig.	1	Élévation sud.	92 56 00453 X
Fig.	2	Élévation sud, porte sud.	92 56 00456 X
Fig.	3	Élévation sud, jour.	92 56 00457 X
Fig.	4	Élévation sud, pierre d'assise du rampant est.	92 56 00459 X
Fig.	5	Souche de cheminée ouest.	92 56 00458 X
Fig.	6	Puits	92 56 00455 X
Fig.	7	Écurie	92 56 00454 X

Pl. I. Plan de situation. Extrait cadastral 1964, section ZY, échelle 1/2000e.



Pl. II. Plan au sol (croquis).



- A. Cuisine
- B. Chambre
- C. Cellier

Doc. 1. Plan cadastral 1852, section II.

(Photocopie du cliché 93 56 00286 X)



Fig.1 Elévation sud

Cl.Inv.Artur/Lambart 92 56 00453 X



Fig.2 Elévation sud, porte sud

Cl.Inv.Artur/Lambart 92 56 00456 X




Fig.3 Elévation sud, jour

Cl.Inv.Artur/Lambart 92 56 00457 X



Fig.4 Elévation sud, pierre d'assise du rampant est

Cl.Inv,Artur/Lambart 92 56 00459 X



Fig.5 Souche de cheminée ouest

Cl.Inv.Artur/Lambart 92 56 00458 X



Fig.6 Puits

Cl.Inv.Artur/Lambart 92 56 00455 X




Fig.7 Ecurie

Cl.Inv.Artur/Lambart 92 56 00454 X

