

Département : 56
Aire d'étude : Vannes Ouest
Commune : Baden
Lieu-dit : Keriboul
Dénomination : ferme

IA56000061

Coordonnées : lambert0 X = 0208860 Y = 2302770

Cadastre : 1809 E2 788, 1852 F2 586, 1967 ZR 20

propriété privée

Etat de conservation : restauré

Dossier de inventaire topographique établi en 1991, 1996 par Douard Christel, Toscer Catherine

(C) copyright inventaire général, 1991

HISTORIQUE

Logis restauré vers 1970 datant probablement de la fin du 18e siècle (vestiges : porte). Logement dépendant de la ferme, figurant sur les cadastres de 1809 et 1852, datée 1853 (date de remaniement?), regroupant logis, charretterie et une porcherie en retours ; crèche réutilisant probablement des pierres anciennes, mur avec niches à poules et puits du milieu du 19e siècle (antérieurs à 1852).

DESCRIPTION

SITUATION : isolé

COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituantes : puits, porcherie, remise, poulailler, crèche

MATERIAUX

Gros oeuvre : granite, moellon

Couverture : chaume

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : en rez de chaussée, comble à surcroît

COUVERTURE : toit à longs pans, pignon découvert

DECOR

Technique : sculpture

Représentation : étoile

support : logis daté 1853, au centre de la date

COMMENTAIRE DESCRIPTIF : Logement construit en moellon, à comble à surcroît, couvert en chaume. Crèche en moellon, en rez de chaussée, couverte en chaume. Puits en moellon, superstructure en bois.


TYPOLOGIE : Ferme à plan allongé, à pièce unique

TABLE DES ILLUSTRATIONS


| | | | |
|------|----|--|---|
| Pl. | I | Plan de situation. Extrait cadastral 1967, section ZR, échelle 1/2000e . | |
| Pl. | II | Plan au sol, logis 1853 (croquis). | |
| Doc. | 1 | Plan cadastral de 1852, section F2. | 93 56 00277 X |
| Fig. | 1 | Logis : porte. | 91 56 00920 X |
| Fig. | 2 | Crèche et logis. Vue générale nord-est. | 91 56 00924 X 91 56 01026 ZA* |
| Fig. | 3 | Logis remanié, pignon et logis daté 1853. Vue ouest. | 91 56 00921 X |
| Fig. | 4 | Logis daté 1853. Vue sud-est. | 91 56 00922 X |
| Fig. | 5 | Logis daté 1853. Élévation antérieure. | 91 56 00923 X |
| Fig. | 6 | Logis daté 1853. Élévation antérieure : porte. | 91 56 00919 X |
| Fig. | 7 | Logis daté 1853. Cheminée. | 91 56 00925 X |
| Fig. | 8 | Logis daté 1853. Charpente. | 91 56 00926 X |
| Fig. | 9 | Crèche à veaux (?). Vue ouest. | 91 56 00917 X 91 56 01027 ZA* 91 56 01028 ZA* |
| Fig. | 10 | Crèche à veaux (?). Vue générale nord. | 91 56 00916 X |
| Fig. | 11 | Mur avec niches. | 91 56 00915 X 91 56 01025 ZA* |
| Fig. | 12 | Puits | 91 56 00918 X |

* Clichés couleur disponibles à la photothèque de l'Inventaire

Pl. I. Plan de situation. Extrait cadastral 1967, section ZR,
échelle 1/2000e.



Pl. II. Plan au sol, logis 1853 (croquis).



- A. Logis
 - a. Cheminée, fig. 7
 - b. Placard
 - c. Echelle
- B. Remise
- C. Soue à cochon




Fig.1 Logis : porte

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 00920 X



Fig.2 Crèche et logis. Vue générale nord-est

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 00924 X

91 56 01026 ZA



Fig.3 Logis remanié, pignon et logis daté 1853. Vue ouest

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 00921 X



Fig.4 Logis daté 1853. Vue sud-est

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 00922 X



Fig.5 Logis daté 1853. Elévation antérieure

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 00923 X



fig.6 Logis daté 1853. Elévation antérieure : porte

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 00919 X




Fig.7 Logis daté 1853. Cheminée

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 00925 X



Fig.8 Logis daté 1853. Charpente

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 00926 X



Fig.9 Crèche à veaux (?). Vue ouest

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 00917 X

91 56 01027 ZA

91 56 01028 ZA



Fig.10 Crèche à veaux (?). Vue générale nord

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 00916 X



Fig.11 Mur avec niches

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 00915 X

91 56 01025 ZA




Fig.12 Puits

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 00918 X

