

Département : 56 IA56000077
Aire d'étude : Vannes Ouest
Commune : Arradon
Lieu-dit : Château de Kerran-Kerran
Dénomination : **manoir, château**
Appellation et titre : **dit chateau d'Aradon ou de Kerran**

Coordonnées : lambert0 XO = 0210600 XE = 0211000 YN = 2304400 YS = 2304000

Cadastre : 1809 E2 909, 902, 900, 906à908, 911 à 915, 1852 G 203, 204, 200, 210, 207, 218, 1983 AH 142, 139, 145, 152, 155, 144, 149, 146, 150, 169, 156, 366, 367

propriété privée

Protection : inscrit m.h. partiellement EN 1955/04/21

Dossier de inventaire topographique établi en 1990, 1996 par Douard Christel, Toscer Catherine

(c) copyright inventaire général, 1990

HISTORIQUE

Seigneurie mentionnée dès 1366 appartenant à la famille d'Aradon. Du château du 15e siècle, subsistent probablement la tour dite tour fuie, située au nord du logis actuel, la grange et peut être l'aile nord du logis. Château actuel datant de la fin du 16e siècle, commencé probablement entre 1558 et 1578 pour René d'Aradon : ses armes figurent avec celles de sa femme, Claude de Guého et sa mère, Catherine de Languouéz, sur la lucarne est du logis. Jérôme d'Aradon, fils de René, termine probablement le logis à la fin du 16e siècle : la lucarne ouest porte ses armes en alliance avec celles de son épouse Marie de Quélen et celles de la seigneurie de Quinipily dont il était propriétaire. Le corps de pavillon est semble avoir été édifié peu après sa mort en 1610. L'élévation antérieure du logis fut reprise dans ses ouvertures sans doute au 18e siècle et le couloir de distribution à l'étage au nord est ajouté à cette époque. Lambris intérieur datant des 17e et 18e siècles. Au nord, grange (aux tailles ?) datant sans doute du 15e siècle (élévation est, corps en retour au nord) ; élévations en partie reprises au 19e siècle (portes et fenêtres), avec modification de la pente des pignons et des souches de cheminées ; la transformation en plusieurs unités d'habitations vers 1980 a entraîné la création d'un étage carré sur toute la longueur du bâtiment. Portail d'entrée et pavillon de gardien à l'est construits au 18e siècle. Pavillon dit pavillon français, situé sur le mur d'enclos à l'est, édifié à la fin du 18e ou au début du 19e siècle. Mais datant peut être du 18e siècle. Chapelle postérieure à 1809 et antérieure à 1852, construite en remplacement d'une autre chapelle édifiée à la fin du 17e siècle ou au début du 18e siècle, située à un emplacement différent, à la limite est du parc, agrandie au 19e siècle. Cloche datée 1846. Le lambris de couverture a été démonté vers 1980. Dépendances au nord et à l'ouest du château datant pour l'essentiel du 19e siècle et remaniées vers 1980. Ferme : pavillon d'entrée datant de la seconde moitié du 16e siècle, avec tour sur l'angle nord-est, figurant sur les deux cadastres du 19e siècle, disparue ; angle nord-est repris, ouverture d'une porte haute au nord sans doute vers 1900, modification de la toiture. Logis établi datant du 17e siècle, avec remaniement des ouvertures du rez-de-chaussée de la partie logis au 19e siècle. Puits de la ferme datant du 17e siècle. Communs au sud et écurie au nord construits à la fin du 18e siècle ou au début du 19e siècle ; escalier extérieur des communs détruit.

DESCRIPTION

SITUATION : isolé

COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituantes : enclos, parc, jardin régulier, terrasse, four à pain, chapelle, ferme, grange, puits

Département : 56 Arradon
Lieu-dit : Château de Kerran-Kerran
Dénomination : manoir, château

MATERIAUX

Gros oeuvre : granite, pierre de taille, moellon, enduit
Couverture : ardoise

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : 1 étage carré, 2 étages carrés, étage de comble, comble à surcroît, 1 vaisseau
Couvrement : lambris de couvrement

ELEVATIONS : élévation ordonnancée, élévation ordonnancée sans travées, élévation à travées

COUVERTURE : toit à longs pans, pignon découvert, pignon couvert, noue, croupe, toit en pavillon, toit conique

DISTRIBUTION : escalier demi hors oeuvre, escalier en vis sans jour, en maçonnerie, escalier dans oeuvre, escalier tournant à retours avec jour, escalier en équerre, en charpente, escalier isolé, escalier droit, en maçonnerie

DECOR

Technique : sculpture

Représentation : ornement : coquille, pilastre, losange, armoiries

sujet : fronton à coquilles, pilastres à décor de losanges, support : lucarnes de l'élévation antérieure du logis, sujet : armes des familles Aradon, Guého, Langueouéz, Quélen, support : lucarnes de l'élévation sud du logis

COMMENTAIRE DESCRIPTIF : Château en pierre de taille (élévation antérieure à travées) et moellon de granite, couvert en ardoise d'un toit à longs pans à pignon couvert, à 1 étage carré, tour d'escalier demi_hors_oeuvre avec toit conique, escalier en vis sans jour en maçonnerie avec escalier secondaire en vis en maçonnerie menant à la pièce supérieure de la tour ; escalier moderne dans oeuvre à retours avec jour en charpente ; pavillon est avec un toit en pavillon, à 2 étages carrés et étage de comble ; aile nord à 1 étage carré et étage de comble, toit à longs pans à pignon découvert. Lucarnes de l'élévation antérieure ornées de frontons à coquille, de pilastres à décor de losanges et de blasons. Tour nord en pierre de taille, à 1 étage carré, toit conique. Grange en moellon, à comble à surcroît, avec une partie à étage non plafonné à l'origine, couverte d'un toit à longs pans à pignon découvert, y compris pour l'aile nord, avec noue. Dépendances dans la cour en moellon, à rez_de_chaussée et comble simple, couvertes d'un toit à longs pans à pignon couvert. Pavillon français en pierre de taille à élévation ordonnancée sans travées, à rez_de_chaussée et étage de comble, à escalier en équerre en charpente, avec toit à longs pans à croupe et noue. Mail avec escalier d'accès droit, en pierre de taille. Chapelle en moellon enduit, couvert en ardoise d'un toit à longs pans à pignon découvert à l'ouest, d'une croupe ronde à l'est, à vaisseau unique et charpente à chevron portant ferme. Portail est en pierre de taille. Pavillon de gardien à l'est en moellon de granite, à rez_de_chaussée et comble simple, couvert d'un toit à longs pans à croupes. Ferme avec corps d'entrée en moellon, toit à pignon couvert. Logis étable en moellon blanchi pour la partie logis, à comble à surcroît, toit à pignon couvert, lucarne à noue, couvert en ardoise. Communs en moellon de granite, pan coupé au nord_est, à élévation ordonnancée, à toit à longs pans à pignon couvert, comble à surcroît, escalier extérieur en bois disparu. Ecurie en moellon de granite à élévation ordonnancée à toit à longs pans à pignon couvert, haut comble à surcroît. Puits circulaire en pierre de taille.

DOCUMENTATION

Archives

- A.D. Morbihan. Galles, Louis. Dictionnaire des terres nobles, tome I. (Manuscrit déposé aux archives départementales).

Bibliographie

- *La Bretagne contemporaine...*, p. 53.
- DANIGO, Joseph. *Églises et chapelles...*, t. I, p. 44-45.
- KERVILER, René. *Répertoire général...*, p. 245.
- LAIGUE, René, comte de. *La noblesse bretonne...*, p. 20-29.
- OGÉE, Jean-Baptiste. *Dictionnaire...*, p. 47.
- LE ROHELLEC, Pierre-Jean. *Histoire d'Arradon...*, p. 40-50, 60-63, 183-190.
- ROSENZWEIG, Louis. *Répertoire archéologique...*, p. 232.
- ROSENZWEIG, Louis. *Dictionnaire topographique du Morbihan...*, p. 143.

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl.	I	Plan de situation. Extrait cadastral 1983, section AH, échelle 1/2500e.	
Pl.	II	Plan au sol (plan de Degez, 1971, Agence des Bâtiments de France).	
Doc.	1	Extrait cadastral 1809, section E2.	93 56 00110 X 93 56 00405 XA*
Doc.	2	Extrait cadastral 1852, section G.	93 56 00143 X
Doc.	3	Extrait cadastral 1852, section G, détail du château.	93 56 00183 X
Doc.	4	Vue générale sud. Carte postale ancienne, vers 1900. (Doc. A.D. Morbihan).	93 56 00023 X
Doc.	5	Logis, tour nord. Carte postale ancienne. Coll. David, Vannes, vers 1900. (Doc. A.D. Morbihan).	93 56 00029 X
Doc.	6	Tour de défense ?, dite le pigeonier. Carte postale ancienne. Coll. David, Vannes, vers 1900. (Doc. A.D. Morbihan).	93 56 00028 X

TABLE DES ILLUSTRATIONS (suite)

Fig. 1	Vue aérienne sud.	91 56 01392 XR 91 56 01384 ZAR* 91 56 01418 XAR* 91 56 01419 XAR* 91 56 01420 XAR* 91 56 01421 XAR*
Fig. 2	Vue aérienne sud-ouest.	91 56 01391 XR
Fig. 3	Vue aérienne nord-ouest.	91 56 01393 XR
Fig. 4	Logis. Vue sud.	92 56 01530 X 92 56 01557 XA*
Fig. 4bis.	Logis. Vue sud.	92 56 01529 X **
Fig. 5	Logis. Élévation sud, partie ouest.	92 56 01536 X
Fig. 6	Logis. Élévation sud, pavillon est.	92 56 01537 X
Fig. 7	Corps de logis principal. Élévation sud, lucarne est.	92 56 01531 X
Fig. 8	Corps de logis principal. Élévation sud, lucarne médiane est.	92 56 01532 X
Fig. 9	Corps de logis principal. Élévation sud, lucarne médiane ouest.	92 56 01533 X
Fig. 10	Corps de logis principal. Élévation sud, lucarne ouest.	92 56 01534 X
Fig. 11	Logis. Pavillon est. Élévation sud : lucarne.	92 56 01535 X
Fig. 12	Logis. Pavillon est et corps nord. Vue générale nord-est.	92 56 01527 X
Fig. 13	Logis. Rez-de-chaussée, pièce ouest, mur nord : four à pain.	92 56 01494 X
Fig. 14	Logis. Rez-de-chaussée, pièce ouest, mur ouest.	92 56 01495 X

TABLE DES ILLUSTRATIONS (suite)

Fig. 15	Logis. Rez-de-chaussée, pièce médiane ouest, mur est, cheminée et lambris.	92 56 01496 X
Fig. 16	Logis. Rez-de-chaussée, partie centrale : cheminée.	92 56 01497 X
Fig. 17	Logis. Rez-de-chaussée, salon est, cheminée et lambris.	92 56 01498 X
Fig. 18	Logis. Rez-de-chaussée, salon est, lambris.	92 56 01499 X
Fig. 19	Logis. Étage, palier : escalier et lambris.	92 56 01506 X
Fig. 20	Logis. Étage, palier : lambris.	92 56 01505 X
Fig. 21	Étage, chambre médiane, cheminée de marbre.	92 56 01500 X
Fig. 22	Tour nord, pièce haute : cheminée.	92 56 01507 X
Fig. 23	Tour et grange. Vue générale nord.	92 56 01518 X
Fig. 24	Tour. Vue sud-ouest.	92 56 01515 X
Fig. 25	Tour et bâtiments ouest, vue ouest.	92 56 01511 X
Fig. 26	Grange, partie est et portail, vue est.	92 56 01509 X
Fig. 27	Grange, partie est et portail, vue sud-est rapprochée.	92 56 01510 X
Fig. 28	Grange. Élévation sud, partie ouest.	92 56 01513 X
Fig. 29	Grange. Élévation sud, partie centrale.	92 56 01512 X
Fig. 30	Grange. Pignon ouest.	92 56 01525 X
Fig. 31	Grange. Vue nord-est.	92 56 01508 X
Fig. 32	Mail. Escalier d'accès ouest.	92 56 01528 X
Fig. 33	Pavillon français. Élévation ouest.	92 56 01523 X
Fig. 34	Pavillon français. Rez-de-chaussée : cheminée et lambris.	92 56 01524 X

TABLE DES ILLUSTRATIONS (suite)

Fig.	35	Pavillon français. Comble : lambris.	92 56 01526 X
Fig.	36	« Fromagerie ». Élévation est.	92 56 01553 X
Fig.	37	« Fromagerie ». Élévation ouest.	92 56 01516 X
Fig.	38	« Laiterie ». Vue nord.	92 56 01514 X
Fig.	39	Logement de gardien n° 2, vue est.	92 56 01517 X
Fig.	40	Piliers d'entrée est.	92 56 01519 X
Fig.	41	Logement de gardien n° 1 et entrée est. Vue sud-ouest.	92 56 01520 X
Fig.	42	Chapelle. Vue générale ouest.	92 56 01521 X
Fig.	43	Chapelle. Vue générale nord.	92 56 01522 X
Fig.	44	Ferme. Grille séparant le château de la ferme.	92 56 01552 X
Fig.	45	Ferme. Accès ouest.	92 56 01547 X
Fig.	46	Ferme. Bâtiment sud-ouest. Élévation nord.	92 56 01546 X
Fig.	47	Ferme. Bâtiment sud-ouest. Élévation nord, porte.	92 56 01544 X
Fig.	48	Ferme. Bâtiment sud-ouest. Élévation nord, bouche à feu.	92 56 01545 X
Fig.	49	Ferme : logis et écurie, vue sud.	92 56 01550 X
Fig.	50	Ferme. Logis. Élévation est.	92 56 01539 X
Fig.	51	Ferme. Logis. Détail partie sud.	92 56 01543 X
Fig.	52	Ferme. Logis. Pignon nord, vue générale.	92 56 01548 X
Fig.	53	Ferme. Communs sud. Élévation nord.	92 56 01540 X
Fig.	54	Ferme. Communs sud. Élévation nord, partie ouest.	92 56 01542 X


TABLE DES ILLUSTRATIONS (suite)

Fig.	55	Ferme. Communs sud : cheminée.	92 56 01549 X
Fig.	56	Écurie. Élévation sud.	92 56 01538 X
Fig.	57	Écurie, intérieur : plafond en barasseaux.	92 56 01551 X
Fig.	58	Puits.	92 56 01541 X

* Clichés couleur disponibles à la photothèque de l'Inventaire.

** Tirage non microfiché.

Pl. II. Plan au sol. (Plan de Degez, 1971,
Agence des Bâtiments de France).




Doc.1 Extrait cadastral 1809, section E2


Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 00110 X

93 56 00405 XA








Doc.4 Vue générale sud. Carte postale ancienne, vers 1900. (DOC.A.
D. Morbihan)

Cl.Inv.Artur/Lambart

93 56 00023 X



Doc.5 Logis, tour nord. Carte postale ancienne. Coll. David, Vannes,
vers 1900. (DOC.A.D. Morbihan)

Cl.Inv.Artur/Lambart
93 56 00029 X



Doc.6 Tour de défense ?, dite le pigeonnier. Carte postale ancienne.
Coll. David, Vannes, vers 1900. (Doc.A.D. Morbihan)

Cl.Inv.Artur/Lambart
93 56 00028 X




Fig.1 Vue aérienne sud

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 01392 XR

91 56 01384 ZAR

91 56 01418 XAR

91 56 01419 XAR

91 56 01420 XAR

91 56 01421 XAR



Fig.2 Vue aérienne sud-ouest

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 01391 XR

91 56 01383 ZAR

91 56 01385 ZAR

91 56 01386 ZAR



Fig.3 Vue aérienne nord-ouest

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 01393 XR



Fig.4 Logis. Vue sud

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01530 X

92 56 01557 XA



Fig.4b Logis. Vue sud



Fig.5 Logis. Elévation sud, partie ouest

Cl.Inv.Artur/Lambart
92 56 01536



Fig.6 Logis. Elévation sud, pavillon est

Cl.Inv.Artur/Lambart
92 56 01537 X



Fig.7 Corps de logis principal. Elévation sud, lucarne est

Cl.Inv.Artur/Lambart
92 56 01531 X



Fig.8 Corps de logis principal. Elévation sud, lucarne médiane est

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01532 X



Fig.9 Corps de logis principal. Elévation sud, lucarne médiane ouest

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01533 X



Fig.10 Corps de logis principal. Elévation sud, lucarne ouest

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01534 X



Fig.11 Logis. Pavillon est. Elévation sud : lucarne

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01535 X



Fig.12 Logis. Pavillon est et corps nord. Vue générale nord-est

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01527 X



Fig.13 Logis. Rez-de-chaussée, pièce ouest, mur nord : four à pain

Cl.Inv.Artur/Lambart
92 56 01494 X



Fig.14 Logis. Rez-de-chaussée, pièce ouest, mur ouest

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01495 X



Fig.15 Logis. Rez-de-chaussée, pièce médiane ouest, mur est,
cheminée et lambris

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01496 X



Fig.16 Logis. Rez-de-chaussée, partie centrale : cheminée

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01497 X



Fig.17 Logis. Rez-de-chaussée, salon est, cheminée et lambris

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01498 X



Fig.18 Logis. Rez-de-chaussée, salon est, lambris

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01499 X



Fig.19 Logis. Etage, palier : escalier et lambris

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01506 X



Fig.20 Logis. Etage, palier : lambris

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01505 X



Fig.21 Etage, chambre médiane, cheminée de marbre

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01500 X



Fig.22 Tour nord, pièce haute : cheminée

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01507 X



Fig.23 Tour et grange. Vue générale nord

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01518 X



Fig.24 Tour. Vue sud-ouest

Cl.Inv.Artur/Lambart
92 56 01515 X



Fig.25 Tour et bâtiments ouest, vue ouest

Cl.Inv.Artur/Lambart
92 56 01511 X



Fig.26 Grange, partie est et portail, vue est

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01509 X



Fig.27 Grange, partie est et portail, vue sud-est rapprochée

Cl.Inv.Artur/Lambart
92 56 01510 X



Fig.28 Grange. Elévation sud, partie ouest

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01513 X



Fig.29 Grange. Elévation sud, partie centrale

Cl.Inv.Artur/Lambart
92 56 01512 X



Fig.30 Grange. Pignon ouest

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01525 X



Fig.31 Grange. Vue nord-est

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01508 X



Fig.32 Mail. Escalier d'accès ouest

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01528 X



Fig.33 Pavillon français. Elévation ouest

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01523 X



Fig.34 Pavillon français. Rez-de-chaussée : cheminée et lambris

Cl.Inv.Artur/Lambart
92 56 01524 X



Fig.35 Pavillon francais. Comble : lambris

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01526 X



Fig.36 "Fromagerie". Elévation est

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01553 X



Fig.37 "Fromagerie". Elévation ouest

Cl.Inv.Artur/Lambart
92 56 01516 X



Fig.38 "Laiterie". Vue nord

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01514 X



Fig.39 Logement de gardien n°2, vue est

Cl.Inv.Artur/Lambart
92 56 01517 X




Fig.40 Piliers d'entrée est

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01519 X



Fig.41 Logement de gardien et entrée est, vue sud-ouest

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01520 X



Fig.42 Chapelle. Vue générale ouest

Cl.Inv.Artur/Lambart
92 56 01521 X



Fig.43 Chapelle. Vue générale nord

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01522 X



Fig.44 Ferme. Grille séparant le château de la ferme

Cl.Inv.Artur/Lambart
92 56 01552 X



Fig.45 Ferme. Accès ouest

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01547 X



Fig.46 Ferme. Bâtiment sud-ouest. Elévation nord

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01546 X



Fig.47 Ferme. Bâtiment sud-ouest. Elévation nord, porte

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01544 X



Fig.48 Ferme. Bâtiment sud-ouest. Elévation nord, bouche à feu

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01545 X



Fig.49 Ferme : logis et écurie, vue sud

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01550 X



Fig.50 Ferme : logis, élévation est

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01539 X



Fig.51 Ferme : logis, détail partie sud

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01543 X



Fig.52 Ferme : logis, pignon nord, vue générale

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01548 X



Fig.53 Ferme : communs sud, élévation nord

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01540 X



Fig.54 Ferme : commons sud, élévation nord, partie ouest

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01542 X



Fig.55 Ferme : commons sud : cheminée

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01549 X



Fig.56 Ecurie : élévation sud

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01538 X



Fig.57 Ecurie : intérieur, plafond en barasseaux

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01551 X



Fig.58 Puits

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 01541 X

