

Département : 56
Aire d'étude : Vannes Ouest
Commune : Larmor Baden
Dénomination : **maisons, fermes**

IA56000120

Coordonnées : lambert0 XO = 0205240 XE = 0207540 YN = 2302550 YS = 2298410

propriété privée

Dossier de inventaire topographique établi en 1991, 1996 par Douard Christel, Toscer Catherine

(C) copyright inventaire général, 1991

HISTORIQUE

maisons datant des 17e, 18e, 19e siècles et du premier quart du 20e siècle. Dates portées : 1690, 1804, 1805, 1806, 1822, 1823, 1858 (2 fois), 1863, 1868 (2 fois), 1880, 1886, 1888, 1889 (2 fois), 1890, 1901, 1906

DESCRIPTION

RECENSEMENT : étudié : 2 repéré : 69 bâti : 339

COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituant : puits, étable

MATERIAUX

Gros oeuvre : granite, moellon, enduit

Couverture : ardoise, chaume

COUVERTURE : toit à longs pans

Statistiques INSEE

VANNES OUEST	SUPER- FICIE	POPULA- TION 1836	POPULA- TION 1901	POPULA- TION 1962	POPULA- TION 1990	EDIFICES antérieurs à 1871	EDIFICES en 1982	EDIFICES en 1990	INVEN- TAIRE: REPÉRA- GE	INVEN- TAIRE: SÉLEC- TION	% SELEC- TION REPE- RAGE
ARRADON	1849 ha	1503	1898	1654	4317	36*	1200	1579	180	13	7,2 %
BADEN	2353 ha	2652	2727	1868	2842	23*	795	1011	195	12	6,1 %
ILE AUX MOINES	320 ha	1709	1226	741	617	23*	257	288	86	10	11,6 %
ILE D'ARZ	330 ha	1143	937	505	256	13*	128	126	72	4	5,5 %
LARMOR BADEN	393 ha	631		760	816	30*	313	339	69	2	2,8 %
PLOEREN	2044 ha	1054	1192	911	2709	53*	622	848	72	4	5,5 %

*: chiffres à mettre en doute après l'enquête de pré-inventaire

TABLEAU DES OEUVRES REPEREES

VILLAGE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	DATATION	REMARQUES
4, Rue du vieux four AB 475			M	E	A	D			III	X	Daté 1826	Maison de pêcheur. Remise à outillage de pêche
4, 6, Place de l'église AB 175,176			M	E	A	D	1		V		Datée 1853	Maison double. Maison de pêcheur. Décor étoile encadrant la date. Ouvertures en quinconce. 2 lucarnes en pierre de taille, oculus. Puits
Place de l'église AB	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	Daté 1823	Non repéré
Place de l'église AB	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	Daté 1906	Non repéré
8, place de l'église AB 163			M	E	A	Cr	1		V		Vers 1910	Plan double en profondeur. Trois travées, ouvertures à clef saillante. Lucarnes en bois chantournées, corniche
14, place de l'église AB 91			M	E	A		1		V		Vers 1900	Trois travées, ouvertures à clef saillante. Corniche
16, place de l'église AB 452			M	E	A		1		V		Vers 1910	Trois travées. Cave. Corniche. Crochet au niveau du grenier pour accrocher une poulie
26, place de l'église AB 25			M	E	A			X	III		Vers 1900 ?	Deux lucarnes en bois. Ouvertures à claveaux décroissants
7, 9, route de Vannes AB 69			M	(E)	A		1		V		Fin 19e siècle	Type ternaire. Ouvertures à clef saillante. Corniche. Dépendance à étage en alignement
Venelle du Raquero AB 71			M	E	A	D	1		V		Daté 1858	Élévation irrégulière. Trois lucarnes en pierre de taille
1, rue du Paludo AB 161			M	E	A	D	1		V		Daté 1858	Type ternaire. Oculus sur l'élévation postérieure, corniche. Puits
3, rue du Paludo AB 125			M	M	A	D		X	I		Daté 1804	"Pen ty"
5, rue du Paludo AB 122			M	E	A		1		V		Vers 1900	Type ternaire. Trois travées, lucarne médiane.
4, rue du Paludo AB 95			M	E	A		1		V		Fin 19e siècle	Type ternaire. Trois travées, ouvertures à linteaux à clef saillante.

LEGENDE

Col. 1: Numéro sur la carte

Col. 2: Oeuvre sélectionnée

Col. 3: Dénomination: M= Maison, F= FermeCol. 4: Matériau du gros- oeuvre: M= Moellon, E= Enduit, T= Pierre de tailleCol. 5: Matériau de couverture: A= Ardoise, Ch.= ChaumeCol. 6: Type de pignon: D= Pignon découvert, C= Pignon couvert, R= Pignon à ruellée

Col. 7: Nombre d'étages

Col. 8: Présence d'un surcroît

Col. 9: Type I= à pièce unique, type II = logis-étable, type III= deux pièces habitables, type IV = à étage, type V= à plusieurs pièces habitables par étage.

Col. 10: Présence de dépendances

TABLEAU DES OEUVRES REPEREES

VILLAGE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	DATATION	REMARQUES
18, rue du Paludo AB 114,113			M	E	A			X	III		2e moitié 19e siècle	Logis double. Corniche, Puits
2, rue de la Pointe AB 127			M	E	A			X	III		Vers 1900	Deux lucarnes
10, rue de la Pointe AB 130			M	(E)	A		1		IV		Daté 1888	Désendue. Deux travées
14, rue de la Pointe AB 132			M	(E)	A		1		V		Daté 1889	Désendue. Trois travées, corniche, décor étoile au centre de la date, pignon avec fenêtre à crochet (pour poulie). Communs en L. Puits
11, rue de la Pointe AB 147			M	E	A		1		V		Daté 1889	Trois travées, corniche, deux lucarnes passantes, oculus sur l'élévation postérieure.
13, rue de la Pointe AB 145			M	E	A				III		Vers 1900	
Rue de la Pointe	----	--	--	--	---	---	--	---	---	---	Daté 1866	Non repéré. Niche à vierge
10, sentier de la Plage AB 172			M	E	A	Cr	1	X	V		Vers 1900 ou 1920	Trois travées, lucarnes à fronton
12, sentier des oiseaux AB 168			M	E	A	C	1		V		Début 20e siècle	Trois travées, encadrement des baies tuffeau et brique. Avant-corps médian en léger ressaut, à pignon
14, sentier de la Plage AB 186			M	M	A	C			III		Daté 1822	Maison de pêcheur. Baies chanfreinées. Porte moderne
16, sentier de la Plage AB 189			M	M	A	Cr	1		V		Vers 1900	Élévation irrégulière
24, sentier de la Plage AB 193			M	(E)	A		1		V		2e moitié 19e siècle	Désendue. Trois travées, oculus sur pignon. Clôture à piliers
3, chemin des Dames / sentier de la Plage AB 205			M	E	A	D	1		V		Vers 1900	Cinq travées, ouvertures à linteaux à clef saillante, corniche, lucarnes à fronton triangulaire. Avant-corps latéraux en avancée, à toit en pavillon

LEGENDE

Col. 1: Numéro sur la carte

Col. 2: Oeuvre sélectionnée

Col. 3: Dénomination: M= Maison, F= FermeCol. 4: Matériau du gros- oeuvre: M= Moellon, E= Enduit, T= Pierre de tailleCol. 5: Matériau de couverture: A= Ardoise, Ch= ChaumeCol. 6: Type de pignon: D= Pignon découvert, C= Pignon couvert, R= Pignon à ruelle

Col. 7: Nombre d'étages

Col. 8: Présence d'un surcroît

Col. 9: Type I= à pièce unique, type II = logis-étable, type III= deux pièces habitables, type IV = à étage, type V= à plusieurs pièces habitables par étage.

Col. 10: Présence de dépendances

TABLEAU DES OEUVRES REPEREES

VILLAGE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	DATATION	REMARQUES
1, Rue du Moulin			M	E	A	D		X	III		Daté 1863	Comble à surcroît aveugle. Décor étoile au centre de la date.
30, rue de Vannes			M	E	A	Cr	I		V		Vers 1850	Maison de capitaine. Trois travées, trois lucarnes en bois.
32, rue de Vannes			M	E	A	C		X	III		Vers 1930	Ouverture centrale dans comble en pignon avec demi-croupe. Style balnéaire. Escalier extérieur
40, rue de Vannes			M	E	A	D		X	III	X	Vers 1850	Entièrement enduite, ouvertures compris. Dépendance en retour (soue à cochon)
50, rue de Vannes			M	E	A	D	I		V		Vers 1900	Ouvertures à clef saillante à pointe de diamant. Jardin au sud
47, rue de Vannes			M	E	A	R		X	III		Vers 1900	Comble à surcroît aveugle. Linteaux en bâtière
66, rue de Vannes			M	E	A			X	V		Vers 1900	Villa. Plan en L, avancée couverte d'une demi-croupe. Ouvertures brique granite et ciment. Balcon
39, route de Vannes			M	E	A	D		X	III		Daté 1880	Oculus au nord. Puits guérite
31, route de Vannes			M	M	A	D	I		IV		Vers 1900	Deux travées. Ouvertures à claveaux en arc surbaissé
Chemin de la Fontaine AB 51			M	E	A	D			III		Fin 19e siècle	))Alignés, ouvertures remaniées
Chemin de la Fontaine AB 51			M	E	A	D			III		Fin 19e siècle	)Alignés, ouvertures remaniées)
Chemin de la Fontaine AB 52			M	M	A	D			I		Vers 1850	Un pignon à pan de bois. Lucarne moderne
Le Péric sud Rue de la Montagne AB 292			M	E M	A	C		X	III		Vers 1920	Ouverture centrale dans comble en pignon(moellon) avec demi-croupe. Ouvertures brique et granite
1, rue du Péric AB 252			M	E	A	R		X	III		Vers 1900-1920	Deux pièces avec deux lucarnes(1 en bois, 1 en pierre), transformé vers 1920 par adjonction d'une avancée avec balcon terrasse

LEGENDE

Col. 1: Numéro sur la carte

Col. 2: Oeuvre sélectionnée

Col. 3: Dénomination: M= Maison, F= FermeCol. 4: Matériau du gros- oeuvre: M= Moellon, E= Enduit, T= Pierre de tailleCol. 5: Matériau de couverture: A= Ardoise, Ch.= ChaumeCol. 6: Type de pignon: D= Pignon découvert, C= Pignon couvert, R= Pignon à ruellée

Col. 7: Nombre d'étages

Col. 8: Présence d'un surcroît

Col. 9: Type I= à pièce unique, type II = logis-étale, type III= deux pièces habitables, type IV = à étage, type V= à plusieurs pièces habitables par étage.

Col. 10: Présence de dépendances

TABLEAU DES OEUVRES REPEREES

VILLAGE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	DATATION	REMARQUES
14, rue de la Montagne AB 265			M	E	A	Cr	I		V		Vers 1900	Maison de capitaine? Trois travées, corniche, ouvertures à clef saillante à pointe de diamant.
13, rue Parc Fétan AB 266			M	E	A			X	III		Vers 1900	Comble à surcroît aveugle, ouvertures à clef saillante à pointe de diamant.
Rue du Drénès AB 298			M	E	A	C		X	III		Vers 1930-1940	Comble habitable avec demi-croupe. Structure bois complexe supportant le toit, faux encorbellement
Rue du Drénès AB 303			M	E	A	C		X	III		Vers 1920	Ouverture centrale dans comble en pignon avec demi-croupe. Ouvertures ciment
16, rue de Berder AB 208			M	E	A	C	I				Vers 1920	Villa "art nouveau". Toiture demi-croupe sur avant-corps latéral à pignon. Ouvertures brique. 3 travées
25, rue de Berder AB 411			M	E	A			X	III		Vers 1920	Fenêtre dans comble triangulaire en façade
44, rue de Berder AB 556			M	E	A	R	I		V		Vers 1920	Double façade, à surcroît au nord, à étage au sud. Ouvertures brique
Bourg sud			M	E	A	C		X	III		Vers 1930	"Creiz an Numer". Enduit bleu. Comble habitable dans pignon. Balcon
Bourg sud			M	E	A	R		X	III		Vers 1900	Corniche

LEGENDE

Col. 1: Numéro sur la carte

Col. 2: Oeuvre sélectionnée

Col. 3: Dénomination: M= Maison, F= FermeCol. 4: Matériau du gros-oeuvre: M= Moellon, E= Enduit, T= Pierre de tailleCol. 5: Matériau de couverture: A= Ardoise, Ch.= ChaumeCol. 6: Type de pignon: D= Pignon découvert, C= Pignon couvert, R= Pignon à ruellée

Col. 7: Nombre d'étages

Col. 8: Présence d'un surcroît

Col. 9: Type I= à pièce unique, type II = logis-étable, type III= deux pièces habitables, type IV = à étage, type V= à plusieurs pièces habitables par étage.

Col. 10: Présence de dépendances

TABLEAU DES OEUVRES REPEREES

LIEU-DIT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	DATATION	REMARQUES
Le Boulén	----	-- -	--	--	---	---	--	---	---	---	Daté 1805	Non repéré.
La Croix			M	M	A	D		X	III		Daté 1901	Lucarne à pignon en pierre
Le Diben			F	M	A	D		X	III		19e siècle	Puits daté guérite 1902
Ile de Gavrinis			F	M	A	D	1		V	X	19e siècle	Logis à étage et dépendance en alignement
Ker Eden			F	M	A	D		X	II		2e moitié 19e siècle	Alignement regroupant logis étable. Escalier extérieur. Deux lucarnes refaites. Puits guérite
Ker Eden			M	M	A	R		X	I		19e siècle	Deux "pen-ty" jumelés, aspecté au nord
Locqueltas			M	M	A	D			III		Début 20e siècle	Maison de marin. Deux pièces sur cave. Ouvertures ciment à clef saillante à pointe de diamant.
Locqueltas		X	F	M	A	D			II		Milieu 19e siècle	
Locqueltas		X	F	M	A	D			II		17e s. remanié 19e siècle	
Locqueltas			M	E	A	D	1		V		Vers 1900-1910	Maison de marin. Trois travées, bandeau, corniche
Locqueltas			M	E	A	D	1		V		Vers 1920?	Double façade, trois travées, ouvertures à bossage
Locqueltas			M	E	A	C			III		Vers 1910	Maison de marin en alignement avec la suivante, 1 lucarne
Locqueltas			M	E	A	C		X	III		Vers 1910	Maison de marin en alignement avec la précédente, 1 lucarne
Pen en Toul. La Maison du Pont			M	E	A	D			III		Milieu 19e siècle	Appentis à l'ouest

LEGENDE

Col. 1: Numéro sur la carte

Col. 2: Oeuvre sélectionnée

Col. 3: Dénomination: M= Maison, F= FermeCol. 4: Matériau du gros- oeuvre: M= Moellon, E= Enduit, T= Pierre de tailleCol. 5: Matériau de couverture: A= Ardoise, Ch.= ChaumeCol. 6: Type de pignon: D= Pignon découvert, C= Pignon couvert, R= Pignon à ruellée

Col. 7: Nombre d'étages

Col. 8: Présence d'un surcroît

Col. 9: Type I= à pièce unique, type II = logis-étable, type III= deux pièces habitables, type IV = à étage, type V= à plusieurs pièces habitables par étage.

Col. 10: Présence de dépendances

TABLEAU DES OEUVRES REPEREES

LIEU-DIT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	DATATION	REMARQUES
Le Péric			M	E	A	D	I		V		Daté 1890	Trois travées. Décor étoile au centre de la date. Corniche. Terrasse+ jardin
Le Péric			M	E	A	C	I				Vers 1910	Villa. Plan en L. Pignon à toit très débordant, demi-croupe. Ouvertures en arc outrepassé brique (de 2 couleurs) et granite
Le Péric AB 620			M	M	A		I				Vers 1910?	Villa. Pignon à toit très débordant, demi-croupe, faux colombage au niveau du toit. Ouvertures brique
La Saline			M	M		D			I		Vers 1900	"Penty". Toiture fibro, linteaux ciment
La Saline			M	E	A	D		X	I	X	Daté 1868 et 1886	2 "pen-ty" jumelés. Décor étoile au centre de la date 1886. 3 souches de cheminée, dont 2 fausses. Escalier extérieur en pignon disparu. Abri à cochon au sud
Le Ter			F	M	A	D		X	II	X	17e s. remanié 19e siècle	Alignement regroupant deux logis étable et grange à porte charretière en plein cintre
Trévras			M	(E)	A	D		X	III		Vers 1900	) Désendue) Deux maisons jumelées
Trévras			M	(E)	A	D		X	III	X	Vers 1900	) Désendue) Deux maisons jumelées. Grange alignée,) dépendance à l'est
Trévras			F	E	A	D		X	III	X	Daté 1827 et 1843	Logis à 2 pièces daté 1827 + étable, surélevé en 1843 (date sur gerbière). Alignement en retour
Trévras	----	--	--	--	----	--	--	----	----	----	Daté 1806	Non repéré.

LEGENDE

Col. 1: Numéro sur la carte

Col. 2: Oeuvre sélectionnée

Col. 3: Dénomination: M= Maison, F= FermeCol. 4: Matériau du gros-oeuvre: M= Moellon, E= Enduit, T= Pierre de tailleCol. 5: Matériau de couverture: A= Ardoise, Ch.= ChaumeCol. 6: Type de pignon: D= Pignon découvert, C= Pignon couvert, R= Pignon à ruelle

Col. 7: Nombre d'étages

Col. 8: Présence d'un surcroît

Col. 9: Type I= à pièce unique, type II = logis-étable, type III= deux pièces habitables, type IV = à étage, type V= à plusieurs pièces habitables par étage.

Col. 10: Présence de dépendances

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl.	I	Plan de situation des édifices repérés. Carte E.M. 1/25000e, 0921 ouest, éd. 1984.	
Pl.	II	Village , partie ouest. Maisons repérées. Plan cadastral 1966, section AB, échelle 1/1000e réduite.	
Pl.	III	Village , partie est (La Montagne). Maisons repérées. Plan cadastral 1966, section AB, échelle 1/1000e réduite.	
Fig.	1	Village , 8 Place de l'Église. Maison de capitaine, section AB, parc. 163. Élévation nord.	91 56 00957 X
Fig.	2	Village , 4 et 6 Place de l'Église. Maison, section AB, parc. 175, 176. Élévation sud.	91 56 00961 X
Fig.	3	Anse de Larmor . Sentier des oiseaux. Villa, section AB, parc. 168. Élévation sud.	91 56 00952 X
Fig.	4	Anse de Larmor . Sentier de la plage. Villa, section AB, parc. 186. Élévation sud.	91 56 00953 X
Fig.	5	Anse de Larmor . Sentier de la plage. Villa, section AB, parc. 192, 193. Élévation sur mer.	91 56 00951 X
Fig.	6	Anse de Larmor . Chemin des dames/sentier de la plage. Villa ?, section AB, parc. 205, 206. Vue générale sud-ouest.	91 56 00955 X
Fig.	7	Anse de Larmor . Chemin des dames/sentier de la plage. Villa ?, section AB, parc. 205, 206. Élévation sud.	91 56 00949 X
Fig.	8	Rue de Berder . Villa. Élévation sud.	91 56 00954 X
Fig.	9	1, rue du Moulin . Maison datée 1863. Élévation antérieure.	92 56 00505 X
Fig.	9bis	1, rue du Moulin . Maison datée 1863. Élévation antérieure.	94 56 00837 X**
Fig.	10	66 rue de Nantes . Villa. Vue générale sud-ouest.	92 56 00506 X

TABLE DES ILLUSTRATIONS (suite)

Fig.	11	3 rue du Paludo. Maison de pêcheur datée 1804, section AB, parc. 125. Élévation antérieure est.	91 56 00958 X
Fig.	12	4 rue du Vieux Four. Maison de pêcheur datée 1825, section AB, parc. 475. Élévation antérieure est.	91 56 00948 X
Fig.	13	Le Diben. Puits daté 1902.	92 56 00500 X
Fig.	14	Kereden. Ferme, XVIIIe siècle.	92 56 00498 X
Fig.	15	Kereden. Ferme, puits.	92 56 00499 X
Fig.	16	Locqueltas (au sud de). Maisons de capitaine ou de marins.	92 56 00507 X
Fig.	17	Le Péric. Villa. Vue nord-ouest.	92 56 00942 X

** Tirage non microfiché

Pl. I. Plan de situation des édifices repérés.
Carte E.M. 1/25000e, 0921 ouest, éd. 1984.



Pl. II. Village, partie ouest. Maisons repérées.

Plan cadastral 1966, section AB, échelle 1/1000e réduite.

SECTION



P1. III. Village, partie est (La Montagne). Maisons repérées.
Plan cadastral 1966, section AB, échelle 1/1000e réduite.



Fig.1 Village, 8 place de l'église. Maison de capitaine, section AB,
parc. 163. Elévation nord

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 00957 X



Fig.2 Village, 4 et 6 place de l'église. Maison, section AB, parc. 175,
176. Elévation sud

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 00961 X



Fig.3 Anse de Larmor. Sentier des oiseaux. Villa, section AB, parc.
168. Elévation sud

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 00952 X



Fig.4 Anse de Larmor. Sentier de la plage. Villa, section AB, parc.
186. Elévation sud

Cl.Inv.Artur/Lambart
91 56 00953 X



Fig.5 Anse de Larmor. Sentier de la plage. Villa, section AB, parc.
192, 193. Elévation sur mer

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 00951 X



Fig.6 Anse de Larmor. Chemin des dames/sentier de la plage. Villa ?
, section AB, parc. 205,206. Vue générale sud-ouest

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 00955 X



Fig.7 Anse de Larmor. Chemin des dames/sentier de la plage. Villa ?
, section AB, parc. 205,206. Elévation sud

Cl.Inv.Artur/Lambart
91 56 00949 X



Fig.8 Rue de Berder. Villa. Elévation sud

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 00954 X



Fig.9 1, rue du Moulin. Maison datée 1863. Elévation antérieure

Cl.Inv.Artur/Lambart
92 56 00505 X



Fig.9b 1, rue du Moulin. Maison datée 1863. Elévation antérieure

Cl.Inv.Artur/Lambart

94 56 00837 X



Fig.10 66, rue de Nantes. Villa. Vue générale sud-ouest

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 00506 X



Fig.11 , rue du Paludo. Maison de pêcheur datée 1804, section AB,
parc. 125. Elévation antérieure est

Cl.Inv.Artur/Lambart
91 56 00958 X



Fig.12 4, rue du Vieux Four. Maison de pêcheur datée 1825, section
AB, parc. 475. Elévation antérieure est

Cl.Inv.Artur/Lambart

91 56 00948 X



Fig.13 Le Diben. Puits daté 1902.

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 00500 X

92 56 00764 ZA




Fig.14 Kereden. Ferme, XVIIIe siècle

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 00498 X



Fig.15 Kereden. Ferme, puits

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 00499 X



Fig.16 Locqueltas (au sud de). Maisons de capitaine ou de marins

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 00507 X



Fig.17 Le Péric. Villa. Vue nord-ouest

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 00942 X

