

Département : 56
Aire d'étude : Vannes Ouest
Commune : Larmor Baden
Lieu-dit : Larmor Baden
Adresse : 24 rue de Vannes
Dénomination : **presbytère**

IA56000123

Coordonnées : lambert0 X = 0206840 Y = 2300730

Cadastre : 1966 AC 598, 599

propriété publique

Dossier de inventaire topographique établi en 1991, 1996 par Toscer Catherine

(C) copyright inventaire général, 1991

HISTORIQUE

presbytère 3e quart 19e siècle, porte la date, 1864.

DESCRIPTION

SITUATION : en village

COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituant : puits, jardin

MATERIAUX

Gros oeuvre : granite, enduit, moellon

Couverture : ardoise

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : 1 étage carré, étage de comble

ELEVATIONS : élévation ordonnancée

COUVERTURE : toit à longs pans, pignon découvert

DISTRIBUTION : escalier dans oeuvre, escalier tournant à retours avec jour, en charpente

DECOR

Technique : sculpture

Représentation : étoile

support : linteau de la porte principale, au centre de la date

COMMENTAIRE DESCRIPTIF : Logis enduit à un étage carré et étage de comble, élévation ordonnancée, toit à longs pans à pignon découvert. Puits en moellon

TYPOLOGIE : presbytère en milieu de parcelle, à plan allongé, appareil normalisé, type ternaire, à 3 travées, à 2 pièces par étage

COMPLÉMENT D'INFORMATION

Cuisine et salon sont les fonctions des deux pièces du rez-de-chaussée. La cheminée de la cuisine, adossée a été bouchée, celle du salon a disparu au profit d'une fenêtre moderne.

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl.	I	Plan de situation. Extrait cadastral 1966, section AC, échelle 1/1000e.	
Fig.	1	Vue sud-ouest.	92 56 00943 X
Fig.	2	Porte sud.	92 56 0094 ⁵ 4 X
Fig.	3	Escalier.	92 56 0094 ⁴ 3 X
Fig.	4	Puits.	92 56 00946 X

Pl. I. Plan de situation. Extrait cadastral 1966, section AC,
échelle 1/1000e.




Fig.1 Vue sud-ouest

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 00943 X



Fig.2 Porte sud

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 00944 X



Fig.3 Escalier

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 00945 X



Fig.4 Puits

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 00946 X

