

Département : 56
Aire d'étude : Vannes Ouest
Commune : Larmor Baden
Lieu-dit : Locqueltas
Adresse : 1ere ferme
Dénomination : ferme

IA56000127

Coordonnées : lambert0 X = 0207050 Y = 2302020

Cadastre : 1966 ZB 165

propriété privée

Etat de conservation : mauvais état

Dossier de inventaire topographique établi en 1991, 1996 par Douard Christel, Toscer Catherine

(C) copyright inventaire général, 1991

HISTORIQUE

Logis datant du milieu du 19e siècle ; allongé d'une charretterie établie vers l'ouest en 1868 (date portée). Porte élargie et fenêtre bouchée au 20e siècle. Toiture en chaume changée pour de l'ardoise.

DESCRIPTION

SITUATION : en écart

COMPOSITION D'ENSEMBLE

Parties constituantes : étable, charretterie

MATERIAUX

Gros oeuvre : granite, moellon, enduit partiel

Couverture : ardoise

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : comble à surcroît

ELEVATIONS : élévation ordonnancée sans travées

COUVERTURE : toit à longs pans, pignon découvert

DISTRIBUTION : escalier dans oeuvre, escalier droit, en charpente

TYPOLOGIE : Ferme à plan allongé, à pièce unique, à fonctions multiples juxtaposées et superposées, fausse souche de cheminée

COMPLÉMENT D'INFORMATION

Il s'agit ici d'un bâtiment à usage de logis, avec peut-être à l'est une partie réserve. Le bâtiment était au début du siècle couvert en chaume. La façade du logis porte des traces d'enduit.


La fenêtre du logis fut bouchée et la porte agrandie lors de l'abandon de la fonction logis.

TABLE DES ILLUSTRATIONS


Pl.	I	Plan de situation. Extrait cadastral 1966, section ZB, échelle 1/2000e.	
Pl.	II	Plan au sol (croquis).	
Fig.	1	Vue générale sud.	92 56 00984 X
Fig.	2	Cheminée.	92 56 00988 X
Fig.	3	Départ de l'escalier.	92 56 00987 X
Fig.	4	Cabestan destiné à soulever le cochon.	92 56 00985 X
Fig.	5	Plafond : clef et chapelet gravés dans le torchis.	92 56 00986 X

56 LARMOR-BADEN, Locquetas
FERME 1

Pl. I. Plan de situation. Extrait cadastral 1966, section ZB,
échelle 1/2000e.



Pl. II Plan au sol (croquis).



- A. Logis
 - a. cheminée
 - b. escalier droit en bois
 - c. treuil pour soulever le cochon
 - d. poutre
- B. Charretterie

Fig.1 Vue générale sud

Cl.Inv.Artur/Lambart
92 56 00984 X



Fig.2 Cheminée

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 00988 X



Fig.3 Départ de l'escalier

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 00987 X



Fig.4 Cabestan destiné à soulever le cochon

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 00985 X




Fig.5 Plafond : clef et chapelet gravés dans le torchis

Cl.Inv.Artur/Lambart

92 56 00986 X

