



Cette vue aérienne montre la structure assez régulière du bourg qui s'est développé à l'Ouest et au Sud de l'ancien ensemble prioral et s'ordonne en fonction de deux axes principaux, la Grand'Rue, de direction Est-Ouest, et la rue de l'Eglise, de direction Nord-Sud.

A la périphérie, les constructions adoptent une distribution plus libre, mais leurs orientations privilégiées restent le Sud et l'Ouest.




25/22 A - Le bourg, vue prise de l'Est. Il apparaît situé sur une légère éminence, dans un environnement qui a conservé son aspect naturel plein de charme. On en devine la distribution assez régulière en fonction des axes principaux Nord-Sud et Est-Ouest. On remarque également l'équilibre des volumes (aucun logis ne dépasse deux niveaux) que domine la flèche de l'église.



25/17 A - Ancien logis pouvant dater du XVIII^e siècle, aujourd'hui bien remanié. Il conserve son élégante toiture qui contraste avec celle, plus raide et plus tardive, du logis voisin à droite.




24/15 A - Elévation postérieure. Division très fréquente des logis en deux, dépendances en équerre le long de la cour fermée à l'Est par un muret.



24/12 A - Logis construit en 1834 (P.T.T actuellement) et caractéristique par son élévation à trois travées, ses deux niveaux, sa corniche en quart-de-rond moulurée. Il a été agrandi par un second logis à deux travées au Nord.

25/20 A - Logis daté 1849. Construit dans un espace clos de murs et complété à l'Ouest par une "logé", il est représentatif du type "maison de capitaine".





24/11 A - Les rampants du pignon Ouest et les souches de cheminées laissent seuls deviner l'existence de murs anciens. Tout le reste a été terriblement remanié et modernisé (combles).



24/14 A - Logis pouvant dater du XVII^e ou du XVIII^e siècle à un étage carré avec "loge" attenante au Sud-Ouest. La restauration récente a respecté les ouvertures anciennes.

25/18 A - Au premier plan, la loge, couverte d'une toiture à un seul pan et munie d'une cheminée. On remarque au second plan, le pignon du logis, dissymétrique, à forte pente, aux rampants soigneusement appareillés et à crossettes.





30/9 - Vue d'ensemble prise du Sud-Est. Cette série de logis à deux niveaux constituait un ensemble de volumes accolés suivant la déclivité du terrain. La notion d'ensemble a perdu de son sens en raison des remaniements multiples qui ont affecté les ouvertures et les revêtements de façades.



photo
à refaire

30/7 - Le même ensemble vue du Sud-Ouest.

la maison
décapée
XVII^e
ou ren.
XVI^e




30/6 - Détail du logis situé à l'Ouest de l'alignement. Cette construction se signale par la noblesse de ses proportions et de ses volumes, son système de distribution (tourelle d'escalier circulaire en demi hors-oeuvre sur l'élévation postérieure) et le soin apporté à la construction de certains éléments : rampants des pignons adoucis et redressés à la base, crossettes sculptées d'un motif végétal. Cet édifice, qui paraît antérieur au XIX^e siècle, a pu être remanié à cette époque (ouvertures agrandies).



3/14 A - Au premier plan, l'ancienne écurie, aux ouvertures soigneusement appareillées et chanfreinées (datée 1650). Au second plan le logis, en ruine, comportait un étage desservi par un escalier extérieur à une volée droite.

*renovée sur
pas bougé
tip*

3/16 A - Ancienne écurie, détail.





4/18A - Détail du pignon Est.

On remarque la brisure au niveau des deux assises inférieures, l'adoucissement des angles et la crossette à décor géométrique.

3/13A - Crossette sculptée d'une tête d'homme, remployée dans la "loge" contigüe à l'écurie.





44/4 - (Parc. 395). Logis de plan allongé à un seul niveau (avec cave à l'Ouest) ; comble à lucarnes pendantes, corniche en granite, en quart-de-rond. Fortes ressemblances avec la maison qui lui fait face (cf. ci-dessous).



44/5 - (Parc. 376). Maison datée 1818. Le logis se complète d'une grande dépendance à l'Ouest.



45/13 - Logis à un étage carré, de plan massé. On remarque le pignon soigneusement appareillé et les crosettes qui le soulignent à la base ainsi que le mouvement recourbé de la toiture.




44/8 - "Loge" dépendant de cette maison.



47/23 - Le presbytère, grand logis de la première moitié du XIX^e siècle, à un étage carré, couvert d'une toiture à croupes, et accosté de dépendances en ailes d'un seul niveau, est d'un type courant dans la région tout au long du XIX^e siècle. Cette construction à élévation ordonnancée, bandeau séparant les deux niveaux, fronton surmontant la porte, épis de faitage, retrouverait à peu de frais sa qualité si on supprimait l'auvent disgracieux placé au-dessus de la porte.



45/14 - Cette maison, datée 1669, était autrefois l'une des plus intéressantes du bourg. Elle conserve son escalier extérieur à deux volées sous lequel sont ménagées deux portes en plein cintre. Elle a par ailleurs subi des modifications qui lui enlèvent beaucoup d'intérêt : au Nord, quatre ouvertures nouvelles ou agrandies, des linteaux et appuis peints d'une couleur trop vive, une toiture refaite sans respecter la courbure ancienne ; au Sud, l'enduit chaulé remplacé par du ciment et les appuis de fenêtres brutaux et superflus.




45/15 - Elévation Sud.



46/16 - (Parc. 448). Maison très remaniée, à deux niveaux, porte-haute, en plein-cintre, obturée ; fenêtre du premier niveau agrandie en porte.

*remonté à l'ouest avec
une fenêtre mod. style*



47/25 - (Parc. 432). Logis à un étage carré et comble à lucarne (gerbière), daté 1744, ayant subi quelques remaniements aux XIX^e et XX^e siècles (fenêtres de l'étage agrandies, rampants des pignons refaits). L'appareil irrégulier était probablement autrefois recouvert d'un crépi.



46/19 - Maison natale de Mgr. Le Joubioux (1806 - 1888), vicaire général de Mgr. de La Motte évêque de Vannes et chapelain du Pape Pie IX°. Mgr. Le Joubioux est également connu pour être l'auteur d'un recueil de poésies, "Doué Ha Mem Bro" (Dieu et mon pays), publié en 1844. Sa maison natale, modeste logis à un seul niveau et comble à lucarnes, paraît dater du XVII^e ou du XVIII^e siècle dans sa partie Ouest et du XIX^e siècle dans sa partie Est.

- Pas change
Bien

46/20 - On remarque ici, comme dans de nombreuses maisons de l'île, le soin apporté à la taille de la pierre (baie à encadrement chanfreiné, rampants du pignon adoucis) et le décor très sobre consistant en crossettes en quart-de-rond et en un motif d'amortissement en forme de tore.





xxx photo opposée

1/5A - Ensemble de trois logis accolés : celui du Nord (1er plan)
à étage carré, comble à gerbière et baies en arc segmentaire, peut
dater du XVIII^e siècle ; celui du centre remanié au XIX^e siècle, com-
porte un seul niveau surélevé ; celui du Sud, à un étage carré conser-
ve des dispositions pouvant dater du XVII^e ou du XVIII^e siècle.

↓
oui Rem.

2/8A - Pignon du logis Sud, à rampants
soigneusement appareillés, recourbés à
la base et ornés d'une crossette.





1/4 A - Ensemble de trois logis n'en formant que deux à l'origine :
 logis Ouest daté 1751 et remanié au XIX^e siècle, à un étage carré ;
 logis Est, à un étage carré, comble à lucarne et rampants de pignons
 brisés et à crossettes.

*OK
 Peinture neuve
 à droite - très folie*



4/23 A - Ensemble de deux logis accolés, comparable au précédent par les volumes et les formes. Ici, le logis Est est desservi par un escalier extérieur à une volée droite.



1/OA - Ensemble de quatre logis, la plupart à deux niveaux et comble à lucarne, terriblement remaniés. La date de 1573 visible sur le logis B n'est pas d'origine.

1/1A - Le logis A conserve, à l'étage, un appareillage en épi et la trace d'une porte-haute en anse de panier.

