

Localisation : 56
Aire d'étude : Pont-Scorff
Commune : Pont-Scorff
Lieu-dit : Lann-Hir

Titre courant : **ferme**
Dénomination : ferme

Référence : IA56000185

Cartographie : Lambert0 0167320 2330310

Cadastre : 1818 E1 395 ; 1983 ZR 84

Statut juridique : propriété privée

Protection :

à signaler

Etat de conservation : mauvais état

Dossier d'inventaire topographique établi en 1975;1997, 1997 par Dufief-Moirez Denise; Henri; Tanguy-Schroër Judith; Toscer Catherine

(c) Inventaire général, 1975; (c) Inventaire général, 1997

HISTORIQUE

Datation : 16e siècle. 2e moitié 19e siècle. .

Auteur(s) :
maître d'œuvre inconnu.

Commentaire : La ferme de Lann-Hir ne laisse pas de trace comme résidence noble dans les textes du 16e siècle, période de sa construction. En revanche, son volume, sa physionomie et la qualité de son décor l'apparentent à un manoir : il pourrait s'agir d'une métairie noble. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, une nouvelle étable est construite dans l'alignement de la ferme, accompagnée d'un puits et d'un four. La distribution des fonctions s'en trouvent alors changées. L'ancienne étable située dans la partie est de la ferme est transformée en chambre : la porte est bouchée et la fenêtre agrandie. L'ensemble était encore couvert en chaume en 1975.

DESCRIPTION

SITUATION : en écart

PARTIES CONSTITUANTES : puits; four; étable

MATERIAUX

Gros oeuvre : granite; moellon
Couverture : tôle ondulée

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : 1 étage carré

Localisation : 56 - Pont-Scorff

Réf. : IA56000185

Lieu-dit : Lann-Hir

Titre courant : ferme

Dénomination : ferme

COUVERTURE : toit à longs pans; pignon découvert; appentis

DISTRIBUTION : escalier demi-hors-oeuvre; escalier en vis sans jour; en maçonnerie

COMMENTAIRE DESCRIPTIF

La ferme est du type logis à fonctions multiples croisées avec salle et étable au rez-de-chaussée, desservies chacune par une porte. Au nord, un escalier en vis en demi-hors-oeuvre, couvert en appentis, dessert l'étage. Celui-ci est occupé dans sa partie est par une chambre à feu située au-dessus de l'étable et dans sa partie ouest par un grenier situé au-dessus de la salle. Un comble surmonte l'ensemble.

TYPOLOGIE : logis à fonctions multiples croisées; tour d'escalier postérieure; armoire murale

COMPLÉMENT D'INFORMATION

Dans leur énumération des terres nobles, les réformations de la noblesse ignorent ce logis édifié au XVI^e siècle qui revêt l'apparence d'un manoir par la qualité de ses ouvertures, son étage habitable et sa tour d'escalier postérieure. Sa structure est néanmoins celle d'une ferme à distribution croisée : au rez-de-chaussée, la salle est ouverte d'une large fenêtre qui a perdu meneau et traverse, et d'une porte en accolade. Elle communiquait avec l'étable dont la porte a été bouchée et la fenêtre agrandie au XIX^e siècle. A l'étage la chambre identifiable à sa fenêtre à croisée prend place au-dessus de l'étable tandis que porte haute et fenêtre à appui à l'aplomb de la salle détermine sans doute un double usage de grenier et de chambre occasionnelle sans feu. La fenêtre à croisée a conservé ses battants intérieurs en bois.

En 1975, le logis était encore couvert en chaume dont un pan de toit se soulevait au nord au niveau du comble accessible par une échelle.


Lann-Hir illustre la difficulté de préciser la marge entre architecture rurale et nobiliaire en l'absence de textes.

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl.	1	Plan de situation. Extrait cadastral 1983, section ZR, échelle 1/2000 ^e .	
Doc.	1	Cadaastre ancien 1818, section E.1.	00 56 0540 X
Doc.	2	Ferme, vue générale sud-ouest. État en 1975.	P.I. 9.9. 4/44
Doc.	3	Ferme, élévation nord. État en 1975.	P.I. 15 15/45
Doc.	4	Ferme, charpente du comble, vue générale. État en 1975.	P.I. 21 21/46
Fig.	1	Ferme, vue générale sud.	97 56 0782 X 97 56 0781 XA*
Fig.	2	Ferme, détail de la porte ouvrant sur l'escalier.	97 56 0785 X
Fig.	3	Ferme, détail de la fenêtre d'étage à meneau et traverse.	97 56 0783 X
Fig.	4	Ferme, chambre de l'étage, vue générale.	97 56 0784 X


* Cliché couleur disponible à la photothèque de l'Inventaire.

Pl. I Plan de situation. Extrait cadastral 1983, section ZR, échelle 1/2000^e.



ferme

Doc. 01 Cadastre ancien 1818, section E1.

Repro. Inv. B. Bègne
00 56 00540 X

ferme

Doc. 02 Vue générale sud-ouest. Etat en 1975.Repro. Inv. D. Dufief-Moirez
75 56 99444 X



ferme

Doc. 03 Elévation nord. Etat en 1975.Repro. Inv. D. Dufief-Moirez
75 56 01545 X

ferme

Doc. 04 Charpente du comble, vue générale.
Etat en 1975.

Repro. Inv. D. Dufief-Moirez
75 56 02146 X



ferme

Fig. 01 Vue générale sud.

Phot. Inv. B. Bègne
97 56 00782 X
97 56 00781 XA



ferme

Fig. 02 Détail de la porte ouvrant sur l'escalier.

Phot. Inv. B. Bègne
97 56 00735 X



ferme

Fig. 03 Détail de la fenêtre de l'étage à meneaux et traverse.

Phot. Inv. B. Bègne
97 56 00783 X



ferme

Fig. 04 Chambre de l'étage, vue générale.Phot. Inv. B. Bègne
97 56 00734 X