

Localisation	: 56	Référence : IA56000196
Aire d'étude	: Pont-Scorff	
Commune	: Pont-Scorff	
Adresse	: 62 place de la mairie	
Titre courant	: maison de maître	
Dénomination	: maison	
Destinataire	: de maître	

Cartographie : Lambert0 0171005 2330805

Cadastre : 1983 AL 147

Statut juridique : propriété privée

Protection :

Dossier d'inventaire topographique établi en 1975;1997, 1997 par Dufief-Moirez Denise; Henri; Tanguy-Schroër Judith; Toscer Catherine

(c) Inventaire général, 1975; (c) Inventaire général, 1997

HISTORIQUE

Datation : 2e quart 19e siècle. .

Auteur(s) :
maître d'oeuvre inconnu.

DESCRIPTION

SITUATION : en ville

PARTIES CONSTITUANTES : portail; cour; jardin d'agrément; terrasse en terre-plein; mur de clôture; remise; communs

MATERIAUX
Gros oeuvre : maçonnerie; enduit; pan de bois; brique
Couverture : ardoise

STRUCTURE
Vaisseaux et étages : étage de soubassement; 1 étage carré; 2 étages carrés; en rez-de-chaussée

ELEVATIONS : élévation ordonnancée; élévation à travées

COUVERTURE : toit à longs pans; croupe; pignon couvert; toit en pavillon; appentis

DISTRIBUTION : escalier de distribution extérieur; escalier droit; en maçonnerie; escalier dans-oeuvre; escalier tournant à retours; en charpente

DECOR

Localisation	: 56 - Pont-Scorff	Réf. : IA56000196
Adresse	: 62 place de la mairie	
Titre courant	: maison de maître	
Dénomination	: maison	

Technique : sculpture
Représentation : fronton
Sur le toit un petit fronton de pierre est percé d'un oculus.

COMMENTAIRE DESCRIPTIF

La maison de notable possède une double orientation : l'élévation sud est de type ternaire et l'élévation nord à deux travées. Un étage de soubassement sert à racheter le dénivelé du terrain au nord et à abriter les cuisines. L'escalier tournant à retours est rejeté sur le côté, à l'arrière, non visible de l'entrée. L'aile en retour d'équerre en pans de bois et brique au nord-ouest comprend deux étages carrés, quatre travées et un toit à longs pans et pignon couvert. Le rez-de-chaussée surélevé est accessible par un escalier extérieur. Les communs situés au fond du jardin sont couverts d'un toit en appentis et d'une croupe. L'ancienne remise enduite, en rez-de-chaussée, qui borde la place est couverte d'un toit en pavillon.

TYPOLOGIE : logis de type ternaire; à double orientation; plan en équerre; pleine parcelle; non mitoyen

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl.	I	Plan de situation. Extrait cadastral 1983, section AL, échelle 1/1000°.	
Fig.	1	Vue générale sud.	97 56 0938 X

Pl. I

Plan de situation. Extrait cadastral 1983, section AL, échelle 1/1000^e.



maison

Fig. 01 Elévation sud, vue générale.

Phot. Inv. B. Bègne
97 56 00938 X