

Localisation	: 56	Référence : IA56000199
Aire d'étude	: Pont-Scorff	
Commune	: Pont-Scorff	
Adresse	: 1 rue Terrien	
Titre courant	: maison	
Dénomination	: maison	
Destinations	: bibliothèque	

Cartographie : Lambert0 0170950 2330825

Cadastre : 1818 C 687; 1983 AK 202

Statut juridique : propriété de la commune

Protection :

Etat de conservation : restauré

Dossier d'inventaire topographique établi en 1975;1997, 1997 par Dufief-Moirez Denise; Henri; Tanguy-Schroër Judith; Toscer Catherine

(c) Inventaire général, 1975; (c) Inventaire général, 1997

HISTORIQUE

Datation : 17e siècle. .

Auteur(s) :
maître d'oeuvre inconnu.

Commentaire : La maison abritait au 17e siècle une maison de marchand. Il s'agissait probablement d'une construction à pan de bois résiduel. Pris entre deux murs latéraux en pierre, le pignon sur rue était construit en pan de bois avant d'être refait en maçonnerie de moellon au 18e siècle. Le bâtiment est prolongé vers le sud et une dépendance est construite contre le mur est au cours du 19e siècle.

DESCRIPTION

SITUATION : en ville

PARTIES CONSTITUANTES : boutique; communs

MATERIAUX
Gros oeuvre : granite; moellon
Couverture : ardoise

STRUCTURE
Vaisseaux et étages : 1 étage carré

COUVERTURE : toit à longs pans; pignon couvert; croupe

Localisation	: 56 - Pont-Scorff	Réf. : IA56000199
Adresse	: 1 rue Terrien	
Titre courant	: maison	
Dénomination	: maison	

DISTRIBUTION : escalier demi-hors-oeuvre; escalier en vis sans jour; en charpente

COMMENTAIRE DESCRIPTIF

La maison est à pignon sur rue, bâtie sur un parcellaire médiéval étroit. Le plan double en profondeur est divisé en deux par un épais mur de refend percé d'une porte, contre le côté sud duquel s'adosse la cheminée. Au rez-de-chaussée, les deux pièces en succession sont respectivement destinées à la boutique, matérialisée par un étal à appui saillant sur la rue Terrien, et au logement dans la pièce postérieure chauffée. L'escalier en vis logé dans une tour en demi hors oeuvre sur le mur gouttereau ouest dessert l'étage et le comble. La dépendance au sud-ouest, dont l'usage n'est pas connu, est en moellon et couvert en ardoise d'un toit à croupe.

TYPLOGIE : logis perpendiculaire à la rue; entrée sur mur pignon; entrée latérale; logis à deux pièces par étage; plan double en profondeur; tour d'escalier latérale; évier; armoire murale; front de parcelle

COMPLÉMENT D'INFORMATION

Construite sur une parcelle étroite médiévale, cette maison de marchand du XVII^e siècle présente un pignon sur rue. La partie avant du rez-de-chaussée est réservée à la boutique, signalée à l'extérieur par l'égal saillant de la fenêtre. L'espace privatif, au fond, est délimité par un mur de refend sur lequel s'appuie la cheminée. On accède à l'étage et au comble par un escalier en vis logé dans une tourelle en demi hors œuvre, sur le mur sud. La présence de poteaux en pierre de taille aux angles du pignon, signale un possible remaniement, au XVIII^e siècle, de l'ancienne façade à pan de bois, refaite en maçonnerie.

Un logis du même type se situe en haut de la rue Terrien, au n° 23 (?).

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl.	I	Plan de situation. Extrait cadastral 1983, section AK, échelle 1/1000 ^e .	
Pl.	II	Plan au sol.	99 56 0522 X
Fig.	1	Élévation nord-est.	97 56 0959 X 00 56 0024 XA* 99 56 0312 ZA*
Fig.	2	Vue générale est.	97 56 0864 X 99 56 0311 ZA*
Fig.	3	Rez-de-chaussée, escalier de distribution.	98 56 0017 X
Fig.	4	Rez-de-chaussée, détail de l'évier et du placard mural.	98 56 0018 X
Fig.	5	Rez-de-chaussée, cheminée du logis, vue générale.	98 56 0019 X

* Clichés couleur disponibles à la photothèque de l'Inventaire.


Pl. I Plan de situation. Extrait cadastral 1983, section AK, échelle 1/1000°.



maison

Des. 01 Plan au sol.

Phot. Inv. B. Bègne
99 56 00522 X



maison

Fig. 01 Elévation nord-est.

Phot. Inv. B. Bègne

97 56 00959 X

00 56 00024 XA

99 56 00312 ZA



maison

Fig. 02 Vue générale est.

Phot. Inv. B. Bègne
97 56 00864 X
99 56 00311 ZA



maison

Fig. 03 Rez-de-chaussée, escalier de distribution.

Phot. Inv. B. Bègne
98 56 00017 X



maison

Fig. 01 Rez-de-chaussée, détail de l'évier et du placard mural.

Phot. Inv. B. Bègne
98 56 00018 X



maison

Fig. 05 Rez-de-chaussée, cheminée du logis,
vue générale.

Phot. Inv. B. Bègne
98 56 00019 X

