

Localisation : 56
Aire d'étude : Pont-Scorff
Commune : Pont-Scorff
Adresse : 8 rue Princesse de Polignac
Titre courant : **maison**
Dénomination : maison

Référence : IA56000203

Cartographie : Lambert0 0170925 2330655

Cadastre : 1818 C 712; 1983 AL 111

Statut juridique : propriété de la commune

Protection :

Dossier d'inventaire topographique établi en 1975;1997, 1997 par Dufief-Moirez Denise; Henri; Tanguy-Schroër Judith; Toscer Catherine

(c) Inventaire général, 1975; (c) Inventaire général, 1997

HISTORIQUE

Datation : 1ère moitié 18e siècle, 1er quart 19e siècle, 4e quart 19e siècle. .

Auteur(s) :
maître d'oeuvre inconnu.

Commentaire : La maison d'angle est construite dans la première moitié du 18e siècle avant d'être remaniée au début et à la fin du 19e siècle. L'entrée latérale en plein cintre située rue Théophile Guyomard desservait peut-être une boutique à étal suivie d'une pièce à vivre comme l'atteste la cheminée sur le mur-pignon ouest. La distribution initiale de ce logis a été complètement transformée au 19e siècle : la forme et la distribution des baies sur la rue Polignac sont modifiées pour s'aligner en travées, une cheminée est ajoutée dans l'ancienne boutique contre le mur sud et à l'étage au pignon ouest. Le toit à croupe brisée est également de création tardive. Deux dépendances sont construites après 1818, l'une en moellon de granite et pan de bois.

DESCRIPTION

SITUATION : en ville

PARTIES CONSTITUANTES : cour; communs; mur de clôture; portail

MATERIAUX

Gros oeuvre : granite; moellon; pan de bois
Couverture : ardoise

STRUCTURE

Vaisseaux et étages : 1 étage carré; étage en surcroît

ELEVATIONS : élévation ordonnancée

Localisation : 56 - Pont-Scorff
Adresse : 8 rue Prince de Polignac
Titre courant : maison
Dénomination : maison

Réf. : IA56000203

COUVERTURE : toit à longs pans; croupe brisée

DISTRIBUTION : escalier dans-oeuvre; escalier tournant à retours avec jour; en charpente

COMMENTAIRE DESCRIPTIF

La maison présente un pignon sur la rue Guyomard et une façade à trois travées ordonnancée sur la rue de Polignac. L'étage et le comble sont desservis par un escalier axial (par rapport à la rue de Polignac) à retours avec jour en charpente et rampe en fonte. Le toit à croupe brisée abrite un comble habitable éclairé par des oculi.

● TYPOLOGIE : maison d'angle; logis perpendiculaire à la rue; plan double en profondeur; mitoyen d'un côté; front de parcelle; cheminée sur gouttereau; armoire murale

●

COMPLÉMENT D'INFORMATION

Cette maison d'angle à façade principale étroite adopte un principe de distribution d'origine de maison médiévale, qu'elle a peut-être remplacée : porte et sans doute couloir latéral de distribution, plan double avec pièce non chauffée sur rue, peut-être une boutique et seconde pièce à cheminée sur pignon. Au début du XIX^e siècle, l'ouverture de plusieurs baies ne modifie pas le fonctionnement de la maison, c'est à cette époque que le toit adopte une forme brisée. Le mur gouttereau nord sur la rue secondaire et peu ouvert à l'origine, prend à la fin du XIX^e siècle la prééminence avec ouvertures de type ternaire, et donc inversion de la distribution d'origine.

La niche d'angle sur pan coupé rappelle les fenêtres d'angle utilisées au milieu du XVI^e siècle à la mairie.

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl.	1	Plan de situation. Extrait cadastral 1983, section AL, échelle 1/1000 ^e .	
Fig.	1	Vue générale nord-est.	97 56 0957 X
Fig.	2	Rez-de-chaussée, mur ouest, cheminée, vue générale.	97 56 0905 X

Pl. I Plan de situation. Extrait cadastral 1983, section AL, échelle 1/1000^e.



maison

Fig. 01 Elévation nord-est, vue générale.

Phot. Inv. B. Bègne
97 56 00957 X

maison

Fig. 02 Rez-de-chaussée, cheminée du mur ouest.

Phot. Inv. B. Bègne
97 56 00905 X

