

Localisation : 56
Aire d'étude : Pont-Scorff
Commune : Pont-Scorff
Lieu-dit : Lesbin
Adresse : 1ère croix

Titre courant : **croix de chemin**
Dénomination : croix de chemin

Référence : IA56000215

Cartographie : Lambert0 0170105 2330795

Cadastre : 1983 ZH 21

Statut juridique : propriété publique

Protection :

Dossier d'inventaire topographique établi en 1975;1997, 1997 par Dufief-Moirez Denise; Henri; Tanguy-Schroër Judith; Toscer Catherine

(c) Inventaire général, 1975; (c) Inventaire général, 1997

HISTORIQUE

Datation : 1er quart 19e siècle, 2e quart 19e siècle. 1804, 1829 (porte la date) .

Auteur(s) :
maître d'oeuvre inconnu.

Commentaire : Cette croix de 1829 (date portée sur le socle) est édifée sur une base datée 1804. Ces dates sont accompagnées d'inscriptions : J M : DANO RECTEUR 1804 et : 1829 LESVAN.

DESCRIPTION

SITUATION : isolé

MATERIAUX
Gros oeuvre : granite; pierre de taille

STRUCTURE
Dimensions (en cm) : h = 442, l = 128, la = 105

COMMENTAIRE DESCRIPTIF


La croix et le socle sont monolithes sur une base en pierre de taille à tablette débordante.

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl. I Plan de situation. Extrait cadastral 1983, section ZH, échelle 1/2000^e.

Fig. 1 Croix de chemin n°1, vue générale.

97 56 0800 X



croix ; croix de chemin n 1

Fig. 01 Vue générale.

Phot. Inv. B. Bègne
97 56 00800 X

