

Localisation : 56  
Aire d'étude : Pont-Scorff  
Commune : Cléguer  
Lieu-dit : Kerhouël  
Titre courant : **ferme**  
Dénomination : ferme

Référence : IA56000222

---

Cartographie : Lambert0 0176000 2332500

Cadastre : 1980 YE 89

Statut juridique : propriété privée

Protection :

Dossier d'inventaire topographique établi en 1997 par Tanguy-Schroër Judith; Toscer Catherine

(c) Inventaire général, 1997

---

## HISTORIQUE

Datation : 18e siècle. 2e quart 20e siècle. .

Auteur(s) :  
maître d'oeuvre inconnu.

Commentaire : La ferme est construite au 18e siècle ; le mur goutterau est rehaussé, dans le deuxième quart du 20e siècle, lors du changement de matériau de couverture, initialement en chaume.

## DESCRIPTION

SITUATION : en écart

PARTIES CONSTITUANTES : étable à chevaux; étable à vaches

### MATERIAUX

Gros oeuvre : granite; moellon sans chaîne en pierre de taille  
Couverture : ardoise

### STRUCTURE

Vaisseaux et étages : comble à surcroît

COUVERTURE : toit à longs pans; pignon couvert

## COMMENTAIRE DESCRIPTIF

Ferme à fonctions multiples juxtaposées, à trois unités au sol : logis, écurie, étable. Initialement en rez-de-chaussée à comble simple, la ferme possède maintenant un comble à surcroît.

TYPOLOGIE : logis à fonctions multiples juxtaposées; plan allongé

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl.	I	Plan de situation. Extrait cadastral 1980, section YE, échelle 1/2000 <sup>e</sup> .	
Fig.	1	Vue générale sud.	97 56 0930 X 97 56 0931 XA* 99 56 0218 ZA* 99 56 0219 ZA*

\* Clichés couleur disponibles à la photothèque de l'Inventaire.

Pl. I Plan de situation. Extrait cadastral 1980, section YE, échelle 1/2000<sup>e</sup>.




Fig. 1 Vue générale sud.

Phot. Inv. B. Bègne  
97 56 930 X  
97 56 0931 XA 99 56 0218 ZA  
99 56 0219 ZA

