Localisation : 56 Référence : IA56000224

Aire d´étude : Pont-Scorff

Commune : Cléguer

Lieu-dit : Keransquidic

Titre courant : **ferme**

Dénomination : ferme

Cartographie : Lambert0 0173020 2334800

Cadastre : 1980 ZZ 88

Statut juridique : propriété privée

Protection :

Dossier d'inventaire topographique établi en 1997 par Tanguy-Schroër Judith; Toscer Catherine

(c) Inventaire général, 1997

HISTORIQUE

Datation : milieu 19e siècle. limite 16e siècle 17e siècle, 4e quart 19e siècle. .

Auteur(s) :
maître d'oeuvre inconnu.

Commentaire : Ferme construite au milieu du 19e siècle, remployant pour la porte un linteau de la fin du 16e ou du début du 17e siècle. Un appentis postérieur est ajouté à la fin du 19e siècle.

DESCRIPTION

SITUATION : en écart

PARTIES CONSTITUANTES : cellier; étable à chevaux

MATERIAUX
Gros oeuvre : granite; schiste; moellon; appareil mixte
Couverture : ardoise

STRUCTURE
Vaisseaux et étages : 1 étage carré; comble à surcroît

ELEVATIONS : élévation ordonnancée

COUVERTURE : toit à longs pans; pignon découvert

DISTRIBUTION : escalier dans-oeuvre

COMMENTAIRE DESCRIPTIF
Ferme à fonctions multiples, juxtaposant au rez-de-chaussée une salle et une étable à chevaux, surmontées

d'un étage et d'un comble à surcroît. Un cellier en appentis est construit sur le mur postérieur.

TYPOLOGIE : maison à fonctions multiples

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl. I Plan de situation. Extrait cadastral 1980, section ZZ, échelle 1/2000e.

Fig. 1 Vue générale sud-ouest. 97 56 0942 X
99 56 0223 ZA*

*Cliché couleur disponible à la photothèque de l'Inventaire.

Pl. I Plan de situation. Extrait cadastral 1980, section ZZ, échelle 1/2000e.



Fig. 1 Vue générale sud-ouest. Phot. Inv. B. Bègne
97 56 0942 X
99 56 0223 ZA