

|               |                |                        |
|---------------|----------------|------------------------|
| Localisation  | : 56           | Référence : IA56000225 |
| Aire d'étude  | : Pont-Scorff  |                        |
| Commune       | : Cléguer      |                        |
| Lieu-dit      | : Locunolé     |                        |
| Titre courant | : <b>ferme</b> |                        |
| Dénomination  | : ferme        |                        |

Cartographie : Lambert0 0171370 2333210

Cadastre : 1980 ZH 101

Statut juridique : propriété privée

Protection :

Dossier d'inventaire topographique établi en 1997 par Tanguy-Schroër Judith; Toscer Catherine

(c) Inventaire général, 1997

## HISTORIQUE

Datation : 1er quart 19e siècle. 3e quart 20e siècle. 1802 (porte la date) .

Auteur(s) :  
maître d'oeuvre inconnu.

Commentaire : Ferme construite en 1802, date portée sur le linteau de la porte du logis accompagnée de l'inscription : F : G : 1802 : : B V : . La fenêtre de la salle à l'est est a été agrandie au 20e siècle.

## DESCRIPTION

SITUATION : en écart

PARTIES CONSTITUANTES : étable; cellier

MATERIAUX  
Gros oeuvre : granite; moellon  
Couverture : ardoise

STRUCTURE  
Vaisseaux et étages : comble à surcroît


ELEVATIONS : élévation à travées

COUVERTURE : toit à longs pans; pignon couvert; appentis

## COMMENTAIRE DESCRIPTIF

Ferme en alignement composée de deux logis séparés par une cloison de planches et d'une troisième pièce sans feu, à l'ouest, à fausse souche de cheminée. Un cellier postérieur est couvert en appentis.


Pl. I Plan de situation. Extrait cadastral 1980, section ZH, échelle 1/2000<sup>e</sup>.



Pl.

II

Plan au sol, croquis.



Légendes

- A**    salle
- B    chambre ?
- C    écurie – étable ?

Fig. 1 Vue générale sud-est.

Phot. Inv. B. Bègne  
97 56 0945 X

