



9/16 - Vue d'ensemble du hameau prise de l'Est. Les bâtiments, aspectés au Sud sont situés au creux d'un vallon et en partie enterrés au Nord.



11/26 - Vue prise au Nord-Est. On remarque l'intégration des matériaux et des volumes à l'environnement.



9/14 - Logis du XIX^e siècle accolés ; celui de gauche, de plan massé comporte un étage carré tandis que celui de droite, de plan plus allongé, ne comporte qu'un grenier dans le comble à surcroît. Sur la porte du logis de droite se lit l'inscription : 1861/POGAM PIERRE.

10/21 - Porte du mur Nord d'un bâtiment de communs au Sud des logis. Linteau mouluré d'une série de cavets en accolade.





66/24 - Beau puits en granite, daté 1772 (face Est du linteau). Le décor consiste en masques humains, figures géométriques, (face Ouest du linteau), animaux affrontés (face Est du linteau), et boules d'amortissement. C'est le puits le plus soigneusement décoré de la commune.

66/25 - Profil Sud et auge.





60/30 - Logis à étage portant la date 1813 sur l'élévation postérieure.
 Les dépendances, construites dans l'alignement, se caractérisent par un volume plus bas et des baies à angle vif et linteau en arc segmentaire.
 Lucarnes rampantes.

60/29 - Puits à margelle non saillante
 et montants à profil concave.





K11 - Logis et dépendances dans l'alignement. Les bâtiments sont notables surtout par la mise en oeuvre soignée des matériaux : assises régulières de petits blocs de gneiss, encadrement des baies et chaînages d'angle en granite. L'habitat actuel fait probablement suite à un habitat noble ("manoir et herbergement") attesté dès le milieu du XV^e siècle.

K12 - Le four abandonné.





71/15 - A proximité d'une grosse demeure de notable de la fin du siècle dernier, se tiennent les bâtiments de ferme, logis et dépendances, témoins de l'habitat rural de la fin du XVIII^e et du XIX^e siècle. Ici, l'ancien logis, abandonné car sa toiture n'est plus étanche. On observe une distribution en travées presque régulière des ouvertures et un pignon découvert, soigneusement appareillé, protégeant le chaume.



71/16 - Remise et grenier à foin du type courant à Pont-Scorff, avec porte charretière en pignon. Le bâtiment porte la date 1887.



71/17 - Puits en granite, XIX^e siècle,
à décor de moulures.




72/20 - Le four aujourd'hui abandonné et livré à la végétation.



F8 - Vue d'ensemble du hameau permettant de mesurer les transformations profondes qu'il a subies. Bâtiments anciens en ruines ou très remaniés et abandonnés au profit d'un habitat plus moderne.



F5 - Logis ancien conservant une porte soigneusement moulurée en accolade, probablement remployée.



F7 - Bâtiment de remise surmontée d'un grenier, pouvant dater de la fin du XVIII^e siècle ou du XIX^e siècle. Comparable à la grange de Kerviniou.




F3 - Remise au Nord-Ouest du hameau. Petit bâtiment couvert en chaume, aux pignons aigus, dont les rampants sont soigneusement appareillés d'assises légèrement obliques.



72/25 - Logis et dépendances en alignement, à rez-de-chaussée et comble à lucarne-pignon, du type Kernevez. Le linteau de la porte d'entrée, orné d'un motif godronné, porte la date 1866 flanquée des initiales A et C.



72/24 - En vis-à-vis, la grange contemporaine du logis, ouverte d'une porte charretière sur son élévation antérieure (et non en pignon comme c'est le cas le plus fréquent) et surmontée d'un grenier à lucarne.



52/24 - Élément ancien réemployé : porte en anse de panier à encadrement mouluré d'un cavet, orné de griffes à têtes humaines et amorti d'une accolade abritant un coeur renversé. La pointe de l'accolade est elle-même soulignée d'un motif gravé en forme de fleur de lys.

53/26 - Puits en granite à grain fin, soigneusement décoré de moulures soulignant le profil en balustre des piédroits. Porte la date 1875.





54/33 - Au premier plan, logis à étage carré, dont certaines ouvertures peuvent dater du XVIII^e siècle. Longue façade non ordonnancée. Le bâtiment du second plan, remanié, conserve une porte en anse de panier et des pignons soigneusement appareillés.



54/34 -



56/6 - Porte du logis. Linteau à clé à
crossettes, piédroits chanfreinés.



53/30 - Logis plus récent (fin XIX^e ou début XX^e siècle) au Sud-
Est du précédent. Élévation ordonnancée, de même type qu'à Kervar-
zaouen.




58/19 - Alignement de logis et de dépendances comportant une suite de quatre lucarnes-pignons : c'est l'un des exemples les plus représentatifs du parti adopté dans l'habitat rural de Pont-Scorff à la fin du XIX^e siècle.



59/24 - Bâtiment de commons construit avec des remplois : la fenêtre rectangulaire de gauche porte, au linteau, la date 1669.




49/1 - Maison C. Grand logis à un étage carré, à élévation ordonnancée, portant la date 1881 (linteau de la porte).



48/SN - Maison D. Logis de la fin du XIX^e siècle, à élévation ordonnancée, du type très répandu dans la commune à cette époque (cf. Kernevez, Kervorchant, etc...).



48/32 - Maison A. Ancien logis à un niveau et comble à lucarnes, couvert en chaume, portant la date 1702 sur la porte charretière du pignon Est.



48/33 - Maison B. Autre logis, à deux niveaux, plus récent (XIX^e siècle), également couvert en chaume et transformé en dépendance. Construction soignée avec chaînages d'angle, rampants des pignons à pierres taillées en sifflet et pierre d'assise en quart-de-rond.



J4 - Kervèze Sud. Logis autrefois couvert en chaume (rampants du pignon découverts), flanqué d'un long bâtiment de dépendances dans l'alignement.



J5 - Dépendance à un niveau, située dans un alignement au Nord et parallèle au précédent. On note les chaînages d'angle et le soin porté à l'appareillage des pignons.



J9 - Puits n°1 à Kervèze Sud. Linteau
~~en quart de rond~~ ^{seul circulaire} et montants à profil
 galbé et mouluré.

J11 - Puits n°2 à Kervèze Nord-Ouest.
 De même type que le précédent, il accom-
 pagne une remise surmontée d'un grenier,
 dont les rampants du pignon présentent
 une série d'assises obliques.





51/17 - Vue d'ensemble des bâtiments, partiellement ou intégralement du XVIII^e siècle et remaniés ultérieurement comme la grange, à droite.



50/8 - L'ancien logis à étage carré porte la date 1768. Malgré les transformations subies (suppression de l'escalier accédant à la porte de l'étage, porte bouchée au rez-de-chaussée, rampants du pignon cimentés, toiture de tuiles) il témoigne d'une recherche de qualité dans l'exécution (appareil régulier, angle Sud-Est adouci, encadrement des baies à angle vif).



50/10 - Remise surmontée d'un grenier, datée 1782, et portant l'inscription M. QUILLIEN. Le puits, à décor géométrique et moulures, porte également une date dont la lecture est incertaine : 1761 ?



52/22 - Autre vue de la même grange. On remarque l'équilibre des volumes et la qualité de l'exécution (appareil, chaînages d'angle, rampants de pignons).



37/8 - Bâtiments en alignement comportant un logis à baies en arc segmentaire plus ancien à l'Ouest (fin XVIII^e - début XIX^e siècle) complété par un nouveau bâtiment avec logis et dépendances construit à l'Est. Un seul niveau et comble à lucarne pendante triangulaire, du type très répandu dans la commune à la fin du XIX^e siècle.



37/10 - Linteau à moulure torique et accolade réemployé dans une baie de l'élévation postérieure.




37/9 - Un four encore bien conservé mais envahi de broussaille et situé en vis à vis des bâtiments d'habitation et de communs au Sud-Est, complète l'ensemble.



6/36A - Alignement de trois logis du XIX^e siècle (celui de droite porte la date 1832).

6/32A - Charpente d'une toiture en chaume. Fermes à entrants retroussés, sans poinçon. Assemblages par chevilles de bois.





6/31A - Ancien logis et dépendances aspectés au Nord, construits en alignement et pouvant dater du XVIII^e siècle.



6/35A - Pignon Ouest et élévation Sud percée d'un seul petit jour. Petit appareil irrégulier, pignon découvert destiné à protéger le chaume.



69/6 - L'alignement central du hameau vu du Sud-Ouest : ensemble de bâtiments très remaniés, dont les volumes anciens sont, dans l'ensemble, l'élément le mieux conservé.



69/5 - Logis Ouest de l'alignement central. On y a réutilisé des éléments provenant d'un habitat plus ancien : piédroits et linteaux de fenêtres moulurés en cavet, linteau de porte à coussinet. La toiture actuelle a sans doute remplacé une toiture de chaume que retroussaient les lucarnes.



70/8 - Communs de l'alignement central ou ce qu'il en reste depuis l'avènement de la tôle ondulée, du béton et de l'enduit.

69/7 - Remise et grange, du XIX^e siècle, soigneusement appareillée. Elle est distribuée par un escalier intérieur en bois, tournant, situé à l'angle Nord-Est.





69/2 - Puits n°1, situé au Nord de la chapelle. Très sobrement orné d'une simple moulure en haut et en bas des montants, il présente des analogies avec certains puits de la fin du XVIII^e siècle recensés à Hennebont (cf. Saint-Antoine).

69/3 - Puits n°2, situé à l'Ouest de l'alignement central. L'ornementation, plus recherchée que celle du puits précédent, se caractérise aussi par une certaine sécheresse des moulures. Il porte la date 1896.





61/36A - Cet important hameau évoque le souvenir du "village" attesté dès le milieu du XV^e siècle et qui relevait du vicomte de Rohan (enquête de 1440, publiée par De Laigue). Dans les bâtiments actuels, remaniés ou reconstruits en 1786, 1832 et 1855, on a peut-être réutilisé quelques emplois pouvant provenir d'un habitat du XV^e ou du XVI^e siècle (encadrements de baies à cavet).



62/2 - Le logis principal, à un seul niveau, se caractérise par des ouvertures petites et distribuées irrégulièrement. Appareil irrégulier présentant des traces de reprise ; souche centrale de cheminée à bandeau.



61/36 - Long bâtiment de communs à un seul niveau, couvert en chaume. Pignons découverts, aux rampants soigneusement appareillés en assises légèrement obliques.



61/35 - Autre bâtiment de communs présentant les mêmes caractéristiques.



62/1 - Remise surmontée d'un grenier, avec porte charretière en pignon.
Les pignons appellent les mêmes observations que ceux des bâtiments précédents.



61/33 - Bâtiment de communs, XIX^e siècle, remanié ; la porte charretière du pignon, en partie obturée, porte la date 1812.



57/11 - Four à Kermérien.



59/24 - Four à Kernévez.



K/10 - Four à Kervenec.