

Localisation : 56 Référence : IA56002019  
Aire d'étude : Pont-Scorff  
Commune : Guidel  
Lieu-dit : la Grande Saudraye  
Titre courant : **moulin à farine**  
Dénomination : moulin à farine  
Source d'énergie : énergie hydraulique, produite sur place, roue hydraulique verticale

---

Cartographie : Lambert0 0163850 2324930

Cadastre : 1818 O 104, 103, 102, 165; 1996 YA 46

Statut juridique : propriété privée

Protection :

Etat de conservation : vestiges

Dossier d'inventaire topographique établi en 1998, 2001 par Tanguy-Schroër Judith; Toscer Catherine

(c) Inventaire général, 1998

---

## HISTORIQUE

Datation : 17e siècle (?), milieu 19e siècle. .

Auteur(s) :  
maître d'oeuvre inconnu.

Commentaire : Sur les deux moulins à eau de la Saudraye, l'un très remanié au nord, n'a pas fait l'objet d'un dossier. Ils dépendaient de la seigneurie du même nom, la plus ancienne et la plus puissante de Guidel dont le manoir est détruit en 1916. Les bâtiments d'origine du moulin étudié datent peut-être du 17e siècle et sont partiellement ruinés mais l'axe de la grande roue subsiste. Elle tournait à l'aide d'une chute d'eau par dessus, couverte d'un toit en appentis disparu et alimentée par l'étang situé au nord. On y faisait de la farine de froment. Au milieu du 19e siècle, un second logis de meunier est construit perpendiculairement, à l'est. Les trois lucarnes de la façade sud ont aujourd'hui disparu.

## DESCRIPTION

SITUATION : isolé , sur la Saudraye

### MATERIAUX

Gros oeuvre : granite; moellon; pierre de taille; enduit  
Couverture : ardoise

### STRUCTURE

Vaisseaux et étages : 2 étages carrés

ELEVATIONS : élévation ordonnancée

Localisation : 56 - Guidel  
Lieu-dit : la Grande Saudraye  
Titre courant : moulin à farine  
Dénomination : moulin à farine

Réf. : IA56002019

---

COUVERTURE : toit à longs pans; pignon découvert; pignon couvert

**COMMENTAIRE DESCRIPTIF**

Les vestiges du moulin d'origine sont en moellon de granite, à l'exception du mur ouest en pierre de taille, et sont couverts d'un toit à pignon couvert. La chaussée du moulin, au nord, est également édifiée en moellon avec une arche en pierre de taille. Le second logis, construit perpendiculairement à l'est du moulin, est enduit avec un toit à pignon découvert. Le premier et le deuxième étages sont habitables tandis que le rez-de-chaussée à trois portes, enterré au nord, est réservé au stockage. Les élévations nord et sud sont ordonnancées, respectivement à deux et trois travées. La niche à chien construite contre la façade est en pierre de taille.

## DOCUMENTATION


### Bibliographie

- *Le Patrimoine des communes, le Morbihan...*, p. 767.
- LE ROUX, Maryse. *Les vergers de Guidel...*, p. 49-50.

## TABLE DES ILLUSTRATIONS

Pl.	I	Plan de situation. Extrait cadastral 1996, section YA, échelle 1/2000 <sup>e</sup> .	
Doc.	1	Cadastre ancien 1818.	97 56 0199 X
Fig.	1	Vestiges de l'étang, moulin et logis du meunier, vue générale nord du site.	98 56 1004 X
Fig.	2	Vestiges du moulin, vue générale sud-ouest.	98 56 0712 X
Fig.	3	Vestiges du moulin, vue générale nord.	98 56 1003 X
Fig.	4	Logis du meunier, vue générale sud.	98 56 0711 X

Pl. I Plan de situation. Extrait cadastral 1996, section YA, échelle 1/2000<sup>e</sup>.






Fig. 1 Vestiges de l'étang, moulin et logis du meunier,  
vue générale nord du site.

Phot. Inv. B. Bègne  
98 56 1004 X



Fig. 2 Vestiges du moulin, vue générale sud-ouest.

Phot. Inv. B. Bègne  
98 56 0712 X



Fig. 3 Vestiges du moulin, vue générale nord.

Phot. Inv. B. Bègne  
98 56 1003 X



Fig. 4 Logis du meunier, vue générale sud.

Phot. Inv. B. Bègne  
98 56 0711 X

